

Voertuig gegevens

Chassisnr.	WF0PXXGCH PKC32449	Merk	FORD	Onderhoudsdatum	-
Kenteken	XN-10-6J	Model	FOCUS 1.0 EcoBo 125pk Titanium Business Wagon 5d	Km stand onderh	-
Inschrijvingsdatum	19-02-2019	Bouwjaar	2019	Kleur	Blauw Lak
Km stand	184 338 km	Cylinderinhoud	999	Interieurkleur	Zwart
Brandstof	Benzine	Carrosseriesoort	-	Apk datum	-
Aantal zitplaatsen	-	Transmissie	Handmatig	Uitstoot	-
Aantal portieren	5	Aantal versnellingen	6		

Inspectie gegevens

Inspectiedatum	03-03-2025	Terminal	Dekra Ayvens		
					
					
					

Accessoires

Airconditioning (automatisch)	✓
Cruise control	✓
Navigatiesysteem	✓
Lichtmetalen velgen	✓
Centrale vergrendeling	✓
Electrische bedienbare ramen	✓
Dakrails	✓
Parkeersensoren	✓
Audiosysteem	✓

Verwijderbare items

Reservewiel	✓
Kofferafdekking	✓


Documentenlijst

Handleiding	✓
Onderhoudsboekje	✓
Reservesleutel	✓
Sleutel met afstandsbediening	✓
Navigatie software	✓

Banden

Winterbanden

Pirelli 205/60/16 Winter 5.0 mm



Pirelli 205/60/16 Winter 5.0 mm



Pirelli 205/60/16 Winter 5.0 mm

Pirelli 205/60/16 Winter 5.0 mm

Exterieur schade

1



Onderdeel

Alu velg 16'

Positie

Linksvoor

Type

Kras

Omvang

-

Bewerking

Forfait herstelling

2



Onderdeel

Portier

Positie

Linksvoor

Type

Deuk met lakschade

Omvang

Diameter (mm) > 20

Bewerking

Herstellen

4



Onderdeel

Portier

Positie

Linksachter

Type

Deuk met lakschade

Omvang

Diameter (mm) > 20

Bewerking

Herstellen

5



Onderdeel

Alu velg 16'

Positie

Linksachter

Type

Kras

Omvang

-

Bewerking

Forfait herstelling

6



Onderdeel

Achterklep

Positie

-

Type

Deuk

Omvang

Diameter (mm) > 20

Bewerking

Smart Repair

7



Onderdeel

Bumper

Positie

Achter

Type

Kras

Omvang

Lengte (cm) > 10

Bewerking

Herstellen

8



Onderdeel

Scherf

Positie

Rechtsachter

Type

Deuk met lakschade

Omvang

Diameter (mm) > 20

Bewerking

Herstellen

9



Onderdeel

Portier

Positie

Rechtsachter

Type

Deuk

Omvang

Diameter (mm) > 20

Bewerking

Smart Repair

10



Onderdeel

Portier

Positie

Rechtsvoor

Type

Deuk met lakschade

Omvang

Diameter (mm) > 20

Bewerking

Herstellen

11



Onderdeel

Alu velg 16'

Positie

Rechtsvoor

Type

Kras

Omvang

-

Bewerking

Forfait herstelling

12



Onderdeel

Bumper

Positie

Voor

Type

Kras

Omvang

Lengte (cm) > 10

Bewerking

Herstellen

13



Onderdeel

Motorkap

Positie

-

Type

Chemische afzetting

Omvang

-

Bewerking

Forfait herstelling

Interieur schade

3



Onderdeel	Stoel
Positie	Linksvoor
Type	Vuil
Omvang	-
Bewerking	Reinigen