



Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts



Bild 3 : Diagonal hinten rechts



Bild 4 : Diagonal hinten links




Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel



Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)



Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe

Teil I		B	25.01.2021	2.1	0588	2.2	BPK003853	L	2	9	1	120/3250	T	223	
	J	M1		4	AC			18	4762	-	4871	19	1847	-	
	E	WAUZZZF46MA029009		3	1			20	1395	-	1471	g	1605	-	
blik	D.1	AUDI						12	-		80	q	-		
		B8						V.7	128	F.1	2165	F.2	2165		
	D.2	A2DTNAF1						7.1	1085	7.2	1175	7.3	-		
		FD7FD7CK006RT021B16S54BIAEM1C						8.1	1085	8.2	1175	8.3	-		
								U.1	73	U.2	3150	U.3	68		
	D.3	A4 AVANT						9.1	1700	9.2	750	S.1	5	S.2	-
		AUDI						15.1	205/60	R16	92W				
		Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.						15.2	205/60	R16	92W				
		Kombilimousine						15.3	-						
	V.9	715/2007*2018/1832AP						R	SCHWARZ	-		11	9	-	
	14	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I						K	e1*2001/116*0430*75						
	P.3	Hybr.Diesel/E						6	14.08.2020			17	K	16	FX400233
	10	0010		14.1	36AP		16.1	1968							
	2.2	7.2/8.2:+80 B.ANHANGBETRIEB*O.1:1900 BIS 8% STEIG.*TECHN.ZU L.GES-MASSE D.ZUGKOMBINATION:3865KG*WW.AHK LT.EGTG*													

Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 13 : 2. Radsatz



Bild 14 : Laufleistung




Bild 15 : Motorraum




Bild 16 : Kofferraum




Bild 17 : Frontscheibe, Steinschlag, Gebrauchsspur (Abplatzer) F-Scheibe I.O



Bild 18 : Stoßfänger vorne unten Lackierung, zerkratzt, smart repair



Bild 19 : Stoßfänger vorne unten Lackierung, zerkratzt, smart repair



Bild 20 : Seitenteil hinten links,.....



Bild 21 : Seitenteil Radlauf hinten links,.....



Bild 22 : Seitenteil Radlauf hinten links Nachlackiert.



Bild 23 : Seitenteil Radlauf hinten links Nachlackiert.



Bild 24 : Fahrgestellnummer