

DEKRA Automobil GmbH
Im Husarenlager 14, 76187 Karlsruhe





Mobility Concept GmbH
Grünwalder Weg 34
82041 Oberhaching

DEKRA Automobil GmbH
Niederlassung Karlsruhe
Im Husarenlager 14
76187 Karlsruhe
Telefon 0721 / 5607-0
Fax 0721 / 5607-60
E-Mail karlsruhe.automobil@dekra.com



Ansprechpartner:
Matias Raasch
Tel. direkt 0721 5607-0
Tel. mobil 0175 6002849

Zustandsbericht / Minderwertgutachten



Kennzeichen

M RC8844

FIN

WBA6L31030FK77284

Vorgang

Kunden-Nr.
Auftraggeber
Ihr Auftrag vom
Besichtigung

0210003894
Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
12.03.2025, telefonisch.
27.03.2025, 10:15 Uhr, durch Herrn Matias Raasch bei DEKRA Automobil GmbH
Niederlassung Karlsruhe, Im Husarenlager 14, 76187 Karlsruhe ohne Anwesenheit
einer bevollmächtigten Person.
27.03.2025
Leasing-Nr. 341446

Bewertet auf
Betrifft

Zusammenfassung

Reparaturkosten gesamt	mit MwSt.	-4.225,00 EUR
	ohne MwSt.	-3.550,42 EUR
Minderwerte aus Rep.-kosten	mit MwSt.	-3.465,00 EUR
	ohne MwSt.	-2.911,76 EUR

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 97 µm bis 147 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I

Prüfposition/en: Schadenerweiterung nach Diagnose nicht auszuschließen.

2 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	22.01.2021	Letzte Zulassung	22.01.2021
Fahrzeugart	PKW	Hersteller	BMW
Marke	BMW	Typ / Verkaufsbez.	318d Touring Aut. Advantage
Aufbauart	Kombi	Türen	5
Sitzplätze	5	Fahrzeug-Ident.-Nr.	WBA6L31030FK77284
HSN / TSN	0005 / DDH	Schlüssel-Nr.	10137046
Km-Stand abgelesen	85793	Nächste HU §29 StVZO	01 / 2026
Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.Diesel/E	Zylinderanzahl	4 / Reihenmotor
Leistung (kW)	110	Hubraum (ccm)	1995
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I	Antriebsart	Heckantrieb
Getriebe / Gänge	Automatik / 8	Felgen	Leichtmetall
Farbe	Blau / Mineraleffekt / 2-Schicht	Polster / Farbe	Teilleder / Schwarz

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	225 / 50 R 17 98 Y	Bridgestone / Turanza T 005 *	S / O	4 mm
rechts	225 / 50 R 17 98 Y	Bridgestone / Turanza T 005 *	S / O	4 mm
2 links	225 / 50 R 17 98 W	Michelin / Primacy 4+ RG	S / O	5 mm
rechts	225 / 50 R 17 98 W	Michelin / Primacy 4+ RG	S / O	5 mm

Ersatzrad/Pannenset kein Ausstattungsgegenstand

S/ Sommer; /O Original;

zusätzlicher Reifensatz

Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
205 / 60 R 16 96 H	Goodyear / Ultra Grip 9+ MS	W / O	8 mm
205 / 60 R 16 96 H	Goodyear / Ultra Grip 9+ MS	W / O	8 mm
205 / 60 R 16 96 H	Goodyear / Ultra Grip 9+ MS	W / O	6 mm
205 / 60 R 16 96 H	Goodyear / Ultra Grip 9+ MS	W / O	6 mm

W/ Winter; /O Original;

Felgen: Leichtmetall

Serienausstattung

Serie: Ablagemöglichkeiten, Active Guard Plus, Airbag für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Beifahrerairbag-Deaktivierung, Airbag: Kopfairbags vorne und hinten, Airbag: Seitenairbag für Fahrer- und Beifahrer, Anti-Blockier-System (ABS) inkl. Bremsassistent und dynamische Bremsleuchten, Armauflagen vorne und hinten, Aufmerksamkeitsassistent, Auto Start-/Stop Funktion, Außenspiegel elektrisch einstellbar und beheizbar, Bordcomputer, Bremsleuchte, dritte, ConnectedDrive Services, Dachreling schwarz, Dieselpartikelfilter, Drehzahlmesser, Durchladesystem, Dynamische Stabilitäts Control (DSC) inkl. Dynamic Traction Control (DTC), Einstiegsleisten, vorn, Fahrerlebnisschalter, Fensterheber, elektrisch, Fußmatten in Velours, Gepäckraumabdeckung und -trennnetz, Geschwindigkeitsregelung mit Bremsfunktion, Gesetzlicher Notruf, Getriebe: 8-Gang-Steptronic Getriebe, Heckklappenbetätigung, automatisch, Heckklappenöffnung über Funkschlüssel, Heckleuchten in LED-Technik, Heckscheibe separat zu öffnen, beheizt, Heckscheibenwischer, Innenspiegel, automatisch abblendend, Intelligenter Notruf inkl. TeleServices und BMW Unfallhilfe, Interieurleisten Quarzsilber matt genarbt, Klimaautomatik mit 3-Zonen-Regelung, Kopfstützen (5) vorn und hinten, Kopfstützen im Fond, klappbar, LED Tagfahrlicht, LED-Scheinwerfer für Abblend- und Fernlicht, Lenkrad: Multifunktion für Lenkrad, Lenkrad: Sport-Lederlenkrad, Lenksäulenverstellung mechanisch, Mittelarmlehne im Fond, Paket: Ablagenpaket, Paket: Connected Package, Park Distance Control (PDC), vorn und hinten, Parkbremse, elektromechanisch, Polsterung: Stoff Hevelius, Radio: BMW Live Cockpit, Radiozubehör: DAB-Tuner, Regensensor, Räder: Leichtmetallräder V-Speiche 775, Räderzubehör: Radschraubensicherung, Räderzubehör: Reifendruck-Kontrolle, Schlüsselloser Motorstart, Servotronic, Sicherheitsgurte (3-Punkt-Automatik), Sitze: Kindersitzbefestigung ISOFIX, Sitze: Seriensitz für Fahrer und Beifahrer, Speed Limiter, Steckdose (12 V), Telefon: Freisprecheinrichtung mit USB-Schnittstelle, Teleservices, Verzurrösen im Gepäckraum, Warndreieck mit Erste-Hilfe-Set, Wegfahrsperre elektronisch, Wärme-/Sonnenschutzverglasung, rundum grün eingefärbt, Zentralverriegelung

Sonderausstattung


Code	Bezeichnung
5DF	Aktive Geschwindigkeitsregelung mit Stop&Go-Funktion
5AS	Driving Assistant
5AC	Fernlichtassistent
1AG	Kraftstofftank, größer
5A4	LED-Scheinwerfer mit erweiterten Umfängen
320	Modellschriftzug-Entfall
9BD	Paket: Business
6C4	Paket: Connected Package Professional
5DN	Parking Assistant Plus
481	Sitze: Sportsitze für Fahrer und Beifahrer
6NW	Telefon: Telefonie mit Wireless Charging
6WD	Telefon: WLAN Hotspot
420	Verglasung: Sonnenschutzverglasung

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis:	digital
letzte Wartung:	am 06.11.2024 bei Kilometerstand 75.668
nächste Wartung:	am 01.12.2025
bis Wartung verbleiben:	15.000 km (zum Besichtigungszeitpunkt)

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen



Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg	Rep.Kost Anrechnung		Minderwert in EUR	
	brutto		brutto	netto
1. Tür hinten links verformt und verschrammt, erneuern (Bild 26, 27, 28)	2.242	voll	-2.242	-1.884,03
2. Motorkontrolle an, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich (Bild 33)	80	voll	-80	-67,23
3. Frontspoiler Lackierung, verschrammt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 31, 32)	198	anteilig	-97	-81,51
4. Tür vorne rechts Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 29, 30)	796	anteilig	-388	-326,05
5. Dachrahmen rechts Lackierung, verschrammt, smart repair (Bild 24)	84	voll	-84	-70,59
6. Tür vorne rechts Einstieg, verschrammt, smart repair (Bild 23)	84	voll	-84	-70,59
7. Dach, eingedellt, drücken (Bild 21, 22)	251	voll	-251	-210,92
8. Stoßfänger hinten Lackierung, verschrammt, lackieren (Bild 19, 20)	490	anteilig	-239	-200,84
Rep.Kosten insgesamt / Minderwert	4.225		-3.465	-2.911,76

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Tür vorne links Einstieg Lackierung, zerkratzt, Gebrauchsspur (Bild 34)
 Motorhaube Lackierung, Steinschlag, Gebrauchsspur (Bild 25)
 Dachrahmen links, eingedellt, Gebrauchsspur (Bild 17, 18)
 Verkleidung B-Säule links, verschrammt, Gebrauchsspur (Bild 16)

Hinweise

Alle Beträge (ausgenommen eines evtl. aufgeführten merkantilen Minderwertes) beinhalten die gesetzliche Mehrwertsteuer. Minderwerte sind brutto und netto ausgewiesen.

Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.

Der Sachverständige
Matias Raasch

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Die ausgeführte Fahrzeugdokumentation sowie der dokumentierte Fahrzeugzustand wurden von folgenden Personen geprüft und bestätigt.

Fahrer, der das Fahrzeug abstellt / übergibt / abliefert		
27.03.2025	Christoph Rickinger	
Datum	Name in Druckbuchstaben	Unterschrift
DEKRA Sachverständiger		
27.03.2025	Matias Raasch	
Datum	Name in Druckbuchstaben	Unterschrift
Empfänger / Spediteur / Abholer / Bevollmächtigter des Autohauses		
Datum	Name in Druckbuchstaben	Unterschrift

DEKRA Automobil GmbH Niederlassung Karlsruhe 76187 Karlsruhe Im Husarenlager 14
Tel.: 0721 / 5607-0 Fax: 0721 / 5607-60

GUTACHTEN / KALKULATION NR 416

27.03.2025

FABRIKAT	BMW	3-ER REIHE (G21)	318D TYP-CODE	01 1H 20
AUSSTATTG	AB 10.2020 REKUPARATION KLIMAAUTOMAT 2-ZONEN SONNENSCHUTZVERGL H DAB TUNER FERNLICHTASSISTENT SPORTSITZE VORN LIVE COCKPIT PLUS BETAETIG HECKKL AUT B-AIRBAG DEAKTIVIERT PARKASSISTENT AUTOMATIK 8-GANG REIFEN 225/50 R17..Y KABELLOSES LADEGER REIFENDRUCKANZEIGE	ADVANTAGE KRAFTSTOFFTANK VERGR GESETZLICHER NOTRUF TELESERVICE ACTIVE GUARD FUSSGAENGERSCHUTZ SITZE V HEIZBAR KOPFSTUETZEN H KLAPP GESCHW-REG STOP/GO DRIVING ASSISTANT 1995CCM 110KW GESCHW-REG BREMSFUNK FELGE 7.5 J X 17 ALU STEUERUNG DSC EU SPEZIFISCH	C02 UMFANG KAELTEMITTEL R1234YF INTELLIGENTER NOTRUF A-/I-SPIEG AUT ABBL LED-SCHEINWERFER ERW SITZB STOFF HEVELIUS LORDOSENST SITZ V ABLAGENPAKET ENTFALL MODELLSCHRIF I-SPIEG AUT ABBLEND SPORTLEDERLENKRAD NOTRAD 3.5B X 17 RADSCHR-SICHERUNG INTERIEURL QUARZ SIL	

A R B E I T S L O H N	ZEITBASIS	12 AW=1 STD	PREIS/KL 1 =155.00	EUR/STD
			PREIS/KL 2 =155.00	EUR/STD
			PREIS/KL 3 =155.00	EUR/STD

ARB.POS.NR/ LEIT-NR	INSTANDSETZUNGS-/EINZEL-/VERBUNDARBEITEN	KL	AW	ARB.- PREIS
KN	ZEITZUSCHLAG FUER EINE HAUPTARBEIT	3	2	25.83
00 00 556	FAHRZEUGTEST DURCHFUEHREN (MIT FAHRZEUGDIAGNOSE SYSTEM)	1	3	38.75
41 52 580	TUER H L AUS-/EINBAUEN	3	3	38.75
41 52 504	TUER H L EINSTELLEN	3	2	25.83
41 52 501	TUER H L ERSETZEN (AUSGEBAUT)	3	28	361.67
97 99 000	VORBEREITUNGSARBEIT FUER HOHLRAUM- KONSERVIERUNG UMFASST: RUESTUMFAENGE FUER SPRITZ- PISTOLE	3	2	25.83
97 52 501	TUER H L MIT HOHLRAUMKONSERVIERUNG NACHBEHANDELN (VERBUNDARBEIT)	3	3	38.75

L A C K I E R U N G (SYSTEM AZT)

LEIT-NR	ARBEITSGANG	- 2-SCHICHT-MINERAL	AW
1781	TUER H L	NEUTEILLACK ST I	14
	SYSTEM AUDATEX		BLATT 1

GUTACHTEN / KALKULATION NR 416

27.03.2025

LACKIERUNG (SYSTEM AZT)

LACKIER-ZEITKOSTEN		AW	ARB. -
FAKTOR	170.50 EUR/STD		PREIS
LACKIERZEIT		14	
VORBE. METALL-LACKIERUNG		5	
GESAMT-LACKIERZEIT	10 AW/STD :	19.0	
GESAMT-LACKIERZEIT	12 AW/STD :	22.8	323.95
LACKIER-MATERIALKOSTEN			PREIS
NEUTEILLACKIERUNG			139.37
MAT-KONST. METALL-LACKIERUNG			54.40

E R S A T Z T E I L E PREISSTAND : 01.03.2025 / 01

LEIT-NR	BEZEICHNUNG	TEILE-NR	PREIS
1781	TUER H L	41 51 7 482 281	675.79
1809	DICHTUNG TUER H L	51 76 9 466 618	78.04
2013	ISOLIERUNG TUER H L	51 42 7 479 153	49.33
	SYSTEM AUDATEX		BLATT 2

SCHLUSSKALKULATION

EUR

EUR

ARBEITSLOHN ZEITBASIS 12 AW = 1 STD

GESAMT KL 1 3 AW X 155.00 EUR/STD 38.75

GESAMT KL 3 35 AW X 155.00 EUR/STD 452.08

GESAMTSUMME ARBEITSLOHN 490.83

NEBENKOSTEN

HOHLRAUMKONSERV.

LOHN KL 3 5 AW X 155.00 EUR/STD 64.58

MATERIAL 8.00

GESAMTSUMME NEBENKOSTEN 72.58

LACKIERUNG

ARBEITSKOSTEN 323.95

MATERIALKOSTEN 193.77

GESAMTSUMME LACKIERUNG 517.72

ERSATZTEILE

803.16

GESAMTSUMME ERSATZTEILE 803.16

REPARATURKOSTEN OHNE MWST..... 1 884.29

MWST 19.00 % 358.02

REPARATURKOSTEN MIT MWST..... 2 242.31

ERLAEUTERUNGEN:

E-TEILE-PREISE=UPE D HERST/IMPORT

* = ANWENDERANGABEN

E-TEILE-NR NICHT UNBEDINGT BST-NR

KN = KEINE ERSATZTEIL-/ARB-POS-NR

)=ZEITANTEILE IN ANDERER POS ENTH

ZAX=ZEITERHEBUNG DURCH AUDATEX

(C) ALLE RECHTE AN DER LACK-KALKULATION SIND DER AZT AUTOMOTIVE GMBH

VORBEHALTEN

SYSTEM AUDATEX

BLATT

3