



WBA31AJ040CG48163

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	96.015 km
Hersteller	BMW	Restlauf bis Service	20.000 km
Typ/Modell	530d xDrive	HU (Bericht lag vor)	01/2026
Fahrgestellnummer	WBA31AJ040CG48163	Leistung / Hubraum	210 kW / 2.993 ccm
Erstzulassung	04.02.2021	Polster/Farbe	Alcantara/Stoff / Schwarz
Letzte Wartung	08/2024, 85.574 km	Lackierung	Grau
Kraftstoffart	Hybr.Diesel/E	Getriebe	Automatik

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Stoßfänger vorn	Stoßfänger vorn - verkratzt / verschürft - auslegen / polieren
2	Schweller links	Einstieg - verkratzt / verschürft - Smart Repair
3	Verkleidungen/Abdeckungen	Heckdeckel, Innenverkleidung - verkratzt / verschürft - erneuern
4	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge hinten links - beschädigt - erneuern
5	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn rechts - beschädigt - erneuern
6	2.Radsatz	3 Leichtmetallfelgen - verkratzt / verschürft - Wertminderung
7	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten - verkratzt / verschürft - lackieren

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Verglasung	Frontscheibe (Ohne Rissbildung) - Steinschlag - kein Abzug
2	Karosserie	Karosserie - Kratzer - kein Abzug

Fehlteile

Fehlteil

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
	Keine feststellbar

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	245/45 R18 100V	Pirelli	Winterreifen	6mm - 6mm	i.O.	i.O.
2	245/45 R18 100V	Pirelli	Winterreifen	7mm - 7mm	i.O.	i.O.

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Autohaus Graf Hardenberg
GmbH
Rheinstr 108
76185 Karlsruhe

Besichtigungsdatum: 21.02.2025
Protokollnummer: 38537792



Auto Plus

Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	245/40 R19 98Y	Pirelli	Sommerreifen	6mm - 6mm	i.O.	i.O.
2	275/35 R19 100Y	Pirelli	Sommerreifen	5mm - 5mm	i.O.	i.O.

Ersatz

Typ	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Ablaufdatum
Tirefit					01/2027

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Ausstattung

Serienausstattung

Bezeichnung
Ablagemöglichkeiten
Active Guard
Airbag: Fahrer und Beifahrer, Beifahrerairbag deaktivierbar
Airbag: Kopfairbag für 1. und 2. Sitzreihe
Airbag: Seitenairbag für Fahrer- und Beifahrer
Alarmanlage
Allradantrieb xDrive
Anti-Blockier-System (ABS) inkl. Bremsassistent und dynamische Bremsleuchten
Armauflagen vorne und hinten
Aufmerksamkeitsassistent
Außenspiegel elektrisch einstellbar und beheizbar
Außentemperaturanzeige
BMW ID
Bordcomputer
Bremsleuchte, dritte
Connected Drive Services
Dachreling schwarz
Dieselpartikelfilter
Drehzahlmesser
Durchladesystem
Dynamische Stabilitäts Control (DSC) inkl. Dynamic Traction Control (DTC)
Favoritentasten
Fensterheber elektrisch vorn und hinten
Frontscheibenwaschdüsen beheizt
Fußmatten in Velours
Gepäckraumabdeckung
Gepäckraumtrennetz
Geschwindigkeitsregelung mit Bremsfunktion
Getriebe: 8-Gang-Steptronic Getriebe
Getränkehalter, jeweils 2 vorn und hinten
Heckklappenbetätigung, automatisch
Heckscheibe separat zu öffnen, beheizt
Heckscheibenwischer
Hinterachslufffederung mit Niveauregulierung
Innenspiegel, automatisch abblendend
Intelligenter Notruf
Interieurleisten Oxid Silber dunkel matt mit Akzentleiste Perlglanz Chrom
Kindersicherung in den hinteren Türen
Klimaautomatik mit 2-Zonenregelung und erweiterten Umfängen

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Autohaus Graf Hardenberg
GmbH
Rheinstr 108
76185 Karlsruhe

Besichtigungsdatum: 21.02.2025
Protokollnummer: 38537792



Auto Plus

Bezeichnung
Kopfstützen (5)
Lackierung: Uni-Lackierungen
LED-Scheinwerfer
Lenkrad: Sport-Lederlenkrad mit Multifunktion
Mittelarmlehne im Fond
Navigationssystem: BMW Live Cockpit Professional
Paket: Connected Package Professional
Park Distance Control (PDC), vorn und hinten
Parkbremse, elektromechanisch
Polsterung: Sensatec perforiert
Radiozubehör: DAB-Tuner
Regensensor mit automatischer Fahrlichtsteuerung
Rekuperationssystem
Räder: Leichtmetall V-Speiche 618
Räderzubehör: Radschraubensicherung
Räderzubehör: Reifendruckanzeige
Schlüsselloser Motorstart
Servotronic
Sicherheitsgurte (3-Punkt-Automatik)
Sitze: Kindersitzbefestigung ISOFIX
Sitze: Sitzverstellung elektrisch für Fahrer und Beifahrer
Start-/Stop-Knopf
Steckdose (12 V)
Telefon: Freisprecheinrichtung mit USB-Schnittstelle
Telefon: WLAN Hotspot
Teleservices
Verzurrösen im Gepäckraum
Vorbereitung Fahrerassistenz I
Warndreieck und Verbandkasten
Wegfahrsperrung elektronisch
Wärme-/Sonnenschutzverglasung rundum
Zentralverriegelung inkl. Funkfernbedienung

Sonderausstattung

Bezeichnung
Adaptiver LED-Scheinwerfer
BMW Display Key
Driving Assistant
Fahrwerk: Sportfahrwerk M
Getriebe: Steptronic Sport Getriebe mit Schaltwippen am Lenkrad
Head-Up Display
Klimaautomatik mit 4-Zonenregelung mit Standlüftung
Lenkrad: Lenkradheizung
M Dachreling Hochglanz Shadow Line
M Hochglanz Shadow Line
M Hochglanz Shadow Line mit erweiterten Umfängen
M Interieurleisten Aluminium Rhombicle Rauchgrau mit Akzentleiste Perlglanz Chrom
M Sportbremse
Paket: Erweitertes Außenspiegelpaket
Paket: M Aerodynamikpaket
Paket: M Sportpaket
Parking Assistant
Räder: M Leichtmetall Y-Speiche 845 M Jetblack mit Mischbereifung
Räderzubehör: Reifenreparatur-Set
Sitze: Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer
Sitze: Sportsitze für Fahrer und Beifahrer
Standheizung
Telefon: Telefonie mit Wireless Charging
Verglasung: Sonnenschutzverglasung

Bemerkungen

Fahrzeug war bei der Begutachtung verschmutzt, nass und zugeparkt, Kostenausweitung möglich.

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten.

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, i. O.

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Autohaus Graf Hardenberg
GmbH
Rheinstr 108
76185 Karlsruhe

Besichtigungsdatum: 21.02.2025
Protokollnummer: 38537792



Auto Plus

Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	BMW	Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Typ/Modell	530d xDrive	Laufleistung (abgelesen)	96.015 km
Fahrgestellnummer	WBA31AJ040CG48163	Erstzulassung	04.02.2021

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich. Zum Zeitpunkt der Besichtigung konnte der Zustand einer ausreichenden Beurteilung nicht sichergestellt werden. Sachverständigenseits wird daher zur Verringerung des Prognoserisikos eine weitere Besichtigung empfohlen.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum



Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Innenraum



Abbildung 9: Innenraum



Abbildung 10: Innenraum



Abbildung 11: Innenraum



Abbildung 12: Innenraum



Abbildung 13: Innenraum



Abbildung 14: Innenraum



Abbildung 15: Innenraum



Abbildung 16: FIN




Abbildung 17: Dokumente




Abbildung 18: Dokumente



Abbildung 19: Dokumente



Abbildung 20: Montierte Bereifung



Abbildung 21: Montierte Bereifung



Abbildung 22: Montierte Bereifung



Abbildung 23: Montierte Bereifung



Abbildung 24: Sonstiges



Abbildung 25: Sonstiges



Abbildung 26: Sonstiges



Abbildung 27: Sonstiges



Abbildung 28: Sonstiges



Abbildung 29: Sonstiges



Abbildung 30: Sonstiges

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Autohaus Graf Hardenberg
GmbH
Rheinstr 108
76185 Karlsruhe

Besichtigungsdatum: 21.02.2025
Protokollnummer: 38537792



Auto Plus



Abbildung 31: Sonstiges



Abbildung 32: Sonstiges

Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - auslegen / polieren



Beschädigung #1: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - auslegen / polieren



Beschädigung #2: Schweller links: Einstieg - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #2: Schweller links: Einstieg - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #3: Verkleidungen/Abdeckungen: Heckdeckel, Innenverkleidung - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #3: Verkleidungen/Abdeckungen: Heckdeckel, Innenverkleidung - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #4: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten links - beschädigt - erneuern




Beschädigung #4: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten links - beschädigt - erneuern



Beschädigung #4: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten links - beschädigt - erneuern



Beschädigung #4: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten links - beschädigt - erneuern



Beschädigung #5: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - beschädigt - erneuern



Beschädigung #5: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - beschädigt - erneuern



Beschädigung #5: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - beschädigt - erneuern



Beschädigung #5: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - beschädigt - erneuern



Beschädigung #5: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - beschädigt - erneuern



Beschädigung #5: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - beschädigt - erneuern



Beschädigung #6: 2.Radsatz: 3 Leichtmetallfelgen - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #6: 2.Radsatz: 3 Leichtmetallfelgen - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #6: 2.Radsatz: 3 Leichtmetallfelgen - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #6: 2.Radsatz: 3 Leichtmetallfelgen - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #6: 2.Radsatz: 3 Leichtmetallfelgen - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #6: 2.Radsatz: 3 Leichtmetallfelgen - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #7: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung #7: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - lackieren

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Autohaus Graf Hardenberg
GmbH
Rheinstr 108
76185 Karlsruhe

Besichtigungsdatum: 21.02.2025
Protokollnummer: **38537792**



Auto Plus



Beschädigung #7: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung #7: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - lackieren



Checkliste

Vorhanden	Name
<input type="checkbox"/>	ABE
<input type="checkbox"/>	Abschleppöse
<input type="checkbox"/>	Anhängekupplung abnehmbar
<input type="checkbox"/>	Antenne
<input type="checkbox"/>	Bordbuchmappe
<input type="checkbox"/>	Bordwerkzeug
<input type="checkbox"/>	Consumer Kabelkit
<input type="checkbox"/>	Fernbedienung Standheizung
<input type="checkbox"/>	Ladekabel
<input type="checkbox"/>	Laderaumabdeckung / Rollo
<input type="checkbox"/>	Leichtmetallfelgensatz komplett
<input type="checkbox"/>	Navigations Datenträger
<input type="checkbox"/>	Schlüssel Anhängerkupplung
<input type="checkbox"/>	Serviceheft
<input type="checkbox"/>	Tirefit Füllmittel
<input type="checkbox"/>	Tirefit komplett
<input type="checkbox"/>	Tirefit Kompressor
<input type="checkbox"/>	Windschott