



Bild 1 : Diagonal von vorne




Bild 2 : Diagonal von hinten



Bild 3 : Fahrzeuginnenraum durch die Beifahrertür



Bild 4 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 5 : Schlüssel und ggfls. Serviceheft, Navi-CD



Bild 6 : Motorhaube Lackierung, Steinschlag, lackieren mit Lackaufbau



Bild 7 : Motorhaube Lackierung, Steinschlag, lackieren mit Lackaufbau



Bild 8 : Motorhaube Lackierung, Steinschlag, lackieren mit Lackaufbau



Bild 9 : Seitenteil hinten rechts, mehrfach eingedellt, drücken



Bild 10 : Seitenteil hinten rechts, mehrfach eingedellt, drücken



Bild 11 : Seitenteil hinten rechts, mehrfach eingedellt, drücken




Bild 12 : Seitenteil hinten rechts, mehrfach eingedellt, drücken




Bild 13 : Seitenteil hinten rechts, mehrfach eingedellt, drücken



Bild 14 : Seitenteil hinten rechts Lackierung unterhalb, zerkratzt, smart repair



Bild 15 : Seitenteil hinten rechts Lackierung unterhalb, zerkratzt, smart repair



Bild 16 : Außenspiegel rechts Lackierung, zerkratzt, lackieren




Bild 17 : Außenspiegel rechts Blinkleuchte, zerkratzt, erneuern



Bild 18 : Tür hinten rechts Lackierung, zerkratzt, smart repair



Bild 19 : Tür hinten rechts Lackierung, zerkratzt, smart repair



Bild 20 : Tür hinten rechts Lackierung, zerkratzt, smart repair



Bild 21 : Tür hinten rechts Lackierung, zerkratzt, smart repair



Bild 22 : Tür vorn links, Rahmenzierleiste, verkratzt



Bild 23 : Seitenfenster links, Zierleiste, verkratzt




Bild 24 : Reifen vorn links, einseitig abgefahren



Bild 25 : Reifen vorn links mit zusätzlicher Beschädigung an der Reifenflanke




Bild 26 : Reifen vorn rechts, einseitig abgefahren



Bild 27 : Reifen vorn rechts mit zusätzlicher Beschädigung an der Reifenflanke