

**WAUZZZF4L2100722**

## Informations concernant le véhicule

Opérateur		Conditions d'inspection	Suffisant
Immatriculation du véhicule		Kilométrage (Lu)	42 113 km
Constructeur	Audi	Maintenance suivante dans	15 100 km
Type/Modèle	Q5 50 TFSI e S tronic quattro Sports Utility Vehicle5-türig 1984 ccm 299 PS / 220 KW Elektrisch 7-Gang Automatik	Certificat de contrôle technique	
Numéro de châssis	WAUZZZF4L2100722	Puissance / Cylindrée	/ 1 984 ccm
Première immatriculation	6 oct. 2020	Garnissage/Couleur	Tissu / Noir
Dernière maintenance		Peinture	Blanc
Type de carburant	Hybr.essence/électr.	Boîte de vitesses	Automatique

## Zustandsbericht

### Facteurs de diminution de valeur

N°	Groupe de pièces	Description
1	Porte AvD	Baguette d'enjoliveur bas - Eraflé - Remplacer
2	Porte ArD	Baguette d'enjoliveur bas - Eraflé - Remplacer
3	Pare-chocs avant	Pare-chocs avant - Eraflé - Peinture
4	Porte ArD	Porte - Eraflé - Réparer et repeindre
5	Porte AvD	Porte - Eraflé - Réparer et repeindre

### Traces d'usure

N°	Groupe de pièces	Description
Le véhicule présente des traces d'usure correspondant à son âge et son usage.		

### Pièces manquantes

Pièce manquante

### Reprise de peinture constatée

N°	Lieu
Aucun constatable	

### Monte principale

Essieu	Taille du pneu	Constructeur	Type de pneu	Profondeur du profil	Apte à la circulation	Homologation
1	235/60 R18 107H	Dunlop	Pneus hiver	5mm - 5mm	OK	OK
2	235/60 R18 107H	Dunlop	Pneus hiver	6mm - 6mm	OK	OK

## Pneus supplémentaire

Essieu	Taille du pneu	Constructeur	Type de pneu	Profondeur du profil	Apte à la circulation	Homologation
1	235/60 R18 103V	Michelin	Pneus été	5mm - 5mm	OK	OK
2	235/60 R18 103W	Michelin	Pneus été	6mm - 6mm	OK	OK

L'état d'usure ainsi que les éventuels dommages des pneumatiques ont été pris en compte dans la valeur.

## Equipement

### Equipement

Description
Climatisation automatique
Module de navigation avec vue carte
Radio DAB

## Commentaires

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.  
Techn. Änderungen vorbehalten.  
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, i. O.



## Informations concernant le véhicule

<b>Constructeur</b>	Audi	<b>Conditions d'inspection</b>	Suffisant
<b>Type/Modèle</b>	Q5 50 TFSI e S tronic quattro Sports Utility Vehicle5-türig 1984 ccm 299 PS / 220 KW Elektrisch 7-Gang Automatik	<b>Kilométrage (Lu)</b>	42 113 km
<b>Numéro de châssis</b>	WAUZZZFY4L2100722	<b>Première immatriculation</b>	6 oct. 2020

**Identification du véhicule:**

Le numéro d'identification du véhicule (VIN) a été lu et la conformité des documents présentés a été vérifiée lors de l'inspection par le signataire.

**Conditions d'inspection:**

Les conditions d'observation étaient suffisantes pour évaluer le véhicule. L'examen a été réalisé en utilisant les conditions d'éclairage qui devaient être reproduites à l'aide du système photographique inclus dans le rapport.

**Etat général:**

Le véhicule présente des traces d'usure correspondant à son âge et son usage.

## Images de présentation



Illustration 1: Incliné à l'avant



Illustration 2: Incliné à l'avant



Illustration 3: Incliné à l'arrière



Illustration 4: Incliné à l'arrière



Illustration 5: Habitacle



Illustration 6: Habitacle



Illustration 7: Habitable



Illustration 8: Habitable



Illustration 9: Habitable



Illustration 10: Habitable



Illustration 11: Habitable



Illustration 12: NIV



Illustration 13: Accessoires



Illustration 14: Accessoires



Illustration 15: Accessoires




Illustration 16: Documents



Illustration 17: Pneus montés



Illustration 18: Divers



Illustration 19: Divers



Illustration 20: Divers



Illustration 21: Divers

## Photos de dommage



**Domage #1:** Porte AvD: Baguette d'enjoliveur bas - Erafilé - Remplacer



**Domage #1:** Porte AvD: Baguette d'enjoliveur bas - Erafilé - Remplacer



**Domage #2:** Porte ArD: Baguette d'enjoliveur bas - Erafilé - Remplacer



**Domage #2:** Porte ArD: Baguette d'enjoliveur bas - Erafilé - Remplacer



**Domage #3:** Pare-chocs avant: Pare-chocs avant - Erafilé - Peinture



**Domage #3:** Pare-chocs avant: Pare-chocs avant - Erafilé - Peinture



**Domage #3:** Pare-chocs avant: Pare-chocs avant - Eraflé - Peinture




**Domage #3:** Pare-chocs avant: Pare-chocs avant - Eraflé - Peinture



**Domage #4:** Porte ArD: Porte - Eraflé - Réparer et repeindre



**Domage #4:** Porte ArD: Porte - Eraflé - Réparer et repeindre



**Domage #4:** Porte ArD: Porte - Eraflé - Réparer et repeindre



**Domage #5:** Porte AvD: Porte - Eraflé - Réparer et repeindre

**TÜV SÜD Auto Plus GmbH**  
Gutenbergstr. 13  
70771 Leinfelden-Echterdingen

**Lieu d'inspection**  
Autokontor Bayern GmbH  
Windecker Straße 2  
61137 Schöneck

Date d'inspection: 25 mars 2025  
**Numéro de protocole: 39003972**



Auto Plus



**Domage #5:** Porte AvD: Porte - Erafé - Réparer et repeindre