

15.03.2025

## Fahrzeugbeschreibung

**Fahrzeug:** BMW 5er-Reihe 530d Touring A Kombi 5-türig 2993 ccm 286 PS / 210 KW Diesel 8-Gang Automatik

Amtliches Kennzeichen: HD -FU 0110 Fahrgestell-Nummer: WBA31AJ040CG48163  
Vertrags-Nummer: 51830078 Erstzulassung: 04.02.2021  
Internes KZ: 14995876 Kilometer-Stand: 0

Unfall/Schaden: Dem Verkäufer wurden keine unfallbedingten Beschädigungen am Fahrzeug angezeigt.

---

### Ausstattung:

#### BMW 5er-Reihe 530d Touring A Kombi 5-türig 2993 ccm 286 PS / 210 KW Diesel 8-Gang Automatik

Lackierung: \_\_\_\_\_ Polsterung: \_\_\_\_\_ Telefontyp: \_\_\_\_\_

**Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.)** **0,00**

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

**Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.)** **0,00**

## Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben\*)

Fahrzeug:	BMW 5er-Reihe 530d Touring A Kombi5-türig 2993 ccm 286 PS / 210 KW Diesel 8-Gang Automatik		
Modelljahr:	2022		
kW / PS:	210 / 286	Hubraum:	2993
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	8
Emissionsgruppe:	I2	CO2 (g/km):	124
durchschn. Verbr./100 Km:	4,700	Tankinhalt:	66
Max. Km/h:	250	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	5,700
Leergewicht (kg):	1940	zul. Gewicht (kg):	2550

\* Angaben ohne Gewähr

## Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 51830078

Amtliches Kennzeichen: HD -FU 0110

Übersicht erstellt am: 15.03.2025

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

**BMW 5er-Reihe 530d Touring A Kombi5-türig 2993 ccm 286 PS / 210 KW Diesel 8-Gang Automatik**

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>SNR</i>	<i>Verursacher</i>	<i>Beschädigung</i>	<i>Reparatur erfolgt *</i>	<i>Gutachten vorhanden *</i>
15.02.2025	9059925950	Endabrechnung	Schaden unbekannt	Nein	Nein
14.08.2024	9059898304	Eigenverschulden	Parksensor vorne mitte	Ja	Nein
24.04.2023	9059846314	Glasschaden	Windschutzscheibe Fahrerseite	Nein	Nein
11.09.2021	9059631355	Eigenverschulden	Stossstange vorne Beifahrerseite Scheinwerfer Beifahrerseite	Ja	Nein
13.07.2021	9059631338	Fremdverschulden	Stossstange hinten Beifahrerseite	Ja	Ja

\* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

\_\_\_\_\_  
Datum und Unterschrift Käufer

**Wartungsreport**

**Vertrags-Nummer:** 51830078  
**Amtliches Kennzeichen:** HD -FU 0110  
**Übersicht erstellt am:** 15.03.2025

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

**BMW 5er-Reihe 530d Touring A Kombi5-türig 2993 ccm 286 PS / 210 KW Diesel 8-Gang Automatik**

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

---

<i>Datum</i>	<i>Km-Stand</i>	<i>Art der Wartung</i>
--------------	-----------------	------------------------

---

**Wartungsreport zur Kenntnis genommen:**

\_\_\_\_\_  
Datum und Unterschrift Käufer