















## Voertuig gegevens

Chassisnr.	WBA11DX03 0CE86798	Merk	BMW	Onderhoudsdatum	-
Kenteken	J3-77-BS	Model	5 Serie Touring 520dA Corporate Executive 5d	Km stand onderh	-
Inschrijvingsdatum	17-07-2020	Bouwjaar	2020	Kleur	Zwart Metallic
Km stand	111 304 km	Cylinderinhoud	1995	Interieurkleur	Bruin
Brandstof	Hybrid diesel	Carrosseriesoort	-	Apk datum	-
Aantal zitplaatsen	-	Transmissie	Automaat	Uitstoot	-
Aantal portieren	5	Aantal versnellingen	-		

## Inspectie gegevens

Inspectiedatum	07-04-2025	Terminal	Ayvens Veghel		
					
					
					

## Accessoires

Airconditioning (manueel)	✓
Cruise control	✓
Lederen bekleding	✓
Navigatiesysteem	✓
Lichtmetalen velgen	✓
Automatische versnellingsbak	✓
Stoelverwarming	✓
Elektrisch bedienbare zetels	✓
Metaallak	✓
Centrale vergrendeling	✓
Electrische bedienbare ramen	✓
Dakrails	✓
Parkeersensoren	✓
Audiosysteem	✓
Led verlichting	✓

## Verwijderbare items

Kofferafdekking	✓
-----------------	---


## Documentenlijst

Handleiding	✓
Reservesleutel	✓
Sleutel met afstandsbediening	✓
Navigatie software	✓

## Banden

### Winterbanden

Pirelli 245/45/18 Winter 8.0 mm










Pirelli 245/45/18 Winter 8.0 mm



Pirelli 245/45/18 Winter 7.0 mm

Pirelli 245/45/18 Winter 7.0 mm

## Exterieur schade

<p>1</p> 		<table border="1"> <tbody> <tr> <td>Onderdeel</td> <td>Portier</td> </tr> <tr> <td>Positie</td> <td>Rechtsachter</td> </tr> <tr> <td>Type</td> <td>Kras</td> </tr> <tr> <td>Omvang</td> <td>Lengte (cm) &gt; 10</td> </tr> <tr> <td>Bewerking</td> <td>Herstellen</td> </tr> </tbody> </table>	Onderdeel	Portier	Positie	Rechtsachter	Type	Kras	Omvang	Lengte (cm) > 10	Bewerking	Herstellen	<p>2</p> 		<table border="1"> <tbody> <tr> <td>Onderdeel</td> <td>Alu velg 18'</td> </tr> <tr> <td>Positie</td> <td>Rechtsvoor</td> </tr> <tr> <td>Type</td> <td>Kras</td> </tr> <tr> <td>Omvang</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Bewerking</td> <td>Forfait herstelling</td> </tr> </tbody> </table>	Onderdeel	Alu velg 18'	Positie	Rechtsvoor	Type	Kras	Omvang	-	Bewerking	Forfait herstelling
Onderdeel	Portier																								
Positie	Rechtsachter																								
Type	Kras																								
Omvang	Lengte (cm) > 10																								
Bewerking	Herstellen																								
Onderdeel	Alu velg 18'																								
Positie	Rechtsvoor																								
Type	Kras																								
Omvang	-																								
Bewerking	Forfait herstelling																								
<p>3</p> 		<table border="1"> <tbody> <tr> <td>Onderdeel</td> <td>Bumper</td> </tr> <tr> <td>Positie</td> <td>Voor</td> </tr> <tr> <td>Type</td> <td>Kras</td> </tr> <tr> <td>Omvang</td> <td>Lengte (cm) &gt; 10</td> </tr> <tr> <td>Bewerking</td> <td>Herstellen</td> </tr> </tbody> </table>	Onderdeel	Bumper	Positie	Voor	Type	Kras	Omvang	Lengte (cm) > 10	Bewerking	Herstellen	<p>4</p> 		<table border="1"> <tbody> <tr> <td>Onderdeel</td> <td>Voorruit</td> </tr> <tr> <td>Positie</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Type</td> <td>Steenslag</td> </tr> <tr> <td>Omvang</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Bewerking</td> <td>Ter info</td> </tr> </tbody> </table>	Onderdeel	Voorruit	Positie	-	Type	Steenslag	Omvang	-	Bewerking	Ter info
Onderdeel	Bumper																								
Positie	Voor																								
Type	Kras																								
Omvang	Lengte (cm) > 10																								
Bewerking	Herstellen																								
Onderdeel	Voorruit																								
Positie	-																								
Type	Steenslag																								
Omvang	-																								
Bewerking	Ter info																								