



WBA31CG060CH99024

Informations concernant le véhicule

Opérateur		Conditions d'inspection	Conditionnel : lumière/humidité/saleté
Immatriculation du véhicule		Kilométrage (Lu)	35 791 km
Constructeur	BMW	Maintenance suivante dans	26 000 km
Type/Modèle	530e xDrive	Certificat de contrôle technique (Rapport disponible)	11/2026
Numéro de châssis	WBA31CG060CH99024	Puissance / Cylindrée	135 kW / 1 998 ccm
Première immatriculation	4 nov. 2021	Garnissage/Couleur	/
Dernière maintenance	11/2024, 31 953 km	Peinture	
Type de carburant	Hybr.B/E ext.	Boîte de vitesses	Automatique

Zustandsbericht

Facteurs de diminution de valeur

N°	Groupe de pièces	Description
1	2e Jeu de roues	1 Jante alliage - Eraflé - Diminution de valeur
2	Hayon/Porte arrière	Couvercle de coffre - Eraflé - Réparation intelligente
3	Pare-chocs avant	Pare-chocs avant - Eraflé - Réparer et repeindre

Traces d'usure

N°	Groupe de pièces	Description
1	Vitrage	Pare-brise (Steinschläge) - Pas de moins-value
2	Habitacle	Habitacle - Eraflure - Pas de moins-value
3	Carrosserie	Carrosserie (Steinschläge) - Rayure(s) - Pas de moins-value

Pièces manquantes

Pièce manquante

Reprise de peinture constatée

N°	Lieu
	Aucun constatable

Monte principale

Essieu	Taille du pneu	Constructeur	Type de pneu	Profondeur du profil	Apte à la circulation	Homologation
1	245/45 R18 100V	Pirelli	Pneus hiver	6mm - 6mm	OK	
2	245/45 R18 100V	Pirelli	Pneus hiver	5mm - 5mm	OK	

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Lieu d'inspection
SAP Deutschland SE & Co.
KG
Hasso-Plattner-Ring 7
69190 Walldorf

Date d'inspection: 26 mars 2025
Numéro de protocole: 39031815
Date de livraison: 26 mars 2025



Auto Plus

Pneus supplémentaire

Essieu	Taille du pneu	Constructeur	Type de pneu	Profondeur du profil	Apte à la circulation	Homologation
1	245/45 R18 100Y	Continental	Pneus été	5mm - 5mm	OK	
2	245/45 R18 100Y	Continental	Pneus été	5mm - 5mm	OK	

L'état d'usure ainsi que les éventuels dommages des pneumatiques ont été pris en compte dans la valeur.

Commentaires

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, i. O.

Fahrzeug war zum Zeitpunkt der Besichtigung regennass, weitere Beschädigungen können nicht ausgeschlossen werden.

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Lieu d'inspection
SAP Deutschland SE & Co.
KG
Hasso-Plattner-Ring 7
69190 Walldorf

Date d'inspection: 26 mars 2025

Numéro de protocole: 39031815

Date de livraison: 26 mars 2025



Auto Plus

Informations concernant le véhicule

Constructeur	BMW	Conditions d'inspection	Conditionnel : lumière/humidité/saleté
Type/Modèle	530e xDrive	Kilométrage (Lu)	35 791 km
Numéro de châssis	WBA31CG060CH99024	Première immatriculation	4 nov. 2021

Identification du véhicule:

Le numéro d'identification du véhicule (VIN) a été lu et la conformité des documents présentés a été vérifiée lors de l'inspection par le signataire.

Conditions d'inspection:

Une inspection visuelle correcte de la peinture et de la carrosserie n'a été possible que dans une mesure limitée en raison d'un éclairage/humidité ou de saleté insuffisant. Au moment de l'inspection, une évaluation adéquate de l'état n'a pas pu être assurée. Les experts recommandent donc une inspection plus approfondie pour réduire le risque pronostique.

Etat général:

Le véhicule présente des traces d'usure correspondant à son âge et son usage.

Images de présentation



Illustration 1: Incliné à l'avant



Illustration 2: Incliné à l'avant



Illustration 3: Incliné à l'arrière



Illustration 4: Incliné à l'arrière



Illustration 5: Habitacle



Illustration 6: Habitacle



Illustration 7: Habitable



Illustration 8: Habitable



Illustration 9: Habitable



Illustration 10: Divers



Illustration 11: Divers



Illustration 12: Divers



Illustration 13: Divers



Illustration 14: Divers



Illustration 15: Divers



Illustration 16: Divers



Illustration 17: Divers



Illustration 18: Divers




Illustration 19: Divers




Illustration 20: Divers



Illustration 21: Divers



Illustration 22: Divers



Illustration 23: Divers



Illustration 24: Divers

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Lieu d'inspection
SAP Deutschland SE & Co.
KG
Hasso-Plattner-Ring 7
69190 Walldorf

Date d'inspection: 26 mars 2025
Numéro de protocole: 39031815
Date de livraison: 26 mars 2025



Auto Plus



Illustration 25: Divers



Illustration 26: Divers

Photos de dommage



Dommage #1: 2e Jeu de roues: 1 Jante alliage - Erafilé - Diminuti...
de valeur



Dommage #1: 2e Jeu de roues: 1 Jante alliage - Erafilé -
Diminution de valeur



Dommage #2: Hayon/Porte arrière: Couvercle de coffre - Erafilé -
Réparation intelligente



Dommage #2: Hayon/Porte arrière: Couvercle de coffre - Era...
- Réparation intelligente



Dommage #3: Pare-chocs avant: Pare-chocs avant - Erafilé -
Réparer et repeindre



Dommage #3: Pare-chocs avant: Pare-chocs avant - Erafilé -
Réparer et repeindre

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Lieu d'inspection
SAP Deutschland SE & Co.
KG
Hasso-Plattner-Ring 7
69190 Walldorf

Date d'inspection: 26 mars 2025

Numéro de protocole: 39031815

Date de livraison: 26 mars 2025



Auto Plus



Domage #3: Pare-chocs avant: Pare-chocs avant - Erafilé - Réparer et repeindre



Domage #3: Pare-chocs avant: Pare-chocs avant - Erafilé - Réparer et repeindre