

GKK Gutachten GmbH  
 Theodorstr. 180, 40472 Düsseldorf

Allane SE  
 Dr.-Carl-von-Linde-Str. 2  
 82049 Pullach im Isartal

GKK Gutachten GmbH

Theodorstr. 180  
 40472 Düsseldorf

Tel.: 0211 6878060  
 www.gkk-gutachten.de  
 Email: info@gkk-gutachten.de

## Zustandsbericht



### Vorgang

<b>Fahrzeughalter</b>	Allane SE
<b>Ihr Auftrag vom</b>	14.03.2025 durch Allane SE
<b>Besichtigungsort</b>	14641 Etzin, Gewerbegebiet
<b>Besichtigungsdatum</b>	26.03.2025
<b>Referenznummern</b>	0030914164 - 0010358078

### Fahrzeugdaten / Technische Daten

<b>Kennzeichen</b>	HD-VC 147E	<b>Fzg.-Ident.-Nummer</b>	WAUZZZGE0NB016923
<b>Fabrikat</b>	Audi	<b>1. Zulassung</b>	07.03.2022
<b>Typ</b>	e-tron 55 quattro	<b>Fahrzeugart</b>	PKW
<b>Getriebe / Gänge</b>	Automatik (stufenlos) / 1	<b>Farbe</b>	Brilliant schwarz - Uni
<b>Laufleistung abgelesen</b>	82.210 km	<b>Sitzplätze</b>	5
<b>Achsen / angetrieben</b>	2 / 2	<b>Aufbau</b>	Kombilimousine, 5 Türen
<b>Anzahl Besitzer</b>	keine Angabe	<b>nächste HU</b>	keine Angabe
<b>Motorart</b>	Elektromotor(en) / Elektro	<b>Batteriekapazität</b>	
<b>Dauerleistung</b>		<b>Max. Leistung</b>	300kW
<b>Ladestecker</b>			

Fahrzeugdaten wurden gemäß den zur Verfügung gestellten Unterlagen entnommen.

<b>Montierte Räder:</b>					
Position	Reifenart	Felgenreit	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
vorn links	Winterreifen	Leichtmetallrad	Pirelli	255/55 R19 111H M+S	5 mm
vorn rechts	Winterreifen	Leichtmetallrad	Pirelli	255/55 R19 111H M+S	5 mm
hinten rechts	Winterreifen	Leichtmetallrad	Pirelli	255/55 R19 111H M+S	4 mm
hinten links	Winterreifen	Leichtmetallrad	Pirelli	255/55 R19 111H M+S	4 mm
Reservebereifung: ohne					

<b>Allgemeines / Zustand</b>	
<input checked="" type="checkbox"/> Serviceheft vorhanden	
Kundendienst laut Auftraggeber am 04.07.2024 bei km 61.684.	

Legende :  Ja     Nein     Nicht prüfbar

Vorschaden	Der Vorschaden wurde fach- und sachgerecht behoben	Feststellung
Frontscheibe Glasschaden	Ja	
Stoßfänger vorne rechts beschädigt	Ja	

**Anmerkungen**

Unfallschaden: keine festgestellt

Zum Besichtigungszeitpunkt lagen keine ZB Teil I, keine Unterlagen zur Fälligkeit von HU/AU, sowie keine Angaben zur Anzahl der Besitzer vor.

Eine Unterbodenkontrolle wurde nicht durchgeführt.  
 2 Hauptschlüssel vorhanden.  
 Räder-Einlagerungsschein nicht vorhanden / lag nicht vor.  
 Das Überprüfen von evtl. überzogenen Wartungsintervallen konnte im Rahmen der Qualitätssicherung nicht erfolgen, somit wird die Möglichkeit von Folgekosten bzw. Folgeschäden nicht ausgeschlossen.

Der montierte Winterradsatz ist nicht Bestandteil der Fahrzeugausstattung.

### Sonderausstattung

- ✓ Ablage- und Gepäckraumpaket
- ✓ Anhängervorrichtung
- ✓ Bang & Olufsen Premium Sound System mit 3D-Klang
- ✓ Head-up Display
- ✓ Kamerabasierte Verkehrszeichenerkennung
- ✓ Komfortmittellarmlehne vorn
- ✓ Panorama-Glasdach
- ✓ Rückfahrkamera
- ✓ Sportlederlenkrad mit Multifunktion, Schaltwippen und Lenkradheizung
- ✓ Variable Kopfstützen für die Vordersitze
- ✓ Ambiente Lichtpaket
- ✓ Außenspiegel elektrisch einstell-, beheiz- und anklappbar, beidseitig automatisch abblendend, mit Me
- ✓ Brillantschwarz
- ✓ Interieur S line
- ✓ Komfort-Standklimatisierung
- ✓ Leder Valcona mit S-Prägung
- ✓ Räder, 5-Arm-Dynamik, graphitgrau, glanzgedreht, Größe 9 J x 20 mit Reifen 255/50 R
- ✓ Sitzheizung vorn
- ✓ Spurwechselwarnung inkl. Audi pre sense rear, Ausstiegswarnung und Querverkehrsassistent hinten
- ✓ Vordersitze elektrisch einstellbar inklusive Memory-Funktion für den Fahrersitz

### Zustand / Beschädigungen

#### Zubehör, Bordwerkzeug

Ladekabel Kabel (Mode 2 mit Umwandler 220V), fehlt

Ladekabel Kabel (Mode 3/Ladesäule), fehlt

#### Sonstiges

HU (Hauptunters.) BEV (Allane), kein gültiger Nachweis vorhanden

#### Ohne Zuordnung

Satz Sommerreifen auf 9J x 20" LM- Felgen gem. Ausst., fehlt

### Besichtigungsbedingungen

Bei der Besichtigung wurde eine äußere Inaugenscheinnahme am undemontierten Fahrzeug unter Berücksichtigung der vorgefundenen Besichtigungsbedingungen durchgeführt. Es werden keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbareren Bereichen des Fahrzeugs zugesichert.

Dieses Dokument enthält im Anhang die Fotodokumentation mit 12 Fotos.

Schmohl, Stefan

Der Sachverständige, 26.03.2025

## Fotoanlage



Bild 1.



Bild 2.

## Fotoanlage




Bild 3.



Bild 4.

## Fotoanlage



Bild 5.



Bild 6.

## Fotoanlage



Bild 7.



Bild 8.

**Fotoanlage**



Bild 9.




Bild 10.

## Fotoanlage



Bild 11.




Bild 12.