



Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts



Bild 3 : Diagonal hinten rechts



Bild 4 : Diagonal hinten links



Bild 5 : Fahrzeugunterseite




Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand




Bild 7 : Serviceintervallanzeige
"T" Service fällig



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrtüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel



Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank
Ladekabel



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)




Bild 11 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 12 : 2. Radsatz




Bild 13 : LM-Felge vorne rechts Sommer glanzgedreht Kratzer + Abschürfungen




Bild 14 : LM-Felge vorne rechts Sommer glanzgedreht Kratzer + Abschürfungen



Bild 15 : Laderaumabdeckung gerissen



"T" Frontscheibe Steinschlag



"T" Frontscheibe Steinschlag



Bild 18 : Stoßfänger vorne Kratzer




Bild 19 : Heckklappe Kratzer



Bild 20 : Seitenwand hinten links Kratzer + Delle



Bild 21 : Seitenwand hinten links Kratzer + Delle



Bild 22 : Türe vorne links Delle



Bild 23 : Kantenschutz hinten links Kratzer