



Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts



Bild 3 : Diagonal hinten rechts



Bild 4 : Diagonal hinten links



Bild 5 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 6 : Serviceintervallanzeige



Bild 7 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel




Bild 8 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 9 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)



Bild 10 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe




Bild 11 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 12 : 2. Radsatz



Bild 13 : Laufleistung



Bild 14 : Sommerradfelge verschrammt



Bild 15 : Spiegelkappe links verschrammt



Bild 16 : Windschutzscheibe Steinschlag mit Rissbildung



Bild 17 : Abdeckung Heckklappenverkleidung rechts fehlt



Bild 18 : Abdeckung Heckklappenverkleidung rechts fehlt