



WAUZZZF55PA019486

Informations concernant le véhicule

Opérateur		Conditions d'inspection	Suffisant
Immatriculation du véhicule		Kilométrage (Lu)	49 867 km
Constructeur	Audi	Maintenance suivante dans	8 200 km
Type/Modèle	A5 Sportback	Certificat de contrôle technique (Lire sur ZBI)	11/2025
Numéro de châssis	WAUZZZF55PA019486	Puissance / Cylindrée	150 kW / 1 968 ccm
Première immatriculation	23 nov. 2022	Garnissage/Couleur	/
Dernière maintenance		Peinture	
Type de carburant	Hybr.diesel/électr.	Boîte de vitesses	Automatique

Zustandsbericht

Facteurs de diminution de valeur

N°	Groupe de pièces	Description
1	Pare-chocs arrière	Pare-chocs arrière - Eraflé - Revêtement/polissage
2	Rétroviseur droit	Capuchon - Eraflé - Réparation intelligente
3	Pare-chocs avant	Pare-chocs avant - Eraflé - Réparation intelligente
4	Vitrage	Pare-brise - Dommage causé par des cailloux - Remplacer

Traces d'usure

N°	Groupe de pièces	Description
1	Carrosserie	Carrosserie - Rayure(s) - Pas de moins-value
2	Habitacle	Habitacle - Eraflure - Pas de moins-value

Pièces manquantes

Pièce manquante

Reprise de peinture constatée

N°	Lieu
1	Panneau latéral arrière droit, Effectué de manière professionnelle, Facture de réparation Absent

Monte principale

Essieu	Taille du pneu	Constructeur	Type de pneu	Profondeur du profil	Apte à la circulation	Homologation
1	225/50 R17 98H	Pirelli	Pneus hiver	5mm - 5mm	OK	
2	225/50 R17 98H	Pirelli	Pneus hiver	6mm - 6mm	OK	



Pneus supplémentaire

Essieu	Taille du pneu	Constructeur	Type de pneu	Profondeur du profil	Apte à la circulation	Homologation
1	225/50 R17 94H	Pirelli	Pneus été	5mm - 5mm	OK	
2	225/50 R17 94H	Pirelli	Pneus été	6mm - 6mm	OK	

Remplacement

Type	Taille du pneu	Constructeur	Type de pneu	Profondeur du profil	Date de fin de validité
Tirefit					09/2026

L'état d'usure ainsi que les éventuels dommages des pneumatiques ont été pris en compte dans la valeur.

Commentaires

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, N.i.O

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Lieu d'inspection
Allane Mobility Consulting
GmbH

69190 Walldorf

Date d'inspection: 31 mars 2025

Numéro de protocole: 39097450

Date de livraison: 31 mars 2025



Auto Plus

Informations concernant le véhicule

Constructeur	Audi	Conditions d'inspection	Suffisant
Type/Modèle	A5 Sportback	Kilométrage (Lu)	49 867 km
Numéro de châssis	WAUZZZF55PA019486	Première immatriculation	23 nov. 2022

Identification du véhicule:

Le numéro d'identification du véhicule (VIN) a été lu et la conformité des documents présentés a été vérifiée lors de l'inspection par le signataire.

Conditions d'inspection:

Les conditions d'observation étaient suffisantes pour évaluer le véhicule. L'examen a été réalisé en utilisant les conditions d'éclairage qui devaient être reproduites à l'aide du système photographique inclus dans le rapport.

Etat général:

Le véhicule présente des traces d'usure correspondant à son âge et son usage.

Images de présentation



Illustration 1: Incliné à l'avant



Illustration 2: Incliné à l'avant



Illustration 3: Incliné à l'arrière



Illustration 4: Incliné à l'arrière



Illustration 5: Habitacle



Illustration 6: Habitacle



Illustration 7: Habitable



Illustration 8: Habitable



Illustration 9: Habitable



Illustration 10: Divers



Illustration 11: Divers



Illustration 12: Divers



Illustration 13: Divers



Illustration 14: Divers



Illustration 15: Divers



Illustration 16: Divers



Illustration 17: Divers



Illustration 18: Divers



Illustration 19: Divers



Illustration 20: Divers

Photos de dommage



Domage #1: Pare-chocs arrière: Pare-chocs arrière - Erafilé - Revêtement/polissage



Domage #1: Pare-chocs arrière: Pare-chocs arrière - Erafilé - Revêtement/polissage



Domage #2: Rétroviseur droit: Capuchon - Erafilé - Réparation intelligente



Domage #2: Rétroviseur droit: Capuchon - Erafilé - Réparation intelligente



Domage #3: Pare-chocs avant: Pare-chocs avant - Erafilé - Réparation intelligente



Domage #3: Pare-chocs avant: Pare-chocs avant - Erafilé - Réparation intelligente



Domage #3: Pare-chocs avant: Pare-chocs avant - Erafle - Réparation intelligente



Domage #4: Vitrage: Pare-brise - Dommage causé par des cailloux - Remplacer



Domage #4: Vitrage: Pare-brise - Dommage causé par des cailloux - Remplacer



Domage #4: Vitrage: Pare-brise - Dommage causé par des cailloux - Remplacer



Domage #4: Vitrage: Pare-brise - Dommage causé par des cailloux - Remplacer