



WAUZZZFY4M2096835

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	122.022 km
Hersteller	Audi	Restlauf bis Service	-5.000 km
Typ/Modell	Q5 50 TFSle Sportback quattro S tronic S line	HU (Bericht lag vor)	06/2026
Fahrgestellnummer	WAUZZZFY4M2096835	Leistung / Hubraum	195 kW / 1.984 ccm
Erstzulassung	22.06.2021	Polster/Farbe	Stoff/Leder Kombination / Anthrazit-Schwarz
Letzte Wartung		Lackierung	Grau
Kraftstoffart	Hybr.B/E ext.aufli	Getriebe	Automatik

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Tür vorn links	Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen
2	Heckklappe/-tür	Dichtung - gebrochen / gerissen - erneuern
3	Tür vorn links	Türdichtung - gebrochen / gerissen - erneuern
4	Scheinwerfer	Scheinwerferreinigungsdüse rechts (Abdeckung) - fehlt - erneuern
5	2.Radsatz	2 Reifen - verschlissen - erneuern
6	Sonstiges	Inspektion/Wartung - fällig - durchführen

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
		Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Fehlteile

Fehlteil

Vorschäden

Nr.	Vorschaden
1	Front, Angabe durch Nutzer/Auftraggeber, vom 24.05.2023
2	Heck, Angabe durch Nutzer/Auftraggeber, vom 04.10.2023

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
	Keine feststellbar

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
R+H Autologistik GmbH &
Co.KG
Münchener Str. 1
64521 Groß-Gerau

Besichtigungsdatum: 07.04.2025
Protokollnummer: 39230486



Auto Plus

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	235/60 R18 107H	Michelin	Winterreifen	3mm - 3mm	i.O.	i.O.
2	235/60 R18 107H	Michelin	Winterreifen	4mm - 4mm	i.O.	i.O.

Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	235/55 R19 105W	Goodyear	Sommerreifen	1mm - 1mm	i.O.	i.O.
2	235/55 R19 105W	Pirelli	Sommerreifen	3mm - 3mm	i.O.	i.O.

Ersatz

Typ	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Ablaufdatum
Tirefit					12/2026

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Ausstattung

Serienausstattung

Bezeichnung
Airbag für Fahrer und Beifahrer
Airbag: Seitenairbags vorn und Kopfairbagsystem
Akustisches Fahrzeug-Warnsystem
Akzentflächen schwarz matt
Allradantrieb "quattro" mit ultra-Technologie
Anti-Blockier-System (ABS)
Antriebs-Schlupf-Regelung (ASR)
Audi connect Notruf & Service mit Audi connect Remote & Control
Audi drive select
Audi pre sense city
Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar
Außenspiegelgehäuse in Wagenfarbe
Bergabfahrassistent
Dachhimmel in Stoff
Dekoreinlagen Micrometallic silber
Drehzahlmesser
e-tron Ladesystem kompakt
Einparkhilfe hinten
Einstiegsleisten mit Aluminiumeinleger vorn, beleuchtet, mit S-Schriftzug
Elektromechanische Parkbremse
Elektronische Differentialsperre (EDS)
Elektronische Stabilisierungskontrolle (ESC)
Fahrer-Informations-System mit Farbdisplay
Fensterheber elektrisch vorn und hinten
Funkschlüssel (ohne Safe-Lock)
Fußmatten vorn und hinten
Gepäckraumklappe, elektrisch öffnend und schließend
Geschwindigkeitsregelanlage inkl. Geschwindigkeitsbegrenzer
Getriebe: S tronic 7-Gang
Haushaltsstecker Typ E/F
Heckscheibe beheizbar
Heckscheibenwischer
Hybrid-Antriebssystem PHEV
Industriestecker CEE 16A / 400V / lang+gerade
Innenbeleuchtung
Innenspiegel abblendbar
Kindersicherung manuell
Kindersitzbefestigung ISOFIX und Top Tether für die äußeren Fondsitze
Klimaautomatik

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
R+H Autologistik GmbH &
Co.KG
Münchener Str. 1
64521 Groß-Gerau

Besichtigungsdatum: 07.04.2025
Protokollnummer: 39230486



Auto Plus

Bezeichnung
Komfortklimaautomatik 3-Zonen
Kopfstützen (3) hinten
Kopfstützen vorne
Lackierung: Uni
Ladekabel Mode 3
Ladekantenschutz in Edelstahl
LED - Heckleuchten
LED-Scheinwerfer
Lenkrad: Lederlenkrad im 3-Speichen-Design mit Multifunktion plus
Licht-/Regensensor
Mittelarmlehne vorn
Modellbezeichnung gemäß neuer Leistungskennzeichnung
Nichtraucherausführung
Ottopartikelfilter
Paket Glanz
Rad: Bordwerkzeug (ohne Wagenheber)
Rad: Leichtmetallräder, 18" 5-Arm-Stern
Rad: Reifendruck-Kontrollanzeige
Rad: Reifenreparaturset
Radio: MMI Radio plus
Radiozubehör: Datenmodul Europa
Servolenkung, elektromechanisch
Sicherheitsgurte
Sitzbezüge in Stoff Synonym
Sitze: Normalsitze vorn
Sitze: Rücksitzbank plus
Sitze: Vordersitze manuell einstellbar
Sonnenblende auf Fahrer- und Beifahrerseite
Standklimatisierung
Start-Stop-System
Telefon: Bluetooth-Schnittstelle
Trennnetz
Verbandmaterial mit Warndreieck
Verglasung: Frontscheibe in Wärmeschutz- und Akustikverglasung
Verglasung: Klarglas
Wegfahrsperre elektronisch
Wärmeschutzverglasung

Sonderausstattung

Bezeichnung
Akzentflächen schwarz glänzend
Anhängevorrichtung
Audi virtual cockpit
Außenspiegelgehäuse in Schwarz
Dachhimmel in Stoff schwarz
Dekoreinlagen Aluminium matt gebürstet
Diebstahlwarnanlage
Entfall Modellbezeichnung und Leistungs-/Technologie-Schriftzug
Fahrwerk: adaptive air suspension
Halteassistent
Interieurelemente in Kunstleder
Kamerabasierte Verkehrszeichenerkennung
Komfortmittelarmlehne vorn
Kopfstützen: variable Kopfstützen für Vordersitze
LED-Scheinwerfer: Matrix LED-Scheinwerfer mit dynamischer Lichtinszenierung u. dynamischem Blinklicht
Paket Ablage- und Gepäckraumpaket
Paket Ambiente-Lichtpaket plus
Paket Assistenzpaket Stadt mit Assistenzpaket Parken
Paket Assistenzpaket Tour
Paket Business
Paket Interieur S line
Paket Optikpaket Schwarz
Panorama Glasdach
Parkassistent mit Einparkhilfe plus
Rad: Leichtmetallräder, 19" 5-Speichen-V, graphitgrau, glanzgedreht
Rad: Radschrauben diebstahlhemmend
Radiozubehör: Bang & Olufsen Premium Sound System mit 3D-Klang
Radiozubehör: USB-Ladeschnittstellen für Fondpassagiere
Scheinwerfer- Reinigungsanlage
Sitzbezüge in Stoff Sequenz/Leder
Sitze: Lendenwirbelstütze für die Vordersitze, elektrisch (4-Wege)
Sitze: Vordersitze elektrisch einstellbar mit Memory-Funktion für d. Fahrersitz und d. Außenspiegel
Sitzheizung vorn
Standklimatisierung (Komfort)
Stoßfänger S Line in Kontrastlackierung
Telefon: Audi Phone Box
Telefon: Audi Smartphone Interface i.V.m Businesspaket oder MMI Navigation
Verglasung: Akustikverglasung für Türscheiben vorn
Verglasung: Privacy-Verglasung (Scheiben abgedunkelt) für Akustikverglasung

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
R+H Autologistik GmbH &
Co.KG
Münchener Str. 1
64521 Groß-Gerau

Besichtigungsdatum: 07.04.2025
Protokollnummer: 39230486



Auto Plus

Bemerkungen

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten.
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, i. O.

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
R+H Autologistik GmbH &
Co.KG
Münchener Str. 1
64521 Groß-Gerau

Besichtigungsdatum: 07.04.2025
Protokollnummer: 39230486



Auto Plus

Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Audi	Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Typ/Modell	Q5 50 TFSle Sportback quattro S tronic S line	Laufleistung (abgelesen)	122.022 km
Fahrgestellnummer	WAUZZZFY4M2096835	Erstzulassung	22.06.2021

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich. Zum Zeitpunkt der Besichtigung konnte der Zustand einer ausreichenden Beurteilung nicht sichergestellt werden. Sachverständigenseits wird daher zur Verringerung des Prognoserisikos eine weitere Besichtigung empfohlen.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum



Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Innenraum



Abbildung 9: Innenraum



Abbildung 10: Innenraum



Abbildung 11: Innenraum



Abbildung 12: Innenraum



Abbildung 13: Innenraum



Abbildung 14: Innenraum



Abbildung 15: Innenraum



Abbildung 16: Innenraum



Abbildung 17: FIN



Abbildung 18: Zubehör



Abbildung 19: Zubehör



Abbildung 20: Zubehör



Abbildung 21: Zubehör



Abbildung 22: Zubehör



Abbildung 23: Dokumente




Abbildung 24: Dokumente



Abbildung 25: Dokumente



Abbildung 26: Montierte Bereifung



Abbildung 27: Montierte Bereifung



Abbildung 28: Montierte Bereifung



Abbildung 29: Montierte Bereifung



Abbildung 30: Sonstiges



Abbildung 31: Sonstiges



Abbildung 32: Sonstiges



Abbildung 33: Sonstiges

Beschädigungsfotos




Beschädigung #1: Tür vorn links: Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #1: Tür vorn links: Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #2: Heckklappe/-tür: Dichtung - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #2: Heckklappe/-tür: Dichtung - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #3: Tür vorn links: Türdichtung - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #3: Tür vorn links: Türdichtung - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #4: Scheinwerfer: Scheinwerferreinigungsdüse rechts (Abdeckung) - fehlt - erneuern



Beschädigung #4: Scheinwerfer: Scheinwerferreinigungsdüse rechts (Abdeckung) - fehlt - erneuern



Beschädigung #5: 2.Radsatz: 2 Reifen - verschlissen - erneuern



Beschädigung #5: 2.Radsatz: 2 Reifen - verschlissen - erneuern



Beschädigung #5: 2.Radsatz: 2 Reifen - verschlissen - erneuern



Beschädigung #5: 2.Radsatz: 2 Reifen - verschlissen - erneuern



Beschädigung #5: 2.Radsatz: 2 Reifen - verschlissen - erneuern



Beschädigung #5: 2.Radsatz: 2 Reifen - verschlissen - erneuern



Beschädigung #6: Sonstiges: Inspektion/Wartung - fällig - durchführen



Checkliste

Vorhanden	Name
<input type="checkbox"/>	ABE
<input type="checkbox"/>	Abschleppöse
<input type="checkbox"/>	Anhängekupplung abnehmbar
<input type="checkbox"/>	Antenne
<input type="checkbox"/>	Bordbuchmappe
<input type="checkbox"/>	Bordwerkzeug
<input type="checkbox"/>	Consumer Kabelkit
<input type="checkbox"/>	Fernbedienung Standheizung
<input type="checkbox"/>	Ladekabel
<input type="checkbox"/>	Laderaumabdeckung / Rollo
<input type="checkbox"/>	Leichtmetallfelgensatz komplett
<input type="checkbox"/>	Navigations Datenträger
<input type="checkbox"/>	Schlüssel Anhängerkupplung
<input type="checkbox"/>	Serviceheft
<input type="checkbox"/>	Tirefit Füllmittel
<input type="checkbox"/>	Tirefit komplett
<input type="checkbox"/>	Tirefit Kompressor
<input type="checkbox"/>	Windschott