



Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts




Bild 3 : Diagonal hinten rechts



Bild 4 : Diagonal hinten links





Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel





Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)




Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe




Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)






Bild 13 : 2. Radsatz



Bild 14 : Ladekabel E-Fahrzeug



Bild 15 : Div: Zubehör




Bild 16 : Heckklappe, eingedellt, drücken





Bild 17 : Heckklappe Lackierung oberhalb, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau




Bild 18 : Heckklappe Lackierung oberhalb, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau




Bild 19 : Tür hinten links Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau




Bild 20 : Tür hinten links Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau





Bild 21 : Stoßfänger vorne Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau



Bild 22 : Stoßfänger vorne Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau