

DEKRA Automobil GmbH  
Kolumbusstr. 34, 71063 Sindelfingen



Mobility Concept GmbH  
Grünwalder Weg 34  
82041 Oberhaching

DEKRA Automobil GmbH  
Außenstelle Sindelfingen  
Kolumbusstr. 34  
71063 Sindelfingen  
Telefon 07031 / 81945-40  
Fax 07031 / 81945-43  
E-Mail  
sindelfingen.automobil@dekra.com



Ansprechpartner:  
Nicky Murowski  
Tel. direkt 07031 81945 40

## Zustandsbericht / Minderwertgutachten



**Kennzeichen**

**M AV2013E**

**FIN**

**WAUZZZFY7L2113352**

### Vorgang

Kunden-Nr.  
Auftraggeber  
Ihr Auftrag vom  
Besichtigung

0210003894  
Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching  
24.02.2025, telefonisch.  
24.02.2025, 14:15 Uhr, durch Herrn Nicky Murowski bei DEKRA Automobil GmbH  
Außenstelle Sindelfingen, Kolumbusstr. 34, 71063 Sindelfingen  
24.02.2025  
Leasing-Nr. 314191

Bewertet auf  
Betritt

### Zusammenfassung

Reparaturkosten gesamt

mit MwSt.  
ohne MwSt.

-1.930,00 EUR  
-1.621,85 EUR

Minderwerte aus Rep.-kosten

mit MwSt.  
ohne MwSt.

-1.147,30 EUR  
-964,12 EUR

## Bemerkungen

**Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.**

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 90 µm bis 130 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Bei der Besichtigung konnte keine Fahrprobe durchgeführt werden. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I  
2 Hauptschlüssel vorgelegt.

## Fahrzeugdaten

|                            |                                                                                   |                      |                        |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|
| Erstzulassung              | 14.12.2020                                                                        | Letzte Zulassung     | 14.12.2020             |
| Fahrzeugart                | Personenkraftwagen                                                                | Hersteller           | Audi                   |
| Typ / Verkaufsbez.         | Q5 (FYB)(10.2016->) / Q5                                                          | Aufbauart            | Geländewagen           |
|                            | 50 TFSI e quattro basis                                                           |                      |                        |
|                            | (EURO 6d-TEMP)                                                                    |                      |                        |
| Türen                      | 5                                                                                 | Sitzplätze           | 5                      |
| Fahrzeug-Ident.-Nr.        | WAUZZZF7L2113352                                                                  | HSN / TSN            | 0588 / BRE             |
| DAT Europa-Code®           | 010601530390001                                                                   | DAT Marktindex       | DE001 6087             |
| Km-Stand abgelesen         | 51052                                                                             | Nächste HU §29 StVZO | 11 / 2025              |
| Energiequelle / Kraftstoff | Hybr.B/E ext.auf.                                                                 | Zylinderanzahl       | 4 /                    |
| Leistung (kW)              | 185                                                                               | Hubraum (ccm)        | 1984                   |
| Schadstoffklasse:          | EURO6;WLTP;DG;PI/CI; M,                                                           | Getriebe / Gänge     | Automatik / 7          |
|                            | N1 I                                                                              |                      |                        |
| Felgen                     | Leichtmetall                                                                      | Farbe                | Manhattangrau Metallic |
|                            |                                                                                   |                      | (X7L) / H1, LX7L       |
| Polster                    | Stoff Synonym                                                                     |                      |                        |
|                            | Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht. |                      |                        |

## Räder / Reifen

| Achse     | Reifenbezeichnung   | Hersteller/Typ                 | Art  | Profiltiefe |
|-----------|---------------------|--------------------------------|------|-------------|
| 1 links   | 235 / 60 R 18 103 V | Michelin / Latitude Sport 3 AO | S /O | 5 mm        |
| rechts    | 235 / 60 R 18 103 V | Michelin / Latitude Sport 3 AO | S /O | 5 mm        |
| 2 links   | 235 / 60 R 18 103 V | Michelin / Latitude Sport 3 AO | S /O | 5 mm        |
| rechts    | 235 / 60 R 18 103 V | Michelin / Latitude Sport 3 AO | S /O | 5 mm        |
| Pannenset |                     |                                |      |             |

S/ Sommer; /O Original;

## zusätzlicher Reifensatz

| Reifenbezeichnung   | Hersteller/Typ              | Art  | Profiltiefe |
|---------------------|-----------------------------|------|-------------|
| 235 / 60 R 18 107 H | Dunlop / Winter Sport 5 SUV | W /O | 6 mm        |
| 235 / 60 R 18 107 H | Dunlop / Winter Sport 5 SUV | W /O | 6 mm        |
| 235 / 60 R 18 107 H | Dunlop / Winter Sport 5 SUV | W /O | 6 mm        |
| 235 / 60 R 18 107 H | Dunlop / Winter Sport 5 SUV | W /O | 6 mm        |

W/ Winter; /O Original;

Felgen: Leichtmetall

## Serienausstattung

Serie: 8 Lautsprecher, AUX-IN-Anschluss, Airbag Beifahrerseite abschaltbar, Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebsart: Allradantrieb, Audi Drive Select, Außenspiegel Wagenfarbe, Außenspiegel konvex, links, Außenspiegel konvex, rechts, Batterie 75 Ah, Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert, Bremsassistent, Bremsscheiben hinten (300 mm x 12 mm), Bremsscheiben vorn (318 mm x 30 mm), Dachreling eloxiert, Dynamik-Fahrwerk, Elektromotor 35 kW (Hybridantrieb), Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP), Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC), Exterieur-Paket S line, Fahrassistenten-System: Bergabfahr-Assistent, Fahrassistenten-System: City-Notbremsfunktion (Audi pre sense City), Frontscheibe Akustikglas, Fußmatten Velours, Generator 100-150 A, Geschwindigkeits-Begrenzeranlage, Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe S-tronic, Heckleuchten LED, Hybrid, Hybrid 220 kW (Motor 2,0 Ltr. - 185 kW TFSI), Innenausstattung: Dekoreinlagen Mikrometallic silber, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz, Karosserie: 4-türig, Kindersicherung, manuell, Kofferraumbelag, Komfort-Klimaautomatik 3-Zonen, Kopf-Airbag-System (Sideguard), Kraftstofftank: 54 Ltr., Kältemittel R 1234 YF, LM-Felgen 8x18 (5-Arm-Stern-Design), Ladekabel für öffentliche Ladesäulen (e-tron), Ladekabel mit Industriestecker (16 A / 400 V), Ladekabel mit Schukostecker, Leuchtweitenregelung automatisch, Licht- und Regensensor, Lichtsensor (Coming Home, Leaving Home), Longlife-Service, Mittelarmlehne hinten mit Fach, Mittelarmlehne vorn, Modellbezeichnung mit neuer Leistungskennzeichnung, Motor 2,0 Ltr. - 185 kW (System: 220 kW) 16V TFSI Hybrid (DLGA), Multi-Media-Interface MMI Basic Plus / MMI Radio Plus, Normalsitze vorn, Otto-Partikelfilter (OPF), Parkbremse elektro-mechanisch, Radioempfang digital (DAB), Radstand 2819 mm, Reifen 235/60 R18 ...V, Reifen-Reparaturkit, Reifenkontroll-Anzeige, Rücksitzbank (plus) und/oder Lehne geteilt, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP, Scheibenwaschdüsen heizbar, Seitenairbag vorn, Servolenkung, Sitzbezug / Polsterung: Stoff, Start/Stop-Anlage, Wegfahrsperre (elektronisch), Wärmeschutzverglasung grün getönt, Xenon-Scheinwerfer Plus (Abblend- und Fernlicht), Zentralverriegelung / Startanlage Keyless-Go

## Sonderausstattung

| Code  | Bezeichnung                                                                |
|-------|----------------------------------------------------------------------------|
| 25057 | Audi connect (Notruf- und Assistance-System)                               |
| 15204 | Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, mit Abblendautomatik |
| 24835 | Bluetooth-Freisprecheinrichtung mit Spracherkennung (Audi Phone Box)       |
| 27805 | Dachhimmel Stoff, schwarz                                                  |
| 25802 | Einparkhilfe hinten (APS)                                                  |
| 40906 | Fahrassistenten-System: Anfahr-Assistent (hold assist)                     |
| 18610 | Fahrassistenten-System: Fernlichtassistent                                 |
| 37209 | Fahrassistenten-System: Insassen-Schutzsystem (Audi pre sense basic)       |
| 39806 | Frontkamera (Scheibe)                                                      |


|       |                                                         |
|-------|---------------------------------------------------------|
| 27605 | Gepäckraum-Abtrennung (Netz)                            |
| 26708 | Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)                 |
| 37901 | Innenspiegel mit Abblendautomatik                       |
| 34710 | Kopfstützen variabel verstellbar                        |
| 33401 | Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar           |
| 69010 | Lenkrad (Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion plus     |
| 11000 | Metallic-Lackierung                                     |
| 25713 | Multi-Media-Interface MMI Navigation Plus mit MMI Touch |
| 4408  | Raucher-Paket                                           |
| 19000 | Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)                     |
| 29500 | Sitzheizung vorn                                        |

### Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: digital  
letzte Wartung: am 01.08.2024 bei Kilometerstand 39.922

### Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen



| Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg                                                  | Rep.Kost Anrechnung |          | Minderwert in EUR |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------|-------------------|----------------|
|                                                                                      | brutto              |          | brutto            | netto          |
| 1. Stoßfänger vorne Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 21, 22)    | 740                 | anteilig | -426,24           | -358,18        |
| 2. Tür hinten links Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 19, 20)    | 663                 | anteilig | -381,89           | -320,92        |
| 3. Heckklappe Lackierung oberhalb, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 17, 18) | 443                 | anteilig | -255,17           | -214,43        |
| 4. Heckklappe, eingedellt, drücken (Bild 16)                                         | 84                  | voll     | -84,00            | -70,59         |
| <b>Rep.Kosten insgesamt / Minderwert</b>                                             | <b>1.930</b>        |          | <b>-1.147,30</b>  | <b>-964,12</b> |

### Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

#### Bezeichnung des Schadens

Tür vorne links Türkante, zerkratzt,  
Gebrauchsspur  
Verkleidung Heckklappe, zerkratzt,  
Gebrauchsspur

### Hinweise

Alle Beträge (ausgenommen eines evtl. aufgeführten merkantilen Minderwertes) beinhalten die gesetzliche Mehrwertsteuer. Minderwerte sind brutto und netto ausgewiesen.

Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.

Der Sachverständige  
Nicky Murowski

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

**Die ausgeführte Fahrzeugdokumentation sowie der dokumentierte Fahrzeugzustand wurden von folgenden Personen geprüft und bestätigt.**

| Fahrer, der das Fahrzeug abstellt / übergibt / abliefert          |                         |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 24.02.2025                                                        | Völker                  |  |
| Datum                                                             | Name in Druckbuchstaben | Unterschrift                                                                          |
| DEKRA Sachverständiger                                            |                         |                                                                                       |
| 24.02.2025                                                        | Murowski                |  |
| Datum                                                             | Name in Druckbuchstaben | Unterschrift                                                                          |
| Empfänger / Spediteur / Abholer / Bevollmächtigter des Autohauses |                         |                                                                                       |
| Datum                                                             | Name in Druckbuchstaben | Unterschrift                                                                          |