

Voertuig gegevens

Chassisnr.	NLHB351AA JZ381669	Merk	HYUNDAI	Onderhoudsdatum	-
Kenteken	SF-10-0L	Model	i20 1.0 T-GDI 100 ActieAuto + Navigatie Comfort HP	Km stand onderh	-
Inschrijvingsdatum	13-04-2018	Bouwjaar	2018	Kleur	Blauw Lak
Km stand	66 848 km	Cylinderinhoud	998	Interieurkleur	Grijs
Brandstof	Benzine	Carrosseriesoort	-	Apk datum	-
Aantal zitplaatsen	-	Transmissie	Handmatig	Uitstoot	-
Aantal portieren	5	Aantal versnellingen	5		

Inspectie gegevens

Inspectiedatum	14-04-2025	Terminal	Ayvens Veghel		
					
					
					

Accessoires

Airconditioning (automatisch)	✓
Cruise control	✓
Navigatiesysteem	✓
Centrale vergrendeling	✓
Electrische bedienbare ramen	✓
Parkeersensoren	✓
Audiosysteem	✓

Verwijderbare items

Mobiliteitsset	✓
Hoedenplank	✓

Documentenlijst

Handleiding	✓
Onderhoudsboekje	✓
Reservesleutel	✓
Sleutel met afstandsbediening	✓
Navigatie software	✓

Banden

Michelin 185/65/15 Zomer 4.0 mm		Michelin 185/65/15 Zomer 4.0 mm	
Michelin 185/65/15 Zomer 5.0 mm		Michelin 185/65/15 Zomer 4.0 mm	

Exterieur schade

1



Onderdeel

Scherm

Positie

Linksvoor

Type

Deuk met lakschade

Omvang

Diameter (mm) > 20

Bewerking

Herstellen

3



Onderdeel

Portier

Positie

Linksvoor

Type

Kras

Omvang

Lengte (cm) > 10

Bewerking

Herstellen

5



Onderdeel

Portier

Positie

Rechtsachter

Type

Chemische afzetting

Omvang

-

Bewerking

Forfait herstelling

6



Onderdeel

Bumper

Positie

Voor

Type

Kras

Omvang

Lengte (cm) > 10

Bewerking

Herstellen

7



Onderdeel

Dakstijl

Positie

Links

Type

Deuk

Omvang

Diameter (mm) > 20

Bewerking

Smart Repair

Interieur schade

2



Onderdeel	Reiniging interieur
Positie	Voor
Type	Vuil
Omvang	-
Bewerking	Reinigen

4



Onderdeel	Reiniging interieur
Positie	Achter
Type	Vuil
Omvang	-
Bewerking	Reinigen