

Voertuig gegevens

Chassisnr.	VR7A4DGZS ML011376	Merk	Citroën	Onderhoudsdatum	-
Kenteken	K8-00-SK	Model	C5 Aircross Hybrid 225 Business Plus e-EAT8 5d	Km stand onderh	-
Inschrijvingsdatum	26-02-2021	Bouwjaar	2021	Kleur	Grijs Metallic
Km stand	160 888 km	Cylinderinhoud	1598	Interieurkleur	Grijs
Brandstof	Hybrid benzine	Carrosseriesoort	-	Apk datum	-
Aantal zitplaatsen	-	Transmissie	Automaat	Uitstoot	-
Aantal portieren	5	Aantal versnellingen	-		

Inspectie gegevens

Inspectiedatum	08-04-2025	Terminal	Dekra Ayvens		
					
					
					

Accessoires

Airconditioning (automatisch)	✓
Cruise control	✓
Lederen bekleding	✓
Navigatiesysteem	✓
Open dak	✓
Panoramadak	✓
Lichtmetalen velgen	✓
Automatische versnellingsbak	✓
Stoelverwarming	✓
Elektrisch bedienbare zetels	✓
Trekhaak	✓
Metaallak	✓
Centrale vergrendeling	✓
Electrische bedienbare ramen	✓
Dakrails	✓
Parkeersensoren	✓
Audiosysteem	✓
Led verlichting	✓

Verwijderbare items

Thuislader	✗
Mobiliteitsset	✓
Hoedenplank	✓
Laadkabel	✓


Documentenlijst

Handleiding	✓
Onderhoudsboekje	✓
Reservesleutel	✓
Sleutel met afstandsbediening	✓
Navigatie software	✓

Banden

Winterbanden

Michelin 205/55/19 Winter 4.0 mm



Michelin 205/55/19 Winter 4.5 mm



Michelin 205/55/19 Winter 6.5 mm

Michelin 205/55/19 Winter 6.5 mm

Exterieur schade

2



Onderdeel Alu velg 19'
Positie Linksvoor
Type Kras
Omvang -
Bewerking Forfait herstelling

3



Onderdeel Portier
Positie Linksachter
Type Deuk met lakschade
Omvang Diameter (mm) > 20
Bewerking Herstellen

4



Onderdeel Alu velg 19'
Positie Linksachter
Type Kras
Omvang -
Bewerking Forfait herstelling

5



Onderdeel Dakspoiler
Positie Achter
Type Chemische afzetting
Omvang -
Bewerking Forfait herstelling

6



Onderdeel Achterklep
Positie Achter
Type Chemische afzetting
Omvang -
Bewerking Forfait herstelling

7



Onderdeel Scherm
Positie Rechtsachter
Type Deuk
Omvang Diameter (mm) > 20
Bewerking Smart Repair

8



Onderdeel Alu velg 19'
Positie Rechtsachter
Type Kras
Omvang -
Bewerking Forfait herstelling

9



Onderdeel Portier
Positie Rechtsachter
Type Deuk
Omvang Diameter (mm) > 20
Bewerking Smart Repair

10



Onderdeel Portier
Positie Rechtsvoor
Type Deuk
Omvang Diameter (mm) > 20
Bewerking Smart Repair

11



Onderdeel Alu velg 19'
Positie Rechtsvoor
Type Kras
Omvang -
Bewerking Forfait herstelling

12



Onderdeel Dakstijl
Positie Rechts
Type Chemische afzetting
Omvang -
Bewerking Forfait herstelling

13



Onderdeel Instaplaat
Positie Linksachter
Type Deuk met lakschade
Omvang -
Bewerking Ter info

Overige schade

1



Onderdeel	Thuislader
Positie	-
Type	Ontbrekend
Omvang	-
Bewerking	Ter info