



WBA11CG060CG70224

Informations concernant le véhicule

Opérateur		Conditions d'inspection	Suffisant
Immatriculation du véhicule		Kilométrage (Lu)	96 454 km
Constructeur	BMW	Maintenance suivante dans	3 200 km
Type/Modèle	530e	Certificat de contrôle technique (Rapport disponible)	03/2026
Numéro de châssis	WBA11CG060CG70224	Puissance / Cylindrée	135 kW / 1 998 ccm
Première immatriculation	8 mars 2021	Garnissage/Couleur	/
Dernière maintenance		Peinture	
Type de carburant	Hybr.B/E ext.	Boîte de vitesses	Automatique

Zustandsbericht

Facteurs de diminution de valeur

N°	Groupe de pièces	Description
1	Hayon/Porte arrière	Couvercle de coffre - Collé/avec inscriptions - Décoller/neutraliser
2	Panneau latéral arrière gauche	Paroi latérale - bosse(s) - Bon travail de réparation
3	Toit	Toit - bosse(s) - Bon travail de réparation
4	Pare-chocs avant	Grille d'admission d'air - Cassé/déchiré - Remplacer
5	2e Jeu de roues	1 Jante alliage - Eraflé - Diminution de valeur
6	Pare-chocs avant	Pare-chocs avant - Eraflé - Réparation intelligente
7	Vitrage	Pare-brise - Dommages causés par des cailloux - Remplacer
8	Pare-chocs arrière	Pare-chocs arrière - Eraflé - Réparer et repeindre

Traces d'usure

N°	Groupe de pièces	Description
1	Carrosserie	Carrosserie - Rayure(s) - Pas de moins-value
2	Habitacle	Habitacle - Eraflure - Pas de moins-value

Pièces manquantes

Pièce manquante

Dommages pré-existants

N°	Dommage pré-existant
1	Avant, Indiqué par l'utilisateur / le client

Reprise de peinture constatée



N°	Lieu
1	Garde-boue droit

Monte principale

Essieu	Taille du pneu	Constructeur	Type de pneu	Profondeur du profil	Apte à la circulation	Homologation
1	245/45 R18 100V	Dunlop	Pneus hiver	7mm - 7mm	OK	
2	245/45 R18 100V	Dunlop	Pneus hiver	6mm - 6mm	OK	

Pneus supplémentaire

Essieu	Taille du pneu	Constructeur	Type de pneu	Profondeur du profil	Apte à la circulation	Homologation
1	245/45 R18 100Y	Goodyear	Pneus été	5mm - 5mm	OK	
2	245/45 R18 100Y	Goodyear	Pneus été	5mm - 5mm	OK	

L'état d'usure ainsi que les éventuels dommages des pneumatiques ont été pris en compte dans la valeur.

Commentaires

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, N.i.O

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Lieu d'inspection
Allane Mobility Consulting
GmbH

69190 Walldorf

Date d'inspection: 3 avr. 2025
Numéro de protocole: 39158568
Date de livraison: 3 avr. 2025



Auto Plus

Informations concernant le véhicule

Constructeur	BMW	Conditions d'inspection	Suffisant
Type/Modèle	530e	Kilométrage (Lu)	96 454 km
Numéro de châssis	WBA11CG060CG70224	Première immatriculation	8 mars 2021

Identification du véhicule:

Le numéro d'identification du véhicule (VIN) a été lu et la conformité des documents présentés a été vérifiée lors de l'inspection par le signataire.

Conditions d'inspection:

Les conditions d'observation étaient suffisantes pour évaluer le véhicule. L'examen a été réalisé en utilisant les conditions d'éclairage qui devaient être reproduites à l'aide du système photographique inclus dans le rapport.

Etat général:

Le véhicule présente des traces d'usure correspondant à son âge et son usage.

Images de présentation



Illustration 1: Incliné à l'avant



Illustration 2: Incliné à l'avant



Illustration 3: Incliné à l'arrière



Illustration 4: Incliné à l'arrière



Illustration 5: Habitacle



Illustration 6: Habitacle



Illustration 7: Habitable



Illustration 8: Habitable



Illustration 9: Habitable



Illustration 10: Divers



Illustration 11: Divers



Illustration 12: Divers



Illustration 13: Divers



Illustration 14: Divers



Illustration 15: Divers



Illustration 16: Divers



Illustration 17: Divers



Illustration 18: Divers

69190 Walldorf



Illustration 19: Divers



Illustration 20: Divers



Illustration 21: Divers



Illustration 22: Divers



Illustration 23: Divers

Photos de dommage



Domage #1: Hayon/Porte arrière: Couvercle de coffre - Collé/avec inscriptions - Décoller/neutraliser



Domage #1: Hayon/Porte arrière: Couvercle de coffre - Collé/avec inscriptions - Décoller/neutraliser



Domage #2: Panneau latéral arrière gauche: Paroi latérale - bosse(s) - Bon travail de réparation



Domage #2: Panneau latéral arrière gauche: Paroi latérale - bosse(s) - Bon travail de réparation



Domage #3: Toit: Toit - bosse(s) - Bon travail de réparation



Domage #3: Toit: Toit - bosse(s) - Bon travail de réparation



Domage #4: Pare-chocs avant: Grille d'admission d'air - Cassé/déchiré - Remplacer



Domage #4: Pare-chocs avant: Grille d'admission d'air - Cassé/déchiré - Remplacer



Domage #5: 2e Jeu de roues: 1 Jante alliage - Erafilé - Diminuti... de valeur



Domage #5: 2e Jeu de roues: 1 Jante alliage - Erafilé - Diminution de valeur



Domage #5: 2e Jeu de roues: 1 Jante alliage - Erafilé - Diminuti... de valeur



Domage #6: Pare-chocs avant: Pare-chocs avant - Erafilé - Réparation intelligente



Domage #6: Pare-chocs avant: Pare-chocs avant - Erafilé - Réparation intelligente



Domage #7: Vitrage: Pare-brise - Dommage causé par des cailloux - Remplacer



Domage #7: Vitrage: Pare-brise - Dommage causé par des cailloux - Remplacer



Domage #8: Pare-chocs arrière: Pare-chocs arrière - Erafilé - Réparer et repeindre



Domage #8: Pare-chocs arrière: Pare-chocs arrière - Erafilé - Réparer et repeindre



Domage #8: Pare-chocs arrière: Pare-chocs arrière - Erafilé - Réparer et repeindre

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Lieu d'inspection
Allane Mobility Consulting
GmbH

Date d'inspection: 3 avr. 2025

Numéro de protocole: 39158568

Date de livraison: 3 avr. 2025



Auto Plus

69190 Walldorf



Domage #8: Pare-chocs arrière: Pare-chocs arrière - Erafilé - Réparer et repeindre