


Voertuig gegevens

Chassisnr.	W0VZX6GH0 K1075673	Merk	OPEL	Onderhoudsdatum	-
Kenteken	93-DM-S6	Model	Insignia Grand Sport 2.0 BiTurbo 154kW GSi Exclusi	Km stand onderh	-
Inschrijvingsdatum	07-10-2019	Bouwjaar	2019	Kleur	Grijs Metallic
Km stand	160 757 km	Cylinderinhoud	1956	Interieurkleur	Grijs
Brandstof	Diesel	Carrosseriesoort	-	Apk datum	-
Aantal zitplaatsen	-	Transmissie	Automaat	Uitstoot	-
Aantal portieren	5	Aantal versnellingen	-		

Inspectie gegevens

Inspectiedatum	04-04-2025	Terminal	Dekra Ayvens		
					
					
					

Accessoires

Airconditioning (automatisch)	✓
Cruise control	✓
Lederen bekleding	✓
Navigatiesysteem	✓
Lichtmetalen velgen	✓
Automatische versnellingsbak	✓
Stoelverwarming	✓
Elektrisch bedienbare zetels	✓
Metaallak	✓
Centrale vergrendeling	✓
Electrische bedienbare ramen	✓
4-wielaandrijving	✓
Parkeersensoren	✓
Audiosysteem	✓
Led verlichting	✓


Verwijderbare items

Hoedenplank	✓
-------------	---

Documentenlijst

Handleiding	✓
Onderhoudsboekje	✓
Reservesleutel	✓
Sleutel met afstandsbediening	✓
Navigatie software	✓

Banden

Pirelli 235/45/18 Zomer 2.0 mm		Pirelli 235/45/18 Zomer 2.0 mm	
Pirelli 235/45/18 Zomer 5.0 mm		Pirelli 235/45/18 Zomer 5.0 mm	

Exterieur schade

1



Onderdeel

Portier

Positie

Linksachter

Type

Deuk met lakschade

Omvang

Diameter (mm) > 20

Bewerking

Herstellen

2



Onderdeel

Scherp

Positie

Linksachter

Type

Deuk

Omvang

Aantal > 2

Bewerking

Smart Repair

3



Onderdeel

Alu velg 18"

Positie

Linksachter

Type

Kras

Omvang

-

Bewerking

Forfait herstelling

4



Onderdeel

Achterklep

Positie

Achter

Type

Deuk met lakschade

Omvang

Aantal > 2

Bewerking

Herstellen

5



Onderdeel

Scherp

Positie

Rechtsachter

Type

Deuk

Omvang

Diameter (mm) > 20

Bewerking

Smart Repair

6



Onderdeel

Bumper

Positie

Rechtsachter

Type

Deuk met lakschade

Omvang

Diameter (mm) > 20

Bewerking

Herstellen

7



Onderdeel

Portier

Positie

Rechtsvoor

Type

Deuk met lakschade

Omvang

Aantal > 2

Bewerking

Herstellen

8



Onderdeel

Alu velg 18"

Positie

Rechtsvoor

Type

Kras

Omvang

-

Bewerking

Forfait herstelling

9



Onderdeel

Bumper

Positie

Voor

Type

Kras

Omvang

Lengte (cm) > 10

Bewerking

Herstellen

10



Onderdeel

Motorkap

Positie

-

Type

Deuk

Omvang

Aantal > 2

Bewerking

Smart Repair

11



Onderdeel

Voorruit

Positie

-

Type

Steenslag

Omvang

-

Bewerking

Ter info

12



Onderdeel

Dak

Positie

-

Type

Deuk

Omvang

Aantal > 2

Bewerking

Smart Repair