



Bild 1 : Diagonal von vorne



Bild 2 : Diagonal von hinten



Bild 3 : Fahrzeuginnenraum durch die Beifahrertür



Bild 4 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand




Bild 5 : Schlüssel und ggfls. Serviceheft, Navi-CD



Bild 6 : Ladekabel beim E-Fahrzeug




Bild 7 : Wartungsnachweis




Bild 8 : Wartungsnachweis



Bild 9 : Tür vorne rechts Einstieg Lackierung, zerkratzt, smart repair



Bild 10 : Tür vorne links Einstieg Lackierung, zerkratzt, smart repair



Bild 11 : Türdichtung vorne links zerrissen