

**Kd.-Nr.** 1029091 **Kennzeichen** M-MC 6022  
**Name, Vorname** Rodrigues Montandon, Michele **Im Auftrag von** ASS

**FIN** WBA28FF0308D90685 **Besichtigungsdatum** 30.10.2024 **BWO**  
**Fahrzeugtyp** BMW 3er **Anwesende Person** Nutzer  
**Fahrzeugklasse** Mittelklasse (C) **Rückkauf** LG  
**Kennzeichen** M-MC 6022 **Leasing** Mobility Concept GmbH (selbst)  
**Km-Stand** 12976 **Autohändler** CAT Automobillogistik GmbH &  
**Zulassungsdatum** 28.11.23

Folgend werden nur Schäden aufgenommen, die dem Fahrzeugüberlassungsvertrag (Anlage über Definition Pflegezustand & Punkt Schäden) entsprechend nicht gebrauchstypisch sind. Da wir diese dem Autohaus bzw. der Leasinggesellschaft ersetzen müssen, hat der Kunde die dafür anfallenden Kosten an uns zu ersetzen. Sollte das Fahrzeug bei der Besichtigung nass oder verschmutzt sein, können weitere Kosten durch eine Nachprüfung entstehen! Bei Feststellung eines Versicherungsschadens gelten zur Abwicklung die Bedingungen des Fahrzeugüberlassungsvertrages, dort insbesondere die Abwicklung von Versicherungsschäden (z.B. Zahlung einer Selbstbeteiligung).



## Beeinträchtigungen während der Besichtigung OK Nicht OK

Fahrzeug sauber  Fahrzeug verschmutzt  Fahrzeug nass

## Übersicht Versicherungsschäden

Wurde während der Laufzeit ein Versicherungsschaden **instand gesetzt**?  Nein  Ja

Ist am Fahrzeug ein **unreparierter** Versicherungsschaden vorhanden?  Nein  Ja

Windschutzscheibe bei Rückgabe beschädigt? **Nein**

## Zubehör/Fehlteile

Ersatzschlüssel (auch Chipkartenschlüssel) **vorhanden, funktionsfähig**

Antenne **vorhanden, funktionsfähig**

Fahrzeuguunterlagen (außer Kfz-Schein)  vorhanden  fehlt

Kofferraumabdeckung **vorhanden, funktionsfähig**

Inspektion fällig  Nein  Ja

ZB1 Zulassungsbescheinigung 1  vorhanden  fehlt

## Übertrag zu Seite 2:

(exkl. Fälliger Selbstbeteiligung aus Versicherungsschäden)

€ 0,00

**Kd.-Nr.** 1029091 **Kennzeichen** M-MC 6022  
**Name, Vorname** Rodrigues Montandon, Michele **Im Auftrag von** ASS

Übertrag von Seite 1: 0 €

### Vorhandene Versicherungsschäden

je Versicherungsschaden wird eine Selbstbeteiligung (SB) in Höhe von Teilkasko (TK) 300 € / Vollkasko (VK) 500 € fällig. Daher ist keine weitere Bezifferung erforderlich.

Schadensart	Bauteil(e)
	Unfallschaden- Frontstoßstange, Scheinwerfer vorne rechts, Kotflügel rechts, Felge vorne rechts

#### Legende:

Vorhandene Schäden müssen nach Schadenart beschrieben werden, wie z.B. Marderschaden, Hagelschaden, Vollkaskoschaden.

Betroffene Bauteile sind einzeln zu beschreiben, wie z.B. Motorhaube, Scheinwerfer links, Tür vorne rechts, Tür hinten rechts, Heckklappe...

Schäden wie Lackverätzungen unterliegen **keiner** Versicherungsabwicklung und müssen daher im Punkt "Vorhandene Schäden (s.u.) aufgenommen und beziffert werden.

Bei einem festgestellten Marderschaden ist eine Schadenerweiterung möglich. Sollten weitere nicht direkt sichtbare Bauteile betroffen sein, wird der Schaden gegebenenfalls über die Teilkasko Versicherung abgewickelt (TK SB wird fällig).

### Vorhandene Schäden / Minderwerte (daher genaue Bezifferung zwingend erforderlich)

Bauteil	Beschädigung	Instandsetzungsverfahren	Kommentar	Kosten
Tür vorne links	Delle (außen nach innen)	Reparatur		€ 80,00

Summe Schäden: € 80,00

Schadenersatz für festgestellte Schäden (netto): € 80,00

## Akzeptierter Zustand

### Türen

Vorne links	Mangel vorhanden
Vorne rechts	i.O.
Hinten links	i.O.
Hinten rechts	i.O.

### Einstiege

Vorne links	i.O.
Vorne rechts	i.O.
Hinten links	i.O.
Hinten rechts	i.O.

### Kotflügel

Links	i.O.
Rechts	Mangel vorhanden

### Reifen

Vorne links	i.O.
Vorne rechts	i.O.
Hinten links	i.O.
Hinten rechts	i.O.

### Motorhaube

Motorhaube	i.O.
Motorraum	i.O.

### Heck

Heckklappe	i.O.
Heckscheibe	i.O.

### Scheinwerfer

Links	i.O.
Rechts	Mangel vorhanden

### Nebelscheinwerfer

Links	nicht vorhanden
Rechts	nicht vorhanden

### Rückleuchte

Links	i.O.
Rechts	i.O.

### Innenverkleidung

Vorne links	i.O.
Vorne rechts	i.O.
Hinten links	i.O.
Hinten rechts	i.O.
Kofferraum	i.O.

### Außenspiegel

Links	i.O.
Rechts	i.O.

### Seitenwand

Links	i.O.
Rechts	i.O.

### Felge

Vorne links	Mangel vorhanden
Vorne rechts	i.O.
Hinten links	i.O.
Hinten rechts	

### Radzierblende

Vorne links	nicht vorhanden
Vorne rechts	nicht vorhanden
Hinten links	nicht vorhanden
Hinten rechts	nicht vorhanden

### Dach

Dach	i.O.
Antenne	i.O.

### Stoßstange

Vorne	Mangel vorhanden
Hinten	i.O.

### Sitze

Fahrsitz	i.O.
Beifahrersitz	i.O.
Rückbank	i.O.

### Schweller

Rechts	i.O.
Links	i.O.

### Reserve-/Notrad

Reifen	nicht vorhanden
Felge	nicht vorhanden
Tire Fit	i.O.

### Zusätzl. Reifensatz Reifen

Vorne links	nicht vorhanden
Vorne rechts	nicht vorhanden
Hinten links	nicht vorhanden
Hinten rechts	nicht vorhanden

### Zusätzl. Reifensatz Felge

Vorne links	nicht vorhanden
Vorne rechts	nicht vorhanden
Hinten links	nicht vorhanden
Hinten rechts	nicht vorhanden

### Zusätzl. Reifensatz Radzierblende

Vorne links	nicht vorhanden
Vorne rechts	nicht vorhanden
Hinten links	nicht vorhanden
Hinten rechts	nicht vorhanden

**Legende Zustand:** i.O. // Gebrauchsspur // Mangel vorhanden

**Art der Beschädigung:** Kratzer, Delle, Beule, Verformung, Verschrammung, Riss, Bruch, Lackverätzung, Lackabplatzer, Sonstiges

**Instandsetzungsverfahren:** Smart-Repair, Smart-Repair + Mehraufwand, Teillackierung, Vollackierung, Austausch, Reparatur

Bei Reparatur Kosten ermitteln / angeben

**Kd.-Nr.** 1029091 **Kennzeichen** M-MC 6022  
**Name, Vorname** Rodrigues Montandon, Michele **Im Auftrag von** ASS

**Bereifung**

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller	Art	Profiltiefe
Vorne links	225/40 R19 93Y	Continental	Ganzjahresreifen	6 mm
Vorne rechts	225/40 R19 93Y	Continental	Ganzjahresreifen	6 mm
Hinten links	255/35 R19 96Y	Continental	Ganzjahresreifen	6 mm
Hinten rechts	255/35 R19 96Y	Continental	Ganzjahresreifen	6 mm

**Zusätzliche Bereifung**

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller	Art	Profiltiefe
Vorne links				
Vorne rechts				
Hinten links				
Hinten rechts				

**Zusatzvereinbarung:**

Die vorstehenden Schäden wurden im Beisein des Fahrzeugnutzers bzw. einer bevollmächtigten Person aufgenommen und von Grund und Höhe her mit ihm erörtert. Einwenden gegen die Schadenfeststellung des Bewerter werden weder im Grunde noch der Höhe nach erhoben. Fehlende Unterlagen/Fahrzeugteile sind binnen 5 Werktagen ab Rückgabetag nachzureichen. Ein schriftlicher Nachweis muss zwingend durch den Nutzer an ASS erfolgen. Dieser kann in Form eines Postbeleges oder einer E-Mail des Empfängers (Autohaus) erfolgen.

Verstreicht die Frist ungenutzt, werden die Kosten dem Nutzer nachbelastet. Der Fahrzeugnutzer bzw. die bevollmächtigte Person erkennt die vorgenannten Schäden in soweit von Grund und Höhe her an. Dies in der Weise, dass dieses Anerkenntnis die sachverständig festgestellte Forderung (Gesamtbetrag) selbstständig begründet.


**Für den Fall des Nichtanerkenntnisses hat der Nutzer das Recht, einen Sachverständigen binnen 7 Werktagen auf seine Kosten und Rechnung zu beauftragen.**

**Nutzer erkennt durchgeführte Bewertung an:**

Ja


Nein

Emmering, 30.10.2024  
 \_\_\_\_\_  
 Ort/Datum



Unterschrift Nutzer

Emmering, 30.10.2024  
 \_\_\_\_\_  
 Ort/Datum



Unterschrift Bewerter

Yannick Cressi  
 \_\_\_\_\_  
 Durchgeführt von

**Kd.-Nr.** 1029091 **Kennzeichen** M-MC 6022  
**Name, Vorname** Rodrigues Montandon, Michele **Im Auftrag von** ASS

Allgemeine Fotos



Fahrzeugschein (ZB1), Fahrzeugschlüssel und Bordbuch



FIN (Fahrzeugidentifikationsnummer)



Kilometerstand



Fahrzeug frontal diagonal links



Fahrzeug frontal diagonal rechts



Fahrzeug von hinten diagonal rechts



Fahrzeug von hinten diagonal links



Innenraum bei geöffneter Fahrertür



Innenraum bei geöffneter Beifahrertür



Innenraum / Rücksitzbank



Motorraum



Vollmacht




Fotos vom zusätzlichen Reifensatz


Fotos von Mängeln



Frontstoßstange verkratzt



Frontstoßstange verkratzt




Scheinwerfer vorne rechts gebrochen



Scheinwerfer vorne rechts gebrochen



Kotflügel vorne rechts verformt




Kotflügel vorne rechts verformt

weitere Fotos von Mängeln



Felge vorne rechts verkratzt



Felge vorne rechts verkratzt



Tür vorne links Delle



Tür vorne links Delle

