DEKRA-Nr: 0226 / 0100038218 / 2025 / B073109001969 vom 24.04.2025

DEKRA Automobil GmbH
Am Mittleren Moos 45, 86167 Augsburg

Mobility Concept GmbH
Grünwalder Weg 34
82041 Oberhaching

DEKRA Automobil GmbH
Niederlassung Augsburg
Am Mittleren Moos 45
86167 Augsburg
Telefon 0821 / 74892-0
Fax 0821 / 74892-50
E-Mail augsburg.automobil@dekra.com

Ansprechpartner:
Christian Hammer
Tel. direkt 0821 74892-0
Tel. mobil 0151 40656556

Zustandsbericht / Minderwertgutachten





Kennzeichen **M GN1967** **FIN** **WAUZZZGY0NA062994**

Vorgang

Kunden-Nr.	0210003894
Auftraggeber	Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
Ihr Auftrag vom	23.04.2025, telefonisch.
Besichtigung	24.04.2025, durch Herrn Christian Hammer bei DEKRA Automobil GmbH Niederlassung Augsburg, Am Mittleren Moos 45, 86167 Augsburg ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person.
Bewertet auf	24.04.2025
Betrifft	Leasing-Nr. 371550

Zusammenfassung

Reparaturkosten gesamt	mit MwSt.	-1.244,00 EUR
	ohne MwSt.	-1.045,37 EUR
Minderwerte aus Rep.-kosten	mit MwSt.	-1.244,00 EUR
	ohne MwSt.	-1.045,37 EUR
Minderwerte Reifen	mit MwSt.	-56,00 EUR
	ohne MwSt.	-47,06 EUR

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 135 µm bis 195 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen.
Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Bei der Besichtigung wurde eine Fahrprobe in Verbindung mit einem kurzen Probelauf des Motors durchgeführt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I 2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	24.03.2022	Fahrzeugart	PKW
Hersteller	AUDI	Typ / Verkaufsbez.	A3 35 TDI Sportback S tronic
Aufbauart	Limousine	Türen	5
Sitzplätze	5	Fahrzeug-Ident.-Nr.	WAUZZZGY0NA062994
HSN / TSN	0588 / BZQ	Schlüssel-Nr.	10115140
Km-Stand abgelesen	59316	Nächste HU §29 StVZO	03 / 2027
Energiequelle / Kraftstoff	Diesel	Zylinderanzahl	/ Reihenmotor
Leistung (kW)	110	Hubraum (ccm)	1968
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I	Antriebsart	Frontantrieb
Getriebe	Automatik /	Felgen	Leichtmetall
Farbe	Grau / Metallic	Polster	Stoff

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	205 / 55 R 16 91 V	Nexen / N blue S	S /O	5 mm
rechts	205 / 55 R 16 91 V	Nexen / N blue S	S /O	5 mm
2 links	205 / 55 R 16 91 V	Nexen / N blue S	S /O	4 mm
rechts	205 / 55 R 16 91 V	Nexen / N blue S	S /S	4 mm
Pannenset	Füllflasche haltbar bis 01 / 2026			

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat; /S Schaden;

zusätzlicher Reifensatz

Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
205 / 55 R 16 91 H	Goodyear / Ultra Grip 9+ MS	W /O	6 mm
205 / 55 R 16 91 H	Goodyear / Ultra Grip 9+ MS	W /O	6 mm
205 / 55 R 16 91 H	Goodyear / Ultra Grip 9+ MS	W /O	7 mm
205 / 55 R 16 91 H	Goodyear / Ultra Grip 9+ MS	W /O	7 mm

W/ Winter; /O Original;

Felgen: Leichtmetall

Serienausstattung

Serie: Airbag für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Seitenairbags vorn mit Kopfairbagsystem und Interaktionsairbag vorn, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebs-Schlupf-Regelung ASR, Audi connect Notruf & Service mit Audi connect Remote & Control, Audi pre sense front, Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar, Außenspiegelgehäuse in Wagenfarbe, Bremsleuchte, dritte, Dachhimmel in Stoff Stahlgrau, Dachkantenspoiler, Dieselpartikelfilter additivfrei (DPF), Digitales Kombiinstrument - volldigitales Kombiinstrument in 10,25 Zoll, Drehzahlmesser, Elektrische Luftzusatzheizung, Elektromechanische Parkbremse, Elektronische Differentialsperre (EDS), Elektronische Stabilisierungskontrolle (ESC), Fahrwerk: Serienfahrwerk, Fensterheber elektrisch vorn und hinten, Funkschlüssel (ohne Safe-Lock), Fußmatten vorn und hinten, Gepäckraumabdeckung, herausnehmbar, Geschwindigkeitsbegrenzungsanlage, Getriebe: S tronic 7-Gang, Heckscheibenwischer, Innenbeleuchtung, Kindersicherung elektrisch betätigt, Kindersitzbefestigung i-Size und Top Tether für die äußeren Fondsitze, Klimaanlage manuell, Kopfstützen (3) hinten, Kopfstützen vorne, Lenkrad: Lederlenkrad im 3-Speichen-Design mit Multifunktion und Schaltwippen, Licht- und Regensensor, Nichtraucherausführung, Rad: Leichtmetallräder - 16 Zoll - 5-Doppelarm, Radio: MMI Radio plus, Reifendruck-Kontrollanzeige, Reifenreparaturset, Scheinwerfer, Servolenkung, elektromechanisch, Sicherheitsgurte 3-Punkt Automatik, Sitzbezüge in Stoff, Sitze: Normalsitze vorn, Sitze: Rücksitzlehne umklappbar, Spurverlassenswarnung, Start-Stop-System, Steckdose 12 Volt im Fond, Steckdose 12V, Tagfahrlicht, Verglasung: Wärmeschutzverglasung grün getönt, Wegfahrsperre elektronisch

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
IT3	Audi connect Navigation & Infotainment plus
6XI	Außenspiegel elektrisch einstell-, beheiz- und anklappbar, beidseitig automatisch abblendend
7X1	Einparkhilfe hinten
3V6	Geschwindigkeitsregelanlage
4L6	Innenspiegel, automatisch abblendbar, rahmenlos
9AK	Komfortklimaautomatik 2-Zonen
X-22365	Lackierung: Metallic
PX2	LED-Scheinwerfer und LED-Heckleuchten mit dynamischem Blinklicht Heck
1XX	Lenkrad: Lederlenkrad im 3-Speichen-Design mit Mulitfunktion plus und Schaltwippen
6E3	Mittelarmlehne vorn
7UG	Navigation: MMI Navigation plus mit MMI touch
W1E	Paket Business in Verbindung mit Assistenzpaket
PAO	Paket: Abwahlpaket Audi phone box
7P1	Sitze: 4-Wege-Lendenwirbelstütze
4A3	Sitzheizung vorn
7Y1	Spurwechselwarnung
IU1	Telefon: Audi smartphone interface in Verb. mit MMI Navigation plus mit MMI touch

Allgemeinzustand und Wartung

Wartungsnachweis:	vollständig
letzte Wartung:	am 10.02.2025 bei Kilometerstand 55.624

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg	Rep.Kost brutto	Anrechnung	Minderwert in EUR brutto	netto
1. Stoßfänger vorne unten zerkratzt, smart repair (Bild 14)	150	voll	-150	-126,05
2. Stoßfänger hinten zerkratzt, smart repair (Bild 18, 19)	150	voll	-150	-126,05
3. 2 Felgen Winterradsatz verschrammt, erneuern (Bild 22, 23)	340	voll	-340	-285,71

4. Felge hinten rechts verschrammt, erneuern (Bild 24)	604	voll	-604	-507,56
Rep.Kosten insgesamt / Minderwert	**1.244**		**-1.244**	**-1.045,37**

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Frontscheibe reparierter Steinschlag (Bild 21)
Tür vorne links zerkratzt (Bild 15)
Tür vorne rechts zerkratzt (Bild 20)
Seitenwand hinten rechts zerkratzt (Bild 16)
Heckklappe zerkratzt (Bild 17)

Reifenbewertung

	Profiltiefe	Art	Minderwert in EUR brutto	netto
hinten rechts	4 mm	SS	-56,00	-47,06
Legende		S/ Sommer /O Original /F Runflat /S Schaden	**-56,00**	**-47,06**

Hinweise

Alle Beträge (ausgenommen eines evtl. aufgeführten merkantilen Minderwertes) beinhalten die gesetzliche Mehrwertsteuer. Minderwerte sind brutto und netto ausgewiesen.
Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.

Der Sachverständige
Christian Hammer

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Die ausgeführte Fahrzeugdokumentation sowie der dokumentierte Fahrzeugzustand wurden von folgenden Personen geprüft und bestätigt.

Fahrer, der das Fahrzeug abstellt / übergibt / abliefert		
24.04.2025	Nagel Gabriele	
Datum	Name in Druckbuchstaben	Unterschrift
DEKRA Sachverständiger		
24.04.2025	Hammer Christian	
Datum	Name in Druckbuchstaben	Unterschrift
Empfänger / Spediteur / Abholer / Bevollmächtigter des Autohauses		
Datum	Name in Druckbuchstaben	Unterschrift