



Bild 1 : Diagonal vorn links




Bild 2 : Diagonal vorn rechts




Bild 3 : Diagonal hinten rechts




Bild 4 : Diagonal hinten links



Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand




Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel




Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)



Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe

12.03.21	0588	BNW09972	2	9	01	110 / 4000	1	210
M1	AC		18			4762-4871	19	1847
WAUZZZF46MA050796		1	20			1395-1471	6	1595
Audi			12			-	13	80
B8			17			147	11	2115
A2DMSBF1			17			1065	12	1150
FD7FD7CK003RT011B17S54BIA			8,1			1065	12	1150
EM1AB1			11,1			71	12	3750
A4 Avant			13,1			1500	13	750
AUDI			15,1			225/50 R17 94H	5	52
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.			15,5			225/50 R17 94H		
Kombilimousine			15,5			-		
715/2007*2018/1832AP			8			WEISS	11	0/-
EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1			14			I: e1*2001/116*0430*77		
Hybr.Benzin/E			6			21.10.20	17	K16 GA730891
0008 36AP 1984			21					
7.2/8.2:+80 b.Anhängebetrieb*0.1:1700 bis 8% Steig.*te								
chn.zul.Ges-Masse d.Zugkombination:3615kg*ww.AHK lt.EG								
TG*								

Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 13 : 2. Radsatz



Bild 14 : Tür hinten rechts Einstieg, eingedellt, smart repair