



Zustandsbericht

| | | | |
|-------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------|
| Kunde : | Allane SE HCBE | Amtl. Kennzeichen : | EN-BB 192E |
| Berichtsnummer : | 000000833166-DE968 | | |
| Referenznummer: | 30919817 | | |

Fahrzeugdaten

Hyundai Ioniq (2016->) Prime Plug-In Hybrid

| | | | |
|--------------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| Fahrzeug-Ident.-Nr.: | KMHC751DGNU287275 | Laufleistung abgelesen: | 47386 km |
| Erstzulassung / Baujahr: | 28.03.2022 / 2022 | Besichtigungsdatum/-ort: | 31.03.2025 11:06 Wetter |
| Fahrzeugart: | PKW | Aufbauart: | Kombilimousine |
| Kraftstoff: | Hybr.B/E ext. aufl. | Getriebe Art: | Automatik |
| Navi.-Datenträger: | Festplattenlaufwerk | Hubraum / Leistung: | 1580 ccm / 77 kW (105 PS) |
| Antriebsart: | Frontantrieb | Lackfarbe: | Fluidic Metal / MET |
| Lackart: | Metallic | Türen / Sitzplätze: | 5 / 5 |
| Anzahl Schlüssel: | 2 | Nächste HU / AU: | 03.2025 / 03.2025 |
| Polster Art: | Leder | Serviceheft verfügbar: | Ja |
| Farbe Innenausstattung: | Schwarz | Serviceheft gepflegt: | - |
| Raucherfahrzeug: | Nein | Letzter Service km / am: | - / - |
| Fahrzeug fahrbereit: | Ja | Vorgelegte Fahrzeug- | |
| Zustand aussen: | 2 - Gut | Unterlagen: | ZB I (Fzg.Schein) |
| | | Zustand innen: | 2 - Gut |

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.





Montierte Bereifung

| Reifenart / Felgentyp: | Sommerreifen | Aluminium original |
|---------------------------|-----------------------|--------------------------|
| 1. Achse - links / Zust. | Michelin | 205/-/R16/-- 4 mm |
| 1. Achse - rechts / Zust. | Michelin | 205/-/R16/-- 4 mm |
| 2. Achse - links / Zust. | Michelin | 205/-/R16/-- 4 mm |
| 2. Achse - rechts / Zust. | Michelin | 205/-/R16/-- 4 mm |
| Verkehrssicherheit: | Verkehrssicher | |

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Ambiente-Beleuchtung
- Audio- / Radio-Fernbedienung am Lenkrad
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel lackiert
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fahrassistenz-System: Fahrprofilwahl (Drive Mode)
- Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent Heck (Cross Traffic)
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent, Warnsystem (LDWS, Lane Departure Warning System)
- Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent
- Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz
- Fensterzierleisten verchromt
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Gepäcknetz im Koffer-/Laderaum
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) mit Abstandsregelung ACC
- Gurtstraffer
- Ablage tasche an Vordersitzlehnen
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Alarmanlage
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audio-Navigationssystem
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel mit Umfeldleuchte
- Bordcomputer
- Einschaltautomatik für Fahrlicht / Lichtsensor
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC) mit Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Frontkollisionswarnung (FCA)
- Fahrassistenz-System: Einparkhilfe vorn und hinten
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem mit automatischem Notruf (ERA GLONASS / eCall)
- Fahrassistenz-System: Stauassistent
- Fahrassistenz-System: Verkehrsschildassistent
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Fernentriegelung Tank und/oder Heckklappe
- Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability Management, VSM)
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 6-Gang - Doppelkupplungsgetriebe
- Heckleuchten LED



- Heckscheibe heizbar
- Hybrid 104 kW (Motor 1,6 Ltr. - 77 kW)
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Karosserie: 5-türig
- Komfortsitze vorn inkl. Belüftung
- Kopfstützen hinten verstellbar
- Lenkrad (Leder)
- Lenkrad mit Schaltwippen
- Leuchtweitenregelung
- Licht-aus-Automatik
- Luftdüsen hinten
- Mittelarmlehne vorn mit Fach
- Parkbremse elektrisch (EPB)
- Radioempfang digital (DAB+)
- Reifen-Reparaturkit
- Rückfahrkamera
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Scheibenbeschlagerkennung / Regelung
- Scheinwerfer LED
- Seitenairbag vorn
- Seitenscheiben ab B-Säule abgedunkelt
- Servolenkung elektronisch gesteuert
- Sitz vorn links elektr. verstellbar (mit Lendenwirbelstütze)
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sitzheizung hinten
- Smart-Key
- Sound-System Infinity (8 Lautsprecher)
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Tagfahrlicht LED
- Türgriffe innen verchromt
- Verglasung getönt
- Wegfahrsperr (elektronisch)
- Heckspoiler mit integrierter Bremsleuchte
- Induktionsladeschale für Smartphone
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Kopf-Airbag-System
- Ladekabel mit Typ 2-Stecker
- Lenkrad heizbar
- Leseleuchte
- Leuchtweitenregelung automatisch
- LM-Felgen
- Mittelarmlehne hinten mit Getränkehalter
- Modellpflege
- Prime-Paket
- Raucher-Paket
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Scheinwerfer Teil-LED (Abblendlicht)
- Seitenaufprallschutz
- Service-System: Remote Services (Blue Link)
- Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Leder
- Sitzheizung vorn
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Start-Stop-Knopf
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Türgriffe außen Wagenfarbe (mit Chromleiste)
- USB-Anschluss + AUX-IN-Anschluss
- Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer- / Beifahrerseite
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

- Metallic-Lackierung

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

Allgemeine Prüfung

| | |
|--------------------------------------|--|
| Probefahrt: | Eingeschränkt durchgeführt Aufgrund der Bedingungen konnte eine kurze Probefahrt nur mit mäßiger Geschwindigkeit durchgeführt werden. Im Rahmen der Probefahrt wurden weitere Prüfungen durchgeführt. Die Ergebnisse sind im weiteren Verlauf des Gutachtens dokumentiert. |
| Unterbodenprüfung: | Nicht durchgeführt Eine Besichtigung der Fahrzeugunterseite wurde nicht durchgeführt. |
| Laufleistung plausibel: | Nicht prüfbar Nicht prüfbar |
| Hinweis: | |
| Hinweis (Verkehrssicherheit): | |

Unfallschadenprüfung

| | |
|--|--|
| Rep. Vorschäden / -höhe brutto: | |
| Lackschichtendickenmessung: | |
| Bestehender Unfallschaden: | Nicht festgestellt Am Fahrzeug wurden im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut keine bestehenden Unfallschäden festgestellt (ausgenommen übliche Gebrauchsspuren). |
| Hinweis: | |

Übersicht durchgeführte Zustandsprüfung

| | | | | | |
|-----------------------------|-----------------------|---|---------------------|-----------------------|---|
| Klimaanlage: | Eingeschränkt geprüft | ✘ | Lichtanlage: | Eingeschränkt geprüft | ✘ |
| Sonnendach/ Verdeck: | Nicht vorhanden | ✘ | Sitzheizung: | In Ordnung | ✔ |
| Bremsanlage: | Eingeschränkt geprüft | ✘ | Motorlauf: | Eingeschränkt geprüft | ✘ |

Durchgeführte Technikprüfung

| | |
|-----------------------------|---|
| Klimaanlage: | Die Klimaanlage konnte bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden. |
| Lichtanlage: | Die Lichtanlage konnte zum Besichtigungszeitpunkt nur eingeschränkt geprüft werden. |
| Sonnendach/ Verdeck: | Nicht vorhanden |
| Sitzheizung: | In Ordnung |
| Bremsanlage: | Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft. |
| Motorlauf: | Die Überprüfung des Motorlaufs war nur eingeschränkt möglich. Dabei wurden keine akustischen bzw. visuellen Auffälligkeiten festgestellt. |
| Hinweis: | * |

Schaden

| | | | |
|--|-------------------------|----------------|---------------------|
|  | Karosserie außen | | |
| | Bauteil | Schaden | Rep.-Art |
| 1. | Motorhaube | Delle | Sanft Instandsetzen |
| 2. | Dach | 2 Dellen | Sanft Instandsetzen |

| | | | |
|--|-----------------------|--------------------|------------------------|
| 3. | Tür Hinten - Links | Gebrauchsspuren | Ohne Reparatur |
| 4. | Schweller - Links | Oberflächenkratzer | Aufbereiten / Polieren |
| 5. | Felge Vorne - Rechts | Gebrauchsspuren | Ohne Reparatur |
| 6. | Tür Vorne - Rechts | Gebrauchsspuren | Ohne Reparatur |
| 7. | Felge Hinten - Rechts | Kratzer | Smart Repair |
| 8. | Frontspoiler | Kratzer | Smart Repair |
| 9. | Stoßfänger Vorne | Kratzer | Smart Repair |
|  | Sonstiges | | |
| | Bauteil | Schaden | Rep.-Art |
| 10. | Bordwerkzeug | Fehlt | Erneuern |

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und laufleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalen Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.



Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten links



Hinten rechts



Kofferraum



Innen



Kombiinstrument



Kilometerstand



Mittelkonsole



Schlüssel



Serviceheft/Nachweis



Sonstiges



Motorraum



Felgen



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



1. Motorhaube
Delle - Sanft Instandsetzen



2. Dach
2 Dellen - Sanft Instandsetzen



2. Dach
2 Dellen - Sanft Instandsetzen



2. Dach
2 Dellen - Sanft Instandsetzen



3. Tür Hinten - Links
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



4. Schweller - Links
Oberflächenkratzer - Aufbereiten / Polieren



5. Felge Vorne - Rechts
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



6. Tür Vorne - Rechts
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



7. Felge Hinten - Rechts
Kratzer - Smart Repair



8. Frontspoiler
Kratzer - Smart Repair



9. Stoßfänger Vorne
Kratzer - Smart Repair



9. Stoßfänger Vorne
Kratzer - Smart Repair



Hüsge Gruppe®
Die Gutachter



9. Stoßfänger Vorne
Kratzer - Smart Repair