



Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts



Bild 3 : Diagonal hinten rechts



Bild 4 : Diagonal hinten links




Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel




Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)



Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe




Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 13 : Wartungsnachweis



Bild 14 : Wartungsnachweis




Bild 15 : Tür vorne rechts, eingedellt, smart repair



Bild 16 : Tür vorne rechts, eingedellt, smart repair




Bild 17 : Tür vorne rechts, eingedellt, smart repair




Bild 18 : Tür vorne links, eingedellt, smart repair




Bild 19 : Tür vorne links, eingedellt, smart repair




Bild 20 : Tür vorne links, eingedellt, smart repair



Bild 21 : Stoßfänger vorne, gerissen



Bild 22 : Stoßfänger vorne, gerissen



Bild 23 : Stoßfänger vorne, gerissen



Bild 24 : Felge vorne links, zerkratzt, smart repair




Bild 25 : Felge vorne links, zerkratzt, smart repair




Bild 26 : Felge vorne links, zerkratzt, smart repair



Bild 27 : Felge hinten links, zerkratzt, smart repair



Bild 28 : Felge hinten links, zerkratzt, smart repair




Bild 29 : Felge vorne rechts, zerkratzt, smart repair



Bild 30 : Felge vorne rechts, zerkratzt, smart repair



Bild 31 : Felge vorne rechts, zerkratzt, smart repair




Bild 32 : Felge vorne rechts, zerkratzt, smart repair




Bild 33 : Reifen vorne links, Flanke eingerissen, erneuern



Bild 34 : Achse 1, Reifen Links 2



Bild 35 : Motorraum, Motorhaubendämmmatte gerissen



Bild 36 : Motorraum, Motorhaubendämmmatte gerissen