

DEKRA Automobil GmbH
Theodor-Heuss-Str. 69, 47167 Duisburg

Mobility Concept GmbH
Grünwalder Weg 34
82041 Oberhaching

DEKRA Automobil GmbH
Niederlassung Duisburg
Theodor-Heuss-Str. 69
47167 Duisburg
Telefon 0203 589040
Fax 0203 58904-20
E-Mail duisburg.automobil@dekra.com



Ansprechpartner:
David Klose
Tel. direkt 0208 82469-0
Tel. mobil 0160 6167233

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

**Kennzeichen****M Q7813****FIN****VR7ARHNSSL057453**

Vorgang

Kunden-Nr.
Auftraggeber
Ihr Auftrag vom
Besichtigung

0210003894
Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
15.04.2025, schriftlich.
15.04.2025, 09:00 Uhr, durch Herrn David Klose bei DEKRA Automobil GmbH
Außenstelle Oberhausen, Im Lipperfeld 20, 46047 Oberhausen ohne Anwesenheit
einer bevollmächtigten Person.
15.04.2025
Leasing-Nr. 5398073

Bewertet auf
Betrifft

Zusammenfassung

Reparaturkosten gesamt	mit MwSt.	-806,00 EUR
	ohne MwSt.	-677,32 EUR
Minderwerte aus Rep.-kosten	mit MwSt.	-579,00 EUR
	ohne MwSt.	-486,56 EUR

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 65 µm bis 99 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
2 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	27.03.2023	Hersteller	CITROEN
Marke	CITROEN	Typ / Verkaufsbez.	C5 Aircross Pure Tech 130 S&S EAT8 SHINE PACK 5
Aufbauart	Limousine	Türen	5
Sitzplätze	5	Fahrzeug-Ident.-Nr.	VR7ARHNSSNL057453
HSN / TSN	1889 / ABH	Schlüssel-Nr.	40142863
Km-Stand abgelesen	17057	Nächste HU §29 StVZO	03 / 2026
Energiequelle / Kraftstoff	Benzin	Zylinderanzahl	3 / Reihenmotor
Leistung (kW)	96	Hubraum (ccm)	1199
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, Antriebsart		Frontantrieb
	N1 I		
Getriebe / Gänge	Automatik / 6	Felgen	Leichtmetall
Farbe (Hersteller)	TYPE HABILLAGAGE EXTERIEUR METALLISEE VERNIS	Polster / Farbe	Leder / Schwarz

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	225 / 55 R 18 102 V	Goodyear / Vector 4Seasons G3	A / O	6 mm
rechts	225 / 55 R 18 102 V	Goodyear / Vector 4Seasons G3	A / O	6 mm
2 links	225 / 55 R 18 102 V	Goodyear / Vector 4Seasons G3	A / O	6 mm
rechts	225 / 55 R 18 102 V	Goodyear / Vector 4Seasons G3	A / O	6 mm

Pannenset

A/ Ganzjahres; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

Serie: Airbag: Fahrer und Beifahrerseite, Airbag: Kopfairbags vorne und hinten, Airbag: Seitenairbags vorne, Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischem Bremskraftverteiler (EBV) und Bremsassistent, Automatische Fahrlichteinschaltung und Frontscheibenwischer mit Regensensor Macic Wash, Außenspiegel elektrisch einstellbar, beheizbar und elektrisch anklappbar, Berganfahrassistent, Bordcomputer, CITROËN Connect Box, Dachreling Bi-Ton Schwarz glänzend/Matt-Schwarz, Display: 31-cm/12,3-Zoll Digitales Kombiinstrument, Dritte Bremsleuchte, Elektrische Parkbremse, Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP) mit Antriebssschlupfregelung (ASR), Fahrwerk: CITROËN ADVANCED Comfort Federung, Fensterheber elektrisch vorn und hinten, Geschwindigkeitsregler aktiv und -begrenzer, Getriebe: 8-Gang Automatik, Heck- und Seitenscheiben dunkler getönt, Heckscheibenwischer, Heizbare Heckscheibe, Innenspiegel automatisch abblendbar, Isofix-Kindersitzbefestigungen Beifahrersitz und hintere Sitzreihe, Keyless-System, Klimaautomatik mit separater

Einstellung für Fahrer/Beifahrer, Kofferraumboden variabel (in der Höhe verstellbar), Kopfstützen (2) vorne, Kopfstützen (3) hinten, Lackierung: Uni, Lenkrad: Lenkrad mit Spaltleder bezogen, Motor Start-/Stop-Knopf, Navigation: My Citroën Drive & My Citroën Assist, Nebelscheinwerfer mit statischem Abbiegelicht, Ottopartikelfilter, Paket: Drive-Assist Paket 5 (EAT8 und e-EAT8 Getriebe), Paket: Park-Paket, Paket: Style-Paket in Chrom matt, Polster: Metropolitan "Black", Reifendruckkontrollsystem, Räder: 19-Zoll Leichtmetallfelgen "ART", zweifarbig, Räder: Reifenreparaturkit, Seitenscheiben vorne mit Verbundglas, Servolenkung, Sicherheitsgurte: Dreipunkt auf allen Sitzplätzen, Sitze: 3 Einzelsitze in der zweiten Reihe, Sitze: Fahrersitz mit Lendenwirbelstütze, Sitze: Fahrersitz/Beifahrersitz in der Länge, Höhe und Neigung verstellbar, Sitze: Sitzheizung vorne, Stop & Start System, Wegfahrsperrung, Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
LW02	Frontscheibe, beheizbar
E301	Induktions-Ladung für Smartphones
OMM0	Lackierung: Metallic
WY25	Paket: Sicherheits-Paket
U0FO	Polster: Hype "Black"


Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Sämtliche Wartungsarbeiten wurden durch eine markengebundene Fachwerkstatt durchgeführt.

Wartungsnachweis: vollständig
 letzte Wartung: am 28.02.2025 bei Kilometerstand 16.980

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen



Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg	Rep.Kost Anrechnung		Minderwert in EUR	
	brutto		brutto	netto
1. Verkleidung Heckklappe, zerkratzt, smart repair (Bild 14)	84	voll	-84	-70,59
2. Motorhaube Lackierung, fleckig, smart repair (Bild 15)	167	voll	-167	-140,34
3. Stoßfänger vorne Lackierung, zerkratzt,				

lackieren (Bild 13, 16)	555	anteilig	-328	-275,63
Rep.Kosten insgesamt / Minderwert	806		-579	-486,56

Hinweise

Alle Beträge (ausgenommen eines evtl. aufgeführten merkantilen Minderwertes) beinhalten die gesetzliche Mehrwertsteuer. Minderwerte sind brutto und netto ausgewiesen.
Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.

Der Sachverständige
David Klose

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Die ausgeführte Fahrzeugdokumentation sowie der dokumentierte Fahrzeugzustand wurden von folgenden Personen geprüft und bestätigt.

Fahrer, der das Fahrzeug abstellt / übergibt / abgeliefert		
15.04.2025	Sascha Feldmann-Pootmann	
Datum	Name in Druckbuchstaben	Unterschrift
DEKRA Sachverständiger		
15.04.2025	David Klose	
Datum	Name in Druckbuchstaben	Unterschrift
Empfänger / Spediteur / Abholer / Bevollmächtigter des Autohauses		
Datum	Name in Druckbuchstaben	Unterschrift