

DEKRA Automobil GmbH  
Borsigallee 24 B, 60388 Frankfurt

Mobility Concept GmbH  
Grünwalder Weg 34  
82041 Oberhaching

DEKRA Automobil GmbH  
GWM Frankfurt/Main  
Borsigallee 24 B  
60388 Frankfurt  
Telefon 069 / 42083-0  
Fax 069 / 42083-109  
E-Mail  
frankfurt-main.automobil@dekra.com

Ansprechpartner:  
Lea Sardo  
Tel. direkt 069 42083-0  
Tel. mobil 0171 4195984

## Zustandsbericht / Minderwertgutachten



**Kennzeichen**

**M MC1085**

**FIN**

**WAUZZZF45MA022763**

### Vorgang

Kunden-Nr.  
Auftraggeber  
Ihr Auftrag vom  
Besichtigung

0210003894  
Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching  
16.04.2025, telefonisch.  
16.04.2025, 08:15 Uhr, durch Frau Lea Sardo bei DEKRA Automobil GmbH  
Niederlassung Frankfurt, Borsigallee 24B, 60388 Frankfurt ohne Anwesenheit einer  
bevollmächtigten Person.

Bewertet auf  
Betrifft

16.04.2025  
Leasing-Nr. 462620

### Zusammenfassung

Reparaturkosten gesamt	mit MwSt.	-248,00 EUR
	ohne MwSt.	-208,41 EUR
Minderwerte aus Rep.-kosten	mit MwSt.	-248,00 EUR
	ohne MwSt.	-208,41 EUR

## Bemerkungen

**Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.** Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 100 µm bis 140 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden. Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und von unten besichtigt. Bei der Besichtigung konnte keine Fahrprobe durchgeführt werden. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I Prüfposition/en: Schadenerweiterung nach Diagnose nicht auszuschließen. 2 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

## Fahrzeugdaten

Erstzulassung	19.11.2020	Fahrzeugart	PKW
Hersteller	AUDI	Typ / Verkaufsbez.	A4 Avant 40 TDI S tronic
Türen	5	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	WAUZZZF45MA022763	HSN / TSN	0588 / BWG
Schlüssel-Nr.	10114642	Km-Stand abgelesen	59985
Nächste HU §29 StVZO	02 / 2026	Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.Diesel/E
Zylinderanzahl	/	Leistung (kW)	150
Hubraum (ccm)	1968	Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
		Felgen	Leichtmetall
Farbe (Hersteller)	Florettsilver metallic		

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

## Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	225 / 50 R 17 94 Y	Hankook / Ventus S1 evo2 K117 AO	S /O	4 mm
rechts	225 / 50 R 17 94 Y	Hankook / Ventus S1 evo2 K117 AO	S /O	4 mm
2 links	225 / 50 R 17 94 Y	Hankook / Ventus S1 evo2 K117 AO	S /O	6 mm
rechts	225 / 50 R 17 94 Y	Hankook / Ventus S1 evo2 K117 AO	S /O	6 mm

Ersatzrad/Pannenset kein Ausstattungsgegenstand

S/ Sommer; /O Original;

## zusätzlicher Reifensatz

Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
225 / 50 R 17 98 H	Continental / WinterContact TS 860	W /O	4 mm
225 / 50 R 17 98 H	Continental / WinterContact TS 860	W /O	4 mm
225 / 50 R 17 98 H	Continental / WinterContact TS 860	W /O	7 mm
225 / 50 R 17 98 H	Continental / WinterContact TS 860	W /O	7 mm

W/ Winter; /O Original;

Felgen: Leichtmetall

## Serienausstattung

Serie: AdBlue-Tank (12 Liter), Airbag: Airbags vorn, Beifahrerairbag deaktivierbar, Airbag: Seitenairbags vorn und Kopfairbagsystem, Akzentflächen schwarz matt, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebs-Schlupf-Regelung (ASR), Audi connect Notruf & Service mit Audi connect Remote & Control, Audi drive select, Audi pre sense city, Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar, Außenspiegelgehäuse in Wagenfarbe, Bordwerkzeug, Bremsleuchte, dritte hochgesetzt, Dachhimmel in Stoff, Dachreling Schwarz, Dekoreinlagen Diamantlack silbergrau, Dieselpartikelfilter (DPF), Drehzahlmesser, Einparkhilfe plus, Einstiegsleisten mit Aluminiumeinleger vorn, Elektromechanische Parkbremse, Elektronische Differentialsperre (EDS), Elektronische Stabilisierungskontrolle (ESC), Fahrer-Informationen-System mit Farbdisplay, Fahrwerk: Serienfahrwerk, Fensterheber elektrisch, Fensterschachtleisten in Schwarz (Gummi), Funkschlüssel, ohne SafeLock, Fußmatten vorn und hinten, Geschwindigkeitsregelanlage mit Geschwindigkeitsbegrenzer, Getriebe: S tronic 7-Gang, Heckscheibe beheizbar, Heckscheibenwischer, Höchstgeschwindigkeit auf 210 km/h begrenzt, Innenbeleuchtung, Innenspiegel abblendbar, Kamerabasierte Verkehrszeichenerkennung, Kindersicherung, Kindersitzbefestigung ISOFIX und Top Tether für die äußeren Fondsitze, Klimaautomatik, Kofferraumbodenmatte, Kopfstützen (5), LED-Heckleuchten, Ladeboden, Laderaumabdeckung manuell, Lenkrad: Lederlenkrad im 3-Speichen-Design mit Multifunktion, Lenksäule, manuell höhen- und axial verstellbar, Licht-/Regensensor, Mild-Hybrid, Mittelarmlehne vorn, NichtraucherAusführung, Rad: Leichtmetallräder, 10-Speichen, Rad: Rollwiderstandsoptimierte Reifen, geschwindigkeitsbegrenzt, Radio: MMI Radio plus, Reifendruck-Kontrollanzeige, Reifenreparaturset, Scheinwerfer in LED-Technologie, Servolenkung, elektromechanisch, Sitzbezüge in Stoff Intention, Sitze: Normalsitze vorn, Sitze: Rücksitzlehne umklappbar, Sitze: Vordersitze manuell einstellbar, Spurverlassenswarnung, Start-Stop-System, Verbandmaterial mit Warndreieck, Verglasung: Frontscheibe in Wärmeschutz- und Akustikverglasung, Wegfahrsperre elektronisch, Zentralverriegelung "Keyless-Go" ohne Safesicherung

## Sonderausstattung


Code	Bezeichnung
IT3	Audi connect Navigation & Infotainment
UH2	Halteassistent
6E3	Komfortmittelarmlehne vorn
5ZC	Kopfstützen: variable Kopfstützen für Vordersitze
0M1	Kraftstoffbehälter mit erhöhtem Füllvolumen (54 l)
X-22365	Lackierung: Metallic
PR7	Rad: Abwahl rollwiderstandsoptimierte Reifen, Aufhebung der Geschwindigkeitsbegrenzung (17 Zoll)
KA2	Rückfahrkamera
8X1	Scheinwerfer-Reinigungsanlage
7P1	Sitze: 4-Wege-Lendenwirbelstütze
3PB	Sitze: Fahrersitz elektrisch einstellbar
Q1D	Sportsitze vorne
9JD	Zigarettenanzünder und Aschenbecher

## Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: digital  
letzte Wartung: am 30.10.2024 bei Kilometerstand 42.995  
bis Wartung verbleiben: 13.100 km (zum Besichtigungszeitpunkt)

### Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen



Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg	Rep.Kost Anrechnung		Minderwert in EUR	
	brutto		brutto	netto
1. Motor ölfleucht, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich (Bild 16, 17)	80	voll	-80	-67,23
2. Motorhaube, eingedellt, drücken (Bild 14)	84	voll	-84	-70,59
3. Tür hinten rechts, eingedellt, smart repair (Bild 15)	84	voll	-84	-70,59
<b>Rep.Kosten insgesamt / Minderwert</b>	<b>248</b>		<b>-248</b>	<b>-208,41</b>

### Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

#### Bezeichnung des Schadens

1x Winterreifen innen abgefahren (kein Ausstattungsumfang),

### Hinweise

Alle Beträge (ausgenommen eines evtl. aufgeführten merkantilen Minderwertes) beinhalten die gesetzliche Mehrwertsteuer. Minderwerte sind brutto und netto ausgewiesen.

Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.

Die Sachverständige  
Lea Sardo

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Die ausgeführte Fahrzeugdokumentation sowie der dokumentierte Fahrzeugzustand wurden von folgenden Personen geprüft und bestätigt.

<b>Fahrer, der das Fahrzeug abstellt / übergibt / abgeliefert</b>		
16.04.2025	nicht anwesend	
Datum	Name in Druckbuchstaben	Unterschrift
<b>DEKRA Sachverständiger</b>		
16.04.2025	Frau Sardo	
Datum	Name in Druckbuchstaben	Unterschrift
<b>Empfänger / Spediteur / Abholer / Bevollmächtigter des Autohauses</b>		
Datum	Name in Druckbuchstaben	Unterschrift



Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts



Bild 3 : Diagonal hinten rechts



Bild 4 : Diagonal hinten links



Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrtüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel



Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)




Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe




Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 13 : 2. Radsatz



Bild 14 : Motorhaube, eingedellt, drücken




Bild 15 : Tür hinten rechts, eingedellt, smart repair




Bild 16 : Motor ölfleucht



Bild 17 : Motor ölfleucht



Bild 18 : Winterreifen abgefahren (kein Ausstattungsumfang)

Deb.-Nr.: 0210003894

**Aufnahmeformular für Bewertungsdienstleistungen PKW**

Rolle	Deb.-Nr.	Vorname Firma	Name	Straße / Nr.	PLZ	Ort / Telefon - Nr.	Org. /Kopie
AG	0210003894						
Bes.-Ort							

Rollen/Beteiligte AG = Auftraggeber; LN = Leasingnehmer; HA = Halter; BO = Besichtigungsort; RG = Regulierer

Auftrag erteilt am		anwesende Personen	
Auftrag erteilt durch			
Besichtigung	Datum		Ansprechpartner vor Ort

Zustandsbericht  Bewertung  Rücknahmeprotokoll

Bezugsgrundlagen  Schein/Brief alt  Zul. Besch. Teil I/FZ Schein  Zul. Besch. Teil II/FZ Brief  Werkstattunterlagen

Kennzeichen	M-MC 1085-	Erstzulassung	19.11.2020
Zul.-Besch. Teil I	2.1 Hersteller	2.2 Typ/Variante/Version	
Fahrzeugart		HU	02126 AU
Aufbauart	Kombi	KM-Stand abgelesen	59.985
Hersteller	AUDI		
Fahrzeugtyp	A4 Avant 40 TDI S tronic		
FIN	WAUZZZF45MA022763		
Leistung (KW)	140309	19682997	

	Reifenbreite	H / B	Bauart	Felge	L.I.	Geschw.	Hersteller / Reifentyp	Profiltyp	Reifenart / Schaden	Neupreis	Profil-tiefe	Runflat
VL	225	/ 50	R	17	94	Y	Hankook	S			4	
VR	u	/ u	u	u	u	u	u	u			u	
HL	u	/ u	u	u	u	u	u	u			6	
HR	u	/ u	u	u	u	u	u	u			u	
HLI		/										
HRI		/										
ER		/										


Ersatzrad / Notrad / Füllflasche vor-	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> nein
zusätzliche Reifen / Räder	225/50 R17 98H mm <input type="checkbox"/> Sommer <input checked="" type="checkbox"/> M+S <input type="checkbox"/> Stahl <input checked="" type="checkbox"/> LM
zusätzliche Reifen / Räder	u u mm <input type="checkbox"/> Sommer <input checked="" type="checkbox"/> M+S <input type="checkbox"/> Stahl <input checked="" type="checkbox"/> LM
zusätzliche Reifen / Räder	u u mm <input type="checkbox"/> Sommer <input checked="" type="checkbox"/> M+S <input type="checkbox"/> Stahl <input checked="" type="checkbox"/> LM
zusätzliche Reifen / Räder	u u mm <input type="checkbox"/> Sommer <input checked="" type="checkbox"/> M+S <input type="checkbox"/> Stahl <input checked="" type="checkbox"/> LM
Fahrzeugschlüssel	2 letzte Wartung am 30.10.24 bei km 42.995
Wartungsheft lag vor	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> nein

Deb.-Nr.: 0210003894

Besichtigungsbedingungen	<input checked="" type="checkbox"/> Hebebühne / Grube	<input type="checkbox"/> Probefahrt	<input type="checkbox"/> verschmutzt	<input type="checkbox"/> nass	<input type="checkbox"/> Schnee / Eis	<input type="checkbox"/> Dunkelheit
--------------------------	---	-------------------------------------	--------------------------------------	-------------------------------	---------------------------------------	-------------------------------------

Vorhanden		Sonderausstattung (sofern nicht auf sep. Blatt geliefert) / Bemerkungen:
Ja	Nein	

<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sitze: 4-Wege-Lendenwirbelstütze
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Komfortmittellarmlehne vorn
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Rückfahrkamera
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Kopfstützen: variable Kopfstützen vorne
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sitz: Sportsitze vorn
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Fahrsitz elektrisch einstellbar
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Einparkhilfe plus mit selektiver Anzeige
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Radiozubehör: Digitaler Radioempfang DAB
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sitzheizung vorn
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Scheinwerfer-Reinigungsanlage
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Fernlichtassistent
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Außensp.el.eins.beh., anklap., beh. dü., abb
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Rad: Abwahl rollwiderst. Reifen 17"
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Lenkrad: Lederlenkrad mit Multifunk.plus
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Audi connect Navigation & Infotainment - Online Points of Interest - Online Verkehrsinformationen -
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Halteassistent
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Kraftstoffbehälter (54 Liter)
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Paket Business
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zigarettenanzünder und Aschenbecher Zigarettenanzünder entnehmbarer Aschenbecher mit Deckel

Gebrauchsspuren		Notwendige Reparaturen	
		Beschädigung	Reparaturweg
 <p><b>K= Kratzer    D= Delle    S= Steinschlag</b></p>		1 zerkratzt	E erneuern
		2 eingedellt	ET teilw. erneuern
		3 Steinschlag	I instandsetzen
		4 eingerissen	D drücken
		5 deformiert	L Oberfläche
		6 beschädigt	LI mit Lackaufbau
		Klartexte	R reinigen
			P prüfen+Befund
			POL polieren
			<b>SMA SMART</b>
			V vermessen
			<b>G Gebrauchspur</b>
vorn	Stoßfänger vorn		
	Motorhaube	2	D
	Kotflügel vorn links		
	Kotflügel vorn rechts		
	Frontscheibe		
mitte	Tür vorn links		
	Tür vorn rechts		
	Tür hinten links	2	SMA
	Tür hinten rechts		
	Dach		
	Schweller links		
	Schweller rechts		
hinten	Seitenwand hinten links		
	Seitenwand hinten rechts		
	Heckklappe		
	Stoßfänger hinten		
sonstiges	Motor Ölwanne		P
Fehlteile			

Vorschaden   
  fachgerecht repariert   
  nicht fachgerecht repariert   
  nach Sichtprüfung   
  lt. Fzg. Nutzer  
 Beschreibung des Vorschadens: \_\_\_\_\_

Deb.-Nr.: 0210003894

Prüfpunkte		Prüfpunkte	
Bedienungsanleitung vorhanden	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	Laut Nutzer zweiter Radsatz im Auslieferungsumfang enthalten	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
Dateninfo / Rechnung vorhanden	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein		
Navigations-CD/DVD vorhanden	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein		
Radio Code Karte vorhanden	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein		
Bordwerkzeug vollständig	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein		
Wagenheber vorhanden	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein		
Inspektion fällig	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein		
Tankkarte/n vorhanden	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein		
Fa.:	Nr.:		

**Bemerkungen:**

*(Handwritten blue scribble)*

Dieses Rückgabeprotokoll erfasst ausschließlich optische und keine versteckten bzw. technischen Mängel. Sollte der Fahrzeughalter, Fahrer, Bevollmächtigte, Nutzer offenbarungspflichtige Mängel bei der Fahrzeugbesichtigung verschweigen, sind eventuelle weitere Ansprüche bzw. Geltendmachung entsprechender Ansprüche mit dem Fahrzeughalter, Fahrer, Bevollmächtigten, damaligen Nutzer zu klären. Derartige Ansprüche werden durch DEKRA nicht gedeckt. Dies gilt auch für optische Mängel, die aufgrund von eingeschränkten Besichtigungsbedingungen (z.B. Regen, Schnee, Dunkelheit usw.) bei der Rücknahme nicht erkannt werden konnten.

Rücknahme an

16.04.25 SARDO

Datum Name DEKRA SV (bitte in Druckbuchstaben) und Stempel DEKRA Niederlassung



SV-Stempel und Unterschrift

nicht anwesend

Datum Name Leasingnehmers (LN) oder Überbringer des Fahrzeuges (bitte in Druckbuchstaben) Unterschrift

Datum Name des Spediteur / Unterschrift des Fahrers (bitte in Druckbuchstaben) Unterschrift