



Bild 1 : Diagonal von vorne



Bild 2 : Diagonal von hinten



Bild 3 : Fahrzeuginnenraum durch die Beifahrertür



Bild 4 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand




Bild 5 : Schlüssel und ggfls. Serviceheft, Navi-CD



Bild 6 : Zusätzlicher Radsatz (Profil erkennbar)



Bild 7 : Ladekabel beim E-Fahrzeug




Bild 8 : Stoßfänger hinten Lackierung, zerkratzt, Gebrauchsspur




Bild 9 : Wartungsnachweis 1. Eintrag fehlt



Bild 10 : Achse 1, Reifen Rechts Hochglanzfelge vorne rechts verschrammt > 20mm