



CUPRA FORMENTOR 1.5 TSI 150 DSG

VIN	VSSZZZKMZNR028733
Primera matriculación	19/01/2022

DETALLES DE LA INSPECCIÓN

Fecha de la inspección	24/04/2025 11:35:09	Ubicación de la inspección	Cars&Cars
------------------------	---------------------	----------------------------	-----------

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

VIN	VSSZZZKMZNR028733	Tipo de combustible	Gasolina
Tipo de carrocería	Todocamino	Marca	CUPRA
Primera matriculación	19/01/2022	Modelo	Formentor 1.5 TSI 150 DSG

DOCUMENTOS Y MANTENIMIENTO

Núm llaves	2	Documento de matriculación	Sí	Tipo de libro de mantenimiento	Mantenimiento digital
Ficha Técnica	Sí	Documento de matriculación	Copia		

NEUMÁTICOS

Posición	Banda de rodadura	Fabricante	Dimensiones	Temporada de neumáticos	Tipo de llantas	Neumáticos Runflat
Delantera Izquierda	5,0 mm	Goodyear	245/45 R 18 96 W	Verano	Aluminio	No aplica
Delantera Derecha	5,0 mm	Goodyear	245/45 R 18 96 W	Verano	Aluminio	No aplica
Trasera Izquierda	6,0 mm	Goodyear	245/45 R 18 96 W	Verano	Aluminio	No aplica
Trasera Derecha	6,0 mm	Goodyear	245/45 R 18 96 W	Verano	Aluminio	No aplica

DAÑOS EXTERIORES



2 | MOLDURA PARACHOQUES TRAS

Tipo	Rayado
Modo de reparación	Aceptable



3 | LLANTA ALU TRAS DR PULIDO

Tipo	Rayado
Modo de reparación	Precio Cerrado

DAÑOS INTERIORES



1 | INDICADOR DE ADVERTENCIA

Tipo	Encendido
Modo de reparación	Control

FOTOS COMERCIALES

