



Bild 1 : Diagonal von vorne



Bild 2 : Diagonal von hinten




Bild 3 : Fahrzeuginnenraum durch die Beifahrertür




Bild 4 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 5 : Schlüssel und ggfls. Serviceheft, Navi-CD



Bild 6 : Ladekabel beim E-Fahrzeug




Bild 7 : Wartungsnachweis



Bild 8 : Alufelge vorne links, verschrammt



Bild 9 : Alufelge vorne links, verschrammt



Bild 10 : Alufelge vorne links, verschrammt



Bild 11 : Alufelge hinten rechts, verschrammt



Bild 12 : Alufelge hinten rechts, verschrammt



Bild 13 : Türverkleidung hinten links, verschrammt



Bild 14 : Türverkleidung hinten links, verschrammt



Bild 15 : Türverkleidung hinten links, verschrammt



Bild 16 : Stoßfänger vorne, Alublende



Bild 17 : Stoßfänger vorne, Alublende



Bild 18 : Außenspiegel rechts, verschrammt



Bild 19 : Außenspiegel rechts, verschrammt