

DEKRA Automobil GmbH
Ronsdorfer Str. 20, 40233 Düsseldorf

Allane SE Rückgabeabteilung
Dr.-Carl-von-Linde-Str. 2
82049 Pullach

DEKRA Automobil GmbH
Station Bewertungszentrum
Ronsdorfer Str. 20
40233 Düsseldorf
Telefon 0211 / 8796390
Fax 0211 / 87963929
E-Mail bewertungszentrum@dekra.com



Ansprechpartner:
Fabian Wahlen
Tel. direkt 0211 2300-0

Bewertungsgutachten / Rechendaten

Kennzeichen

MO IO50E

FIN

KMHKR81CPNU060313

Vorgang

Kunden-Nr. 0213605354
Auftraggeber Allane SE Rückgabeabteilung, Dr.-Carl-von-Linde-Str. 2, 82049 Pullach
Ihr Auftrag vom 19.03.2025, elektronisch.
Besichtigung 04.04.2025, durch Herrn Fabian Wahlen bei DEKRA Automobil GmbH Station
Bewertungszentrum, Ronsdorfer Str. 20, 40233 Düsseldorf ohne Anwesenheit einer
bevollmächtigten Person.
Bewertet auf 04.04.2025
Betrifft Vertragsnummer 45481090
Auftragsnummer 30916172
Rahmenkostenstelle RDA

Bemerkungen

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Winterräder LM Dunlop 235/55R19 105V alle 5mm liegen im Fahrzeug.
Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
- Servicescheckheft
2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	11.04.2022	Hersteller	HYUNDAI
Typ / Verkaufsbez.	IONIQ 5 72,6 kWh 4WD	Aufbauart	Kombi
Türen	5	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	KMHKR81CPNU060313	HSN / TSN	8252 / AJX
Schlüssel-Nr.	10341668	Km-Stand abgelesen	116911
Nächste HU §29 StVZO	04 / 2025	Energiequelle / Kraftstoff	Elektro
Leistung (kW)	76	Schadstoffklasse:	2017/1151;WLTP;reine
Getriebe	Automatik	Felgen	Elektrofrz
Farbe	Schwarz	Polster	Leichtmetall
			Leder

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	235 / 55 R 19 105 W	Michelin /	S /O	5 mm
rechts	235 / 55 R 19 105 W	Michelin /	S /O	5 mm
2 links	235 / 55 R 19 105 W	Michelin /	S /O	5 mm
rechts	235 / 55 R 19 105 W	Michelin /	S /O	5 mm

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

Fz. Neupreis	49.900 EUR	Fz. Notierung	25.100 EUR
Fz. Grundwert: (37 Mon): MK			24.988 EUR

Serienausstattung

Serie: Ablagen, Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (ASCC), Airbags:, Aktiver Spurhalteassistent (LKA), Alarmanlage, Allradantrieb, Anfahrhinweis Vorderfahrzeug (LVDA), Antiblockiersystem ABS mit elektr. Bremskraftverteilung EBV, Assistent: Aufmerksamkeitsassistent (DAW), Assistent: Autonomer Notbremsassistent (FCA-JT) inkl. Frontkollisionswarner, Autobahnassistent (HDA), Außenspiegel Unterseits in Schwarz, Außenspiegel elektrisch einstellbar, beheizbar, anklappbar, Außenspiegel mit integrierten Blinkleuchten, Beleuchtung Kofferraum hinten, Berganfahrassistent (HAC), Bremslicht Adaptiv (ESS), Dachspoiler mit 3. Bremsleuchte, Digitales Cockpit mit 12,25-Zoll-Display, Drive Modes (Eco, Normal, Sport) und CUSTOM Mode, Einparkhilfe hinten, Elektrische Parkbremse, Elektronische Stabilitätskontrolle (ESC), Emergency Call System (eCall), Fensterheber elektrisch hinten, Fensterheber elektrisch vorn, Fernlichtassistent (HBA), Gepäckraumabdeckung, Getriebe: Direktantrieb Shift-by-Wire, Handschuhfach Schublade, Heckscheibe, beheizbar, mit Abschaltautomatik, Intelligente Verkehrszeichenerkennung (ISLA), Isofix-Kindersitzbefestigung hinten, Kindersicherung hinten Türen (manuell), Klimaautomatik 2-Zonen, Kopfstützen (5) vorn und hinten höhenverstellbar, LED Voll-Scheinwerfer im Pixel-Design, LED- Beleuchtung des Kofferraumes und Innenraumes, LED-Rückleuchten im Pixel-Design (Brems- und Fahrlicht), LED-Tagfahrlicht, Lackierung: Mineraleffekt-Lackierung Mystic Olive, Laden: 3-phasiger Onboard Lader, Laden: 800-Volt-Technologie, Laden: ICCB Notladekabel (mit Schuko Stecker), Laden: Ladekabel Typ 2, Lenkrad: Lederlenkrad, Lenkrad: Zweispeichenmultifunktionslenkrad, Leuchtweitenregulierung, manuell, Lichtsensor, Mittelarmlehne vorne/hinten, Multikollisionsbremse (MCB), Navigationssystem: Navigationssystem mit 12,25-Zoll-Touchscreen, Polster: Stoff, Radiozubehör: 6 Lautsprecher, Radiozubehör: Apple CarPlay, Android Auto, Radiozubehör: Bluetooth-Telematikdienste, Radiozubehör: Bluetooth-Freisprecheinrichtung, Radiozubehör: USB-Ladeanschlüsse vorn/hinten 2x, Radläufe in Lamellen-Optik Schwarz, Regensensor, Reifen-Reparatur-Kit, Reifendruck-Kontrollsystem (TPMS), Räder: 19-Zoll-Leichtmetallfelgen, Rückfahrkamera, Seitenschutzleisten in Lamellen-Optik Schwarz, Servolenkung, Sicherheitsgurte, Sicherheitslenksäule längs- und neigungsverstellbar, Sitze: Beheizte Vordersitze, Sitze: Fahrersitz/Beifahrersitz höhenverstellbar, Sitze: Lendenwirbelstütze el.einstellbar- Fahrersitz, Sitze: Rücksitzbank verschiebbar, Sitze: Rücksitzlehne asymmetrisch geteilt umklappbar, Sitze: Sitzheizung vorne, Sonnenblende, Fahrer und Beifahrer, mit Spiegel, beleuchtet, Spurfolgeassistent (LFA), Steckdose 12V-vorne, Türgriffe in Wagenfarbe lackiert, Türgriffe manuell ausklappbar, Verglasung rundum getönt, Verglasung: Akustik-Frontscheibe, Wegfahrsperre elektronisch, Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung und Smart-Key-System

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung	MG	NP	Datum	VK
	Lackierung:				
	Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung	4	660*		200

* = Hersteller-Neupreis () = Tabellenwert;

VK

200 EUR

Zwischenwert 1

25.188 EUR

Allgemeinzustand und Wartung

Wartungsnachweis: vollständig
letzte Wartung: am 30.07.2024 bei Kilometerstand 88.370

Km-Korrektur

Km = 116911 Kateg.: 32 = 44200 Diff. = -72711
BZ2K = -29.9889 (AS = 0.714408 BS = -0.007246) **-7.554 EUR**

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg	Rep.Kost brutto	Anrechnung	Minderwert brutto	
1. Radlaufblende hinten rechts, zerkratzt, erneuern (Bild 7)	120	anteilig	-42	
Rep.Kosten insgesamt / Minderwert	120			-42 EUR

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Fahrzeugfront, diverse Steinschläge
Radlaufblende hinten links, zerkratzt
Radlaufblende vorne links, zerkratzt
Zierleiste Tür vorne links, zerkratzt
Türverkleidung vorne links, zerkratzt
Heckklappe Lackierung, zerkratzt,
Gebrauchsspur
Tür hinten links, eingedellt, Gebrauchsspur
Tür vorne rechts, eingedellt, Gebrauchsspur
Kotflügel vorne links Lackierung, zerkratzt,
Gebrauchsspur

Zwischenwert 2

17.592 EUR

Reifenbewertung

Korrektur für anteilig im GW enthaltene Bereifung				-300 EUR
Zuschlag für montierte Bereifung (neuwertig)				540 EUR
Abzug für Reifenzustand	vorne links	5 mm	SO	-67 EUR
	vorne rechts	5 mm	SO	-67 EUR
	hinten links	5 mm	SO	-67 EUR
	hinten rechts	5 mm	SO	-67 EUR
Legende	S/ Sommer /O Original /F Runflat			-28 EUR

Zwischenwert 3

17.564 EUR

Zwischenwert 4 17.564 EUR

Rechn. Ergebnis: EK= 14.523,00 EUR WD= 3.041,00 EUR VK= 17.564,00 EUR

Zusammenfassung und Ergebnis

Einkaufswert	ohne MwSt.	12.184,87 EUR
Mehrwertsteuer	(bei Regelbesteuerung)	2.315,13 EUR
Einkaufswert	mit 19% MwSt.	14.500,00 EUR
Verkaufswert	ohne MwSt.	14.747,90 EUR
Mehrwertsteuer	(bei Regelbesteuerung)	2.802,10 EUR
Verkaufswert	mit 19% MwSt.	17.550,00 EUR

Der Sachverständige
Fabian Wahlen

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.
Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.