



CUPRA FORMENTOR 1.5 TSI 150 DSG

VIN **VSSZZKZMZR067937**
Primera matriculación **16/06/2022**

DETALLES DE LA INSPECCIÓN

Fecha de la inspección **23/04/2025 12:09:30** Ubicación de la inspección **Cars&Cars**

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

VIN **VSSZZKZMZR067937** Tipo de combustible **Gasolina**
Tipo de carrocería **Todocamino** Marca **CUPRA**
Primera matriculación **16/06/2022** Modelo **Formentor 1.5 TSI 150 DSG**

DOCUMENTOS Y MANTENIMIENTO

Núm llaves **2** Manual de instrucciones **No** Documento de matriculación **Copia**
Ficha Técnica **Sí** Documento de matriculación **Sí** Tipo de libro de mantenimiento **Mantenimiento digital**

NEUMÁTICOS

| Posición | Banda de rodadura | Fabricante | Dimensiones | Temporada de neumáticos | Tipo de llantas | Neumáticos Runflat |
|---------------------|-------------------|-------------|------------------|-------------------------|-----------------|--------------------|
| Delantera Izquierda | 5,0 mm | Continental | 245/45 R 18 96 W | Verano | Aluminio | No aplica |
| Delantera Derecha | 5,0 mm | Continental | 245/45 R 18 96 W | Verano | Aluminio | No aplica |
| Trasera Izquierda | 6,0 mm | Continental | 245/45 R 18 96 W | Verano | Aluminio | No aplica |
| Trasera Derecha | 6,0 mm | Continental | 245/45 R 18 96 W | Verano | Aluminio | No aplica |

DAÑOS EXTERIORES



2 | LLANTA ALU DEL DR PULIDO

Tipo

Rayado

Modo de reparación

Precio Cerrado

DAÑOS INTERIORES



1 | INDICADOR DE ADVERTENCIA

Tipo

Encendido

Modo de reparación

Control

