

DEKRA Automobil GmbH
Kurt-Schumacher-Damm 28, 13405 Berlin




Mobility Concept GmbH
Grünwalder Weg 34
82041 Oberhaching

DEKRA Automobil GmbH
Standort Reinickendorf
Kurt-Schumacher-Damm 28
13405 Berlin
Telefon 030 / 9860982-0
E-Mail dekra.berlin@dekra.com



Ansprechpartner:
Dustin Richter
Tel. direkt 030 986098-0
Tel. mobil 0152 22881949

Zustandsbericht / Minderwertgutachten



Kennzeichen

M TF1117

FIN

WAUZZZ8V2LA063548

Vorgang

Kunden-Nr.
Auftraggeber
Ihr Auftrag vom
Besichtigung

0210003894
Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
01.04.2025, telefonisch.
15.04.2025, 13:00 Uhr, durch Herrn Dustin Richter bei DEKRA Automobil GmbH
Standort Hohenschönhausen, Ferdinand-Schultze-Str. 65, 13055 Berlin ohne
Anwesenheit einer bevollmächtigten Person.
15.04.2025
Leasing-Nr. 309950

Bewertet auf
Betrifft

Zusammenfassung

Reparaturkosten gesamt	mit MwSt.	-3.012,00 EUR
	ohne MwSt.	-2.531,09 EUR
Minderwerte aus Rep.-kosten	mit MwSt.	-2.284,00 EUR
	ohne MwSt.	-1.919,33 EUR

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 90 µm bis 260 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt:

- Tür hinten links
- Seitenteil hinten links

Ohne weitergehende Untersuchungen wurde nach dem Umfang der festgestellten Nachlackierungen und der Ausführungsqualität nach sachverständigem Ermessen kein merkantiler Minderwert angesetzt.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Bei der Besichtigung konnte keine Fahrprobe durchgeführt werden. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
2 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	04.03.2020	Letzte Zulassung	03.03.2020
Fahrzeugart	PKW	Hersteller	AUDI
Typ / Verkaufsbez.	A3 35 TFSI cylinder on demand Sportback S tronic	Aufbauart	Limousine
Türen	4	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	WAUZZZ8V2LA063548	HSN / TSN	0588 / BLL
Schlüssel-Nr.	10114108	Km-Stand abgelesen	54680
Nächste HU §29 StVZO	07 / 2025	Energiequelle / Kraftstoff	Benzin
Zylinderanzahl	4 / Reihenmotor	Leistung (kW)	110
Hubraum (ccm)	1498	Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;DG;PI/CI; M, N1 I
Antriebsart	Frontantrieb	Getriebe / Gänge	DSG / 7
Felgen	Stahl ohne Radzierblende	Farbe	Schwarz / Uni
Polster / Farbe	Stoff / Anthrazit		

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	205 / 55 R 16 91 W	Bridgestone / Turanza T 005	S /O	6 mm
rechts	205 / 55 R 16 91 W	Bridgestone / Turanza T 005	S /O	6 mm
2 links	205 / 55 R 16 91 W	Bridgestone / Turanza T 005	S /O	6 mm
rechts	205 / 55 R 16 91 W	Bridgestone / Turanza T 005	S /O	6 mm
Pannenset	Füllflasche haltbar bis 14.11.2027			

S/ Sommer; /O Original;

zusätzlicher Reifensatz

Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
205 / 55 R 16 91 H	Dunlop / Winter Sport 5	W /O	6 mm
205 / 55 R 16 91 H	Dunlop / Winter Sport 5	W /O	6 mm
205 / 55 R 16 91 H	Dunlop / Winter Sport 5	W /O	8 mm
205 / 55 R 16 91 H	Dunlop / Winter Sport 5	W /O	8 mm

W/ Winter; /O Original;

Felgen: Stahl mit Radzierblende

Serienausstattung

Serie: Ablagefächer, Airbag für Fahrer und Beifahrer, Airbag, Knieairbag auf der Fahrerseite, Airbag: Seitenairbags vorn und Kopfairbagsystem, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebs-Schlupf-Regelung ASR, Audi cylinder on demand, Außenspiegel elektrisch einstellbar, Außenspiegelgehäuse in Wagenfarbe lackiert, Bordwerkzeug, Bremsassistent Folgekollision, Bremsleuchte, dritte, Dachhimmel in Stoff felsgrau, Dachkantenspoiler, Dekoreinlagen Micrometallic silber, Drehzahlmesser, Elektromechanische Parkbremse, Elektronische Differentialsperre (EDS), Elektronische Stabilisierungskontrolle (ESC), Fahrwerk: Serienfahrwerk, Fensterheber elektrisch vorn und hinten, Funkschlüssel (ohne Safe-Lock), Fußmatten in Velours, Gepäckraumabdeckung, herausnehmbar, Getriebe: S tronic (7-Gang), Heckscheibenwischer, Innenbeleuchtung, Innenspiegel abblendbar, Integrales Kopfstützensystem, Kindersicherung, Kindersitzbefestigung ISOFIX und Top Tether für die äußeren Fondsitze, Klimaanlage, manuell, Kopfstützen (5), Ladeboden, Lenkrad im 3-Speichen-Design, Ottopartikelfilter, Rad: Stahlräder 6,5J x 16", Radio: MMI Radio plus, Reifendruck-Kontrollanzeige, Reifenreparaturset, Servolenkung, elektromechanisch, Sicherheitsgurte 3-Punkt Automatik, Sitzbezüge in Stoff, Sitze: Normalsitze vorn, Sitze: Rücksitzlehne umklappbar, Start-Stop-System, Verglasung: Frontscheibe in Akustikverglasung, Verglasung: Wärmeschutzverglasung grün getönt, Verzurösen vierfach im Gepäckraum, Wegfahrsperre elektronisch, Xenon

Sonderausstattung


Code	Bezeichnung
IT2	Audi connect Navigation & Infotainment (3 Monate)
7X2	Einparkhilfe plus
X-22366	Lackierung: Uni
PNU	MMI Navigation
2Z0	Modellbezeichnung, Entfall und Entfall Technologie Schriftzug
7P1	Sitze: 4-Wege-Lendenwirbelstütze
4A3	Sitzheizung vorn

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: digital
letzte Wartung: am 31.05.2024 bei Kilometerstand 43.658

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen



Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg	Rep.Kost		Minderwert in EUR	
	brutto	Anrechnung	brutto	netto
1. Stoßfänger hinten Unterteil, verformt, erneuern (Bild 31)	251	voll	-251	-210,92
2. Kühlergrill vorne, gebrochen, erneuern (Bild 32)	638	voll	-638	-536,13
3. Radzierblende hinten rechts, zerkratzt, erneuern (Bild 33)	49	voll	-49	-41,18
4. Motorhaube Lackierung, Umweltschaden, smart repair (Bild 25)	84	voll	-84	-70,59
5. Dach Lackierung, Umweltschaden, smart repair (Bild 22, 23)	167	voll	-167	-140,34
6. Dachrahmen links Lackierung, Umweltschaden, smart repair (Bild 21)	84	voll	-84	-70,59
7. Stoßfänger hinten Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 14, 15, 16)	841	anteilig	-489	-410,92
8. Stoßfänger vorne Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 29, 30)	898	anteilig	-522	-438,66
Rep.Kosten insgesamt / Minderwert	3.012		-2.284	-1.919,33

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Dach, eingedellt, Gebrauchsspur (Bild 24)
Verkleidung Heckklappe, zerkratzt,
Gebrauchsspur (Bild 20)
Außenspiegel links Lackierung, zerkratzt,
Gebrauchsspur (Bild 19)
Tür hinten links, eingedellt, Gebrauchsspur
(Bild 18)
Tür hinten links Lackierung, zerkratzt, polieren
(Bild 17)
Seitenteil hinten rechts Lackierung, zerkratzt,
polieren (Bild 28)
Tür hinten rechts, eingedellt, Gebrauchsspur
(Bild 27)
Außenspiegel rechts Lackierung, zerkratzt,
polieren (Bild 26)

Hinweise

Alle Beträge (ausgenommen eines evtl. aufgeführten merkantilen Minderwertes) beinhalten die gesetzliche Mehrwertsteuer. Minderwerte sind brutto und netto ausgewiesen.

Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.

Der Sachverständige
Dustin Richter

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Die ausgeführte Fahrzeugdokumentation sowie der dokumentierte Fahrzeugzustand wurden von folgenden Personen geprüft und bestätigt.

Fahrer, der das Fahrzeug abstellt / übergibt / abliefert		
15.04.2025	Sporkenbach	
Datum	Name in Druckbuchstaben	Unterschrift
DEKRA Sachverständiger		
Datum	Name in Druckbuchstaben	Unterschrift
Empfänger / Spediteur / Abholer / Bevollmächtigter des Autohauses		
Datum	Name in Druckbuchstaben	Unterschrift