



Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts



Bild 3 : Diagonal hinten rechts




Bild 4 : Diagonal hinten links




Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand




Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel



Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)



Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe




Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 13 : 2. Radsatz



Bild 14 : Motorhaube, Steinschlag



Bild 15 : Motorhaube, Steinschlag



Bild 16 : Stoßfänger vorne Lackierung, Steinschlag, lackieren mit Lackaufbau



Bild 17 : Stoßfänger vorne Lackierung, Steinschlag, lackieren mit Lackaufbau



Bild 18 : Stoßfänger vorne Lackierung, Steinschlag, lackieren mit Lackaufbau



Bild 19 : Stoßfänger vorne Lackierung, Steinschlag, lackieren mit Lackaufbau



Bild 20 : Türe vorne links Kante, zerkratzt




Bild 21 : Türe vorne links Kante, zerkratzt




Bild 22 : Tür vorne rechts Kante, zerkratzt



Bild 23 : Tür vorne rechts Kante, zerkratzt



Bild 24 : Tür hinten links Kante, zerkratzt



Bild 25 : Tür hinten links Kante, zerkratzt




Bild 26 : Stoßfänger hinten Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau



Bild 27 : Stoßfänger hinten Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau




Bild 28 : Stoßfänger hinten Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau



Bild 29 : Stoßfänger hinten Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau