


Voertuig gegevens

Chassisnr.	U5YH5812A PL148114	Merk	KIA	Onderhoudsdatum	-
Kenteken	S8-47-HG	Model	Ceed Sportswagon 1.0 T-GDi DynamicLine 5d	Km stand onderh	-
Inschrijvingsdatum	24-01-2023	Bouwjaar	2023	Kleur	Zilver Metallic
Km stand	92 797 km	Cylinderinhoud	998	Interieurkleur	Zwart
Brandstof	Benzine	Carrosseriesoort	-	Apk datum	-
Aantal zitplaatsen	-	Transmissie	Handmatig	Uitstoot	-
Aantal portieren	5	Aantal versnellingen	6		

Inspectie gegevens

Inspectiedatum	18-04-2025	Terminal	Dekra Ayvens		
					
					
					

Accessoires

Airconditioning (automatisch)	✓
Cruise control	✓
Navigatiesysteem	✓
Lichtmetalen velgen	✓
Metaallak	✓
Centrale vergrendeling	✓
Electrische bedienbare ramen	✓
Dakrails	✓
Parkeersensoren	✓
Audiosysteem	✓
Wegmarkering systeem (LDWS)	✓
Led verlichting	✓

Verwijderbare items

Reservewiel	✓
Kofferafdekking	✓

Documentenlijst

Handleiding	✓
Onderhoudsboekje	✓
Reservesleutel	✓
Sleutel met afstandsbediening	✓
Navigatie software	✓


Banden

Continental 205/55/16 All seasons 6.8 mm			Continental 205/55/16 All seasons 6.6 mm	
Continental 205/55/16 All seasons 7.8 mm			Continental 205/55/16 All seasons 7.6 mm	

Exterieur schade

4		Onderdeel Positie Type Omvang Bewerking	Portier Rechtsvoor Deuk Diameter (mm) > 20 Herstellen	5		Onderdeel Positie Type Omvang Bewerking	Alu velg 16' Rechtsvoor Kras - Forfait herstelling
6		Onderdeel Positie Type Omvang Bewerking	Bumper Voor Gebroken - Vervangen	7		Onderdeel Positie Type Omvang Bewerking	Sierstrip bumper Rechtsvoor Kras Lengte (cm) > 10 Herstellen
8		Onderdeel Positie Type Omvang Bewerking	Voorruit - Steenslag - Ter info	9		Onderdeel Positie Type Omvang Bewerking	Portier Linksvoor Deuk met lakschade Diameter (mm) > 20 Herstellen
10		Onderdeel Positie Type Omvang Bewerking	Portier Linksachter Kras Lengte (cm) > 10 Herstellen	11		Onderdeel Positie Type Omvang Bewerking	Bumper Achter Kras Lengte (cm) > 10 Herstellen

Interieur schade

1		Onderdeel Positie Type Omvang Bewerking	Ander interieuronderdeel - Vuil - Reinigen gerookt in voertuig	2		Onderdeel Positie Type Omvang Bewerking	Vloerbekleding Linksvoor Verbrand - Smart Repair
3		Onderdeel Positie Type Omvang Bewerking	Extra vloermat Linksvoor Verbrand - Ter info				