

Voertuig gegevens

Chassisnr.	WF0JXXGAH JNS11428	Merk	FORD	Onderhoudsdatum	-
Kenteken	P7-48-LG	Model	FIESTA 1.0 EcoBoost 100pk Titanium 5d	Km stand onderh	-
Inschrijvingsdatum	13-04-2022	Bouwjaar	2022	Kleur	Wit Lak
Km stand	108 508 km	Cylinderinhoud	998	Interieurkleur	Grijs
Brandstof	Benzine	Carrosseriesoort	-	Apk datum	-
Aantal zitplaatsen	-	Transmissie	Handmatig	Uitstoot	-
Aantal portieren	5	Aantal versnellingen	6		

Inspectie gegevens

Inspectiedatum	17-04-2025	Terminal	Dekra Ayvens		
					
					
					

Accessoires

Airconditioning (automatisch)	✓
Cruise control	✓
Navigatiesysteem	✓
Centrale vergrendeling	✓
Electrische bedienbare ramen	✓
Parkeersensoren	✓
Audiosysteem	✓


Verwijderbare items

Hoedenplank	✗
Mobiliteitsset	✓

Documentenlijst

Reservesleutel	✗
Handleiding	✓
Onderhoudsboekje	✓
Sleutel met afstandsbediening	✓
Navigatie software	✓

Banden

Continental 195/60/15 Zomer 4.0 mm		Continental 195/60/15 Zomer 4.0 mm	
Continental 195/60/15 Zomer 6.0 mm		Continental 195/60/15 Zomer 6.0 mm	

Exterieur schade

5



Onderdeel	Dak
Positie	-
Type	Deuk
Omvang	Diameter (mm) > 20
Bewerking	Smart Repair

6



Onderdeel	Portier
Positie	Linksvoor
Type	Deuk
Omvang	Diameter (mm) > 20
Bewerking	Smart Repair

7



Onderdeel

Portier

Positie

Linksachter

Type

Deuk met lakschade

Omvang

Diameter (mm) > 20

Bewerking

Herstellen

8



Onderdeel

Schermer

Positie

Linksachter

Type

Deuk

Omvang

Diameter (mm) > 20

Bewerking

Smart Repair

9



Onderdeel

Bumper

Positie

Achter

Type

Gebroken

Omvang

-

Bewerking

Vervangen

10



Onderdeel

Spoiler

Positie

Achter

Type

Ontbrekend

Omvang

-

Bewerking

Vervangen

11



Onderdeel

Schermer

Positie

Rechtsachter

Type

Deuk met lakschade

Omvang

Diameter (mm) > 20

Bewerking

Herstellen

12



Onderdeel

Portier

Positie

Rechtsachter

Type

Deuk

Omvang

Diameter (mm) > 20

Bewerking

Herstellen

13



Onderdeel

Portier

Positie

Rechtsvoor

Type

Deuk

Omvang

Diameter (mm) > 20

Bewerking

Herstellen

14



Onderdeel

Schermer

Positie

Rechtsvoor

Type

Deuk

Omvang

Diameter (mm) > 20

Bewerking

Smart Repair

15



Onderdeel

Bumper

Positie

Voor

Type

Kras

Omvang

Lengte (cm) > 10

Bewerking

Herstellen

16



Onderdeel

Schermer

Positie

Linksvoor

Type

Deuk met lakschade

Omvang

Diameter (mm) > 20

Bewerking

Herstellen

Interieur schade

1



Onderdeel	Hoedenplank
Positie	-
Type	Ontbrekend
Omvang	-
Bewerking	Vervangen

2



Onderdeel	Reservesleutel
Positie	-
Type	Ontbrekend
Omvang	-
Bewerking	Vervangen

3



Onderdeel	Stoelzitting stof
Positie	Linksvoor
Type	Vuil
Omvang	-
Bewerking	Reinigen

4



Onderdeel	Stoelzitting stof
Positie	Achter
Type	Vuil
Omvang	-
Bewerking	Reinigen