

**WBA6Y310007F30916**

## Informations concernant le véhicule

Opérateur		Conditions d'inspection	Suffisant
Immatriculation du véhicule		Kilométrage (Lu)	78 448 km
Constructeur	BMW	Maintenance suivante dans	16 000 km
Type/Modèle	225xe iPerformance	Certificat de contrôle technique (Rapport disponible)	12/2026
Numéro de châssis	WBA6Y310007F30916	Puissance / Cylindrée	100 kW / 1 499 ccm
Première immatriculation	3 déc. 2019	Garnissage/Couleur	/
Dernière maintenance	12/2024, 74 708 km	Peinture	
Type de carburant	Hybr.B/E ext.	Boîte de vitesses	Automatique

## Zustandsbericht

### Facteurs de diminution de valeur

N°	Groupe de pièces	Description
1	2e Jeu de roues	1 Jante alliage - Eraflé - Diminution de valeur
2	Installation électrique	Commande (Fest) - Définir résultat - Etablir diagnostic
3	Pare-chocs avant	Becquet - Eraflé - Remplacer
4	Garde-boue gauche	Garde-boue gauche - Bosse, dommage peinture - Réparer et repeindre
5	Pare-chocs arrière	Pare-chocs arrière - Eraflé - Réparer et repeindre
6	Porte ArG	Porte - Bosse, dommage peinture - Réparer et repeindre
7	Capot moteur	Capot moteur - Eraflé - Peinture
8	Panneau latéral arrière droit	Paroi latérale - Bosse, dommage peinture - Réparer et repeindre
9	Pare-chocs avant	Pare-chocs avant - Eraflé - Remplacer

### Traces d'usure

N°	Groupe de pièces	Description
1	Habitacle	Habitacle - Eraflure - Pas de moins-value
2	Carrosserie	Carrosserie (Steinschläge) - Rayure(s) - Pas de moins-value
3	Vitrage	Pare-brise (Steinschläge) - Pas de moins-value

### Pièces manquantes

Pièce manquante

### Reprise de peinture constatée

N°	Lieu
	Aucun constatable



## Monte principale

Essieu	Taille du pneu	Constructeur	Type de pneu	Profondeur du profil	Apte à la circulation	Homologation
1	205/55 R17 95H	Pirelli	Pneus hiver	4mm - 4mm	OK	
2	205/55 R17 95H	Pirelli	Pneus hiver	5mm - 5mm	OK	

## Pneus supplémentaire

Essieu	Taille du pneu	Constructeur	Type de pneu	Profondeur du profil	Apte à la circulation	Homologation
1	205/55 R17 95W	Bridgestone	Pneus été	3mm - 3mm	OK	
2	205/55 R17 95V	Pirelli	Pneus été	6mm - 6mm	OK	

## Remplacement

Type	Taille du pneu	Constructeur	Type de pneu	Profondeur du profil	Date de fin de validité
Tirefit					10/2025

L'état d'usure ainsi que les éventuels dommages des pneumatiques ont été pris en compte dans la valeur.

## Commentaires

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.  
Techn. Änderungen vorbehalten  
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.  
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, i. O.

**TÜV SÜD Auto Plus GmbH**  
Gutenbergstr. 13  
70771 Leinfelden-Echterdingen

**Lieu d'inspection**  
Allane Mobility Consulting  
GmbH

69190 Walldorf

Date d'inspection: 9 avr. 2025

**Numéro de protocole: 39254630**

Date de livraison: 9 avr. 2025



Auto Plus

## Informations concernant le véhicule

<b>Constructeur</b>	BMW	<b>Conditions d'inspection</b>	Suffisant
<b>Type/Modèle</b>	225xe iPerformance	<b>Kilométrage (Lu)</b>	78 448 km
<b>Numéro de châssis</b>	WBA6Y310007F30916	<b>Première immatriculation</b>	3 déc. 2019

### Identification du véhicule:

Le numéro d'identification du véhicule (NIV) a été lu et le soussigné a vérifié qu'il correspondait aux documents soumis lors de l'inspection.

### Conditions d'inspection:

Les conditions d'observation étaient suffisantes pour évaluer le véhicule. L'examen a été réalisé en utilisant les conditions d'éclairage qui devaient être reproduites à l'aide du système photographique inclus dans le rapport.

### Etat général:

Le véhicule présente des traces d'usure correspondant à son âge et son usage.

## Images de présentation



Illustration 1: Incliné à l'avant



Illustration 2: Incliné à l'avant



Illustration 3: Incliné à l'arrière



Illustration 4: Incliné à l'arrière



Illustration 5: Habitacle



Illustration 6: Habitacle



Illustration 7: Habitacle



Illustration 8: Habitacle



Illustration 9: Habitacle



Illustration 10: Divers



Illustration 11: Divers



Illustration 12: Divers



Illustration 13: Divers



Illustration 14: Divers



Illustration 15: Divers



Illustration 16: Divers



Illustration 17: Divers



Illustration 18: Divers



Illustration 19: Divers



Illustration 20: Divers



Illustration 21: Divers



Illustration 22: Divers



Illustration 23: Divers



Illustration 24: Divers

**TÜV SÜD Auto Plus GmbH**  
Gutenbergstr. 13  
70771 Leinfelden-Echterdingen

**Lieu d'inspection**  
Allane Mobility Consulting  
GmbH

Date d'inspection: 9 avr. 2025  
**Numéro de protocole: 39254630**  
Date de livraison: 9 avr. 2025



Auto Plus

69190 Walldorf



Illustration 25: Divers



Illustration 26: Divers

## Photos de dommage



**Domage #1:** 2e Jeu de roues: 1 Jante alliage - Erafilé - Diminuti...  
de valeur



**Domage #1:** 2e Jeu de roues: 1 Jante alliage - Erafilé -  
Diminution de valeur



**Domage #2:** Installation électrique: Commande (Fest) - Définir  
résultat - Etablir diagnostic



**Domage #3:** Pare-chocs avant: Becquet - Erafilé - Remplacer



**Domage #3:** Pare-chocs avant: Becquet - Erafilé - Remplacer




**Domage #4:** Garde-boue gauche: Garde-boue gauche -  
Bosse, dommage peinture - Réparer et repeindre



**Domage #4:** Garde-boue gauche: Garde-boue gauche - Bosse, dommage peinture - Réparer et repeindre




**Domage #4:** Garde-boue gauche: Garde-boue gauche - Bosse, dommage peinture - Réparer et repeindre




**Domage #5:** Pare-chocs arrière: Pare-chocs arrière - Erafilé - Réparer et repeindre



**Domage #5:** Pare-chocs arrière: Pare-chocs arrière - Erafilé - Réparer et repeindre



**Domage #6:** Porte ArG: Porte - Bosse, dommage peinture - Réparer et repeindre



**Domage #6:** Porte ArG: Porte - Bosse, dommage peinture - Réparer et repeindre



**Domage #6:** Porte ArG: Porte - Bosse, dommage peinture - Réparer et repeindre



**Domage #7:** Capot moteur: Capot moteur - Erafilé - Peinture



**Domage #7:** Capot moteur: Capot moteur - Erafilé - Peinture



**Domage #8:** Panneau latéral arrière droit: Paroi latérale - Bosse, dommage peinture - Réparer et repeindre



**Domage #8:** Panneau latéral arrière droit: Paroi latérale - Bosse, dommage peinture - Réparer et repeindre



**Domage #8:** Panneau latéral arrière droit: Paroi latérale - Bosse, dommage peinture - Réparer et repeindre



**Domage #9:** Pare-chocs avant: Pare-chocs avant - Eraflé - Remplacer



**Domage #9:** Pare-chocs avant: Pare-chocs avant - Eraflé - Remplacer



**Domage #9:** Pare-chocs avant: Pare-chocs avant - Eraflé - Remplacer



**Domage #9:** Pare-chocs avant: Pare-chocs avant - Eraflé - Remplacer