

WAUZZZF43MA048729

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	bedingt: ausreichend
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	143.578 km
Hersteller	Audi	Restlauf bis Service	5.500 km
Typ/Modell	A4 Avant	HU (Bericht lag nicht vor)	04/2026
Fahrgestellnummer	WAUZZZF43MA048729	Leistung / Hubraum	150 kW / 1.984 ccm
Erstzulassung	15.03.2021	Polster/Farbe	/
Letzte Wartung		Lackierung	
Kraftstoffart	Hybr.Benzin/E	Getriebe	Automatik

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Motorhaube	Motorhaube - Kratzer - auslegen / polieren
2	Unterlagen	HU Bescheinigung (Fehlt) - erneuern
3	Unterlagen	Bordbuchmappe (Fehlt) - erneuern
4	2.Radsatz	1 Leichtmetallfelge - verkratzt / verschürft - Wertminderung
5	Stoßfänger vorn	Stoßfänger vorn - verkratzt / verschürft - Smart Repair
6	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten - verformt - instandsetzen und lackieren
7	Tür hinten rechts	Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren
8	Seitenwand rechts	Seitenwand - Kratzer - lackieren

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Karosserie	Karosserie - Kratzer - kein Abzug
2	Karosserie	Karosserie - Steinschlag - kein Abzug
3	Interieur	Innenraum - Abrieb - kein Abzug
4	Verglasung	Frontscheibe - Steinschlag - kein Abzug

Fehlteile

Fehlteil

Vorschäden

Nr.	Vorschaden
1	Front, Seite rechts, Angabe durch Nutzer/Auftraggeber

Festgestellte Nachlackierungen

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Allane Mobility Consulting
GmbH

69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 07.04.2025
Protokollnummer: 39204680
Anlieferungsdatum: 07.04.2025



Auto Plus

Nr.	Ort
1	Kotflügel rechts, Seitenwand rechts, Stoßfänger vorne, Tür hinten rechts, fachgerecht ausgeführt

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	225/50 R17 94H	Pirelli	Winterreifen	5mm - 5mm	i.O.	
2	225/50 R17 94H	Pirelli	Winterreifen	6mm - 6mm	i.O.	

Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	225/50 R17 94H	Pirelli	Sommerreifen	5mm - 5mm	i.O.	
2	225/50 R17 94H	Pirelli	Sommerreifen	4mm - 4mm	i.O.	

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Bemerkungen

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, n. i. O.

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Allane Mobility Consulting
GmbH

69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 07.04.2025
Protokollnummer: 39204680
Anlieferungsdatum: 07.04.2025



Auto Plus

Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Audi	Besichtigungszustand	bedingt: ausreichend
Typ/Modell	A4 Avant	Laufleistung (abgelesen)	143.578 km
Fahrgestellnummer	WAUZZZF43MA048729	Erstzulassung	15.03.2021

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges lediglich bedingt ausreichend. Zum Zeitpunkt der Besichtigung konnte der Zustand einer ausreichenden Beurteilung nicht sichergestellt werden. Sachverständigenseits wird daher zur Verringerung des Prognoserisikos eine weitere Besichtigung empfohlen.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum

69190 Walldorf



Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Innenraum



Abbildung 9: Innenraum



Abbildung 10: Sonstiges




Abbildung 11: Sonstiges



Abbildung 12: Sonstiges



Abbildung 13: Sonstiges



Abbildung 14: Sonstiges



Abbildung 15: Sonstiges



Abbildung 16: Sonstiges



Abbildung 17: Sonstiges



Abbildung 18: Sonstiges




Abbildung 19: Sonstiges



Abbildung 20: Sonstiges



Abbildung 21: Sonstiges



Abbildung 22: Sonstiges



Abbildung 23: Sonstiges

Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Motorhaube: Motorhaube - Kratzer - auslegen / polieren



Beschädigung #1: Motorhaube: Motorhaube - Kratzer - auslegen / polieren



Beschädigung #1: Motorhaube: Motorhaube - Kratzer - auslegen / polieren



Beschädigung #4: 2.Radsatz: 1 Leichtmetallfelge - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #4: 2.Radsatz: 1 Leichtmetallfelge - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #5: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #5: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #6: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verformt - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #6: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verformt - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #6: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verformt - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #6: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verformt - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #6: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verformt - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #6: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verformt - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #7: Tür hinten rechts: Tür - Delle / Lackschad... - instandsetzen und lackieren




Beschädigung #7: Tür hinten rechts: Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #7: Tür hinten rechts: Tür - Delle / Lackschad... - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #7: Tür hinten rechts: Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #7: Tür hinten rechts: Tür - Delle / Lackschad... - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #8: Seitenwand rechts: Seitenwand - Kratzer - lackieren



Beschädigung #8: Seitenwand rechts: Seitenwand - Kratzer - lackieren



Beschädigung #8: Seitenwand rechts: Seitenwand - Kratzer - lackieren



Checkliste

Vorhanden	Name
<input type="checkbox"/>	ABE
<input type="checkbox"/>	Abschleppöse
<input type="checkbox"/>	Anhängekupplung abnehmbar
<input type="checkbox"/>	Antenne
<input type="checkbox"/>	Bordbuchmappe
<input type="checkbox"/>	Bordwerkzeug
<input type="checkbox"/>	Consumer Kabelkit
<input type="checkbox"/>	Fernbedienung Standheizung
<input type="checkbox"/>	Ladekabel
<input type="checkbox"/>	Laderaumabdeckung / Rollo
<input type="checkbox"/>	Leichtmetallfelgensatz komplett
<input type="checkbox"/>	Navigations Datenträger
<input type="checkbox"/>	Schlüssel Anhängerkupplung
<input type="checkbox"/>	Serviceheft
<input type="checkbox"/>	Tirefit Füllmittel
<input type="checkbox"/>	Tirefit komplett
<input type="checkbox"/>	Tirefit Kompressor
<input type="checkbox"/>	Windschott