

## GW-Zustandsbericht

### Fahrzeugdaten:

Halter	Marke /Modell	Fahrgestellnummer	Erstzulassung	KM-Stand
2	Audi Q3	WAUZZZ8U7HR078417	31.03.2017	140168

### Serviceintervalle:

Nächste HU	Letzter Service			Nächster Service		
01.08.2026	140048	km	17.03.2025	In 14900	km	In 358 Tagen

### Vorschäden:

<b>Unfallfrei lt. Vorbesitzer</b>	<b>Umfang und Schadenshöhe:</b>
ja	
<b>Nachlackierung festgestellt</b>	
nein	

### Lackdichtemessung:

Kotflügel VR	121,00 µm	Tür VR	126,00 µm	Tür HR	121,00 µm	Seitenteil HR	125,00 µm
Motorhaube	98,00 µm	Dach	118,00 µm	Heckklappe	96,00 µm		
Kotflügel VL	104,00 µm	Tür VL	133,00 µm	Tür HL	135,00 µm	Seitenteil HL	127,00 µm

### Räder/ Reifen:

Zum Zeitpunkt der Bewertung waren am Fahrzeug montiert:

Winterreifen

Rad v.l.	5,4 mm	Rad h.l.	5,7 mm	Rad v.r.	5,4 mm	Rad h.r.	5,7 mm	
Reifengröße:	215/65 R16 98H							

### Felgen:

--

### Bremsen:

vorn links:		vorn rechts:	
hinten links:		hinten rechts:	
Feststellbremse:			

**Stoßdämpfer:**

vorn links:		vorn rechts:	
hinten links:		hinten rechts:	

**Stoßdämpfer:**

Fahrzeug unten		Innenraum	
Lenkung		Polster	
Vorderachse		Seitenverkleidung	
Hinterachse		Fußraum	
Auspuffanlage		Kofferraum	
Getriebe		Dachhimmel	
Kupplung		Geruch	
Kühler		Klimaanlage	
Motor		Frontscheibe	
Elektrik/Elektronik/Display			

Schweller		
Außenspiegel	<b>L</b>	Kratzer Spiegelkappe rechts
Kotflügel VL		
Stoßfänger vorne	<b>L</b>	Kratzer
Motorhaube	<b>A</b>	Steinschläge, Kratzer
Kotflügel VR	<b>I</b>	Verformt wellig,
Türe VR	<b>I</b>	Kratzer, Delle
Türe HR	<b>L</b>	Kratzer
Seitenwand HR	<b>P</b>	Kratzer, Radlauf beschädigt
Stoßfänger hinten	<b>L</b>	Kratzer
Heckklappe	<b>P</b>	Kratzer
Seitenwand HL	<b>P</b>	Kratzer
Türe HL	<b>I</b>	Delle
Türe VL	<b>I</b>	Verformt
Dach	<b>G</b>	Kratzer

**A** = Ausbessern | **B** = Beilackieren | **D** = Drücken | **I** = Instandsetzen | **E** = Ersetzen | **L** = Lackieren |  
**P** = Polieren | **S** = Spot-Repair | **G** = Gebrauchsspuren

Verkäufer: **SIN**

Bewertung durchgeführt von: **MZA**

Datum/Unterschrift Autohaus : \_\_\_\_\_

Datum/Unterschrift Kunde: \_\_\_\_\_