



Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts



Bild 3 : Diagonal hinten rechts



Bild 4 : Diagonal hinten links




Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel



Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)




Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe




Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 13 : 2. Radsatz



Bild 14 : Laufleistung



Bild 15 : Motorraum



Bild 16 : Kofferraum



Bild 17 : Stoßfänger vorne: Spoilerleiste (Blende) links verkratzt.




Bild 18 : Stoßfänger vorne: Spoilerleiste (Blende) links verkratzt.




Bild 19 : Stoßfänger vorne: Spoilerleiste (Blende) rechts verkratzt.




Bild 20 : Tür hinten rechts, deformiert, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau



Bild 21 : Tür hinten rechts, deformiert, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau



Bild 22 : Tür vorne links Lackierung, zerkratzt, Gebrauchsspur




Bild 23 : Tür hinten links Lackierung, zerkratzt, Gebrauchsspur




Bild 24 : Stoßfänger hinten Lackierung, zerkratzt, smart repair



Bild 25 : Stoßfänger hinten Lackierung, zerkratzt, smart repair




Bild 26 : Motorhaube Lackierung, Steinschlag, Gebrauchsspur



Bild 27 : Türdichtung vorne links beschädigt verschlissen eingerissen.



Bild 28 : Türdichtung vorne links beschädigt verschlissen eingerissen.




Bild 29 : Tankkarten




Bild 30 : Fahrgestellnummer