

Bild 1 : Diagonal vorn links

Bild 2 : Diagonal vorn rechts



Bild 3 : Diagonal hinten rechts



Bild 4 : Diagonal hinten links

Bild 5 : Fahrzeugunterseite

Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 7 : Serviceintervallanzeige

Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel

Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank

Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)

Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe



Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)

Bild 13 : Windschutzscheibe Steinschlag



Bild 14 : Windschutzscheibe Steinschlag

Bild 15 : Stoßfänger vorne Spoiler tiefgehend verschrammt

Bild 16 : Stoßfänger vorne Spoiler tiefgehend verschrammt

Bild 17 : Stoßfänger vorne Spoiler tiefgehend verschrammt



Bild 18 : Stoßfänger vorne Spoiler tiefgehend verschrammt