

Voertuig gegevens

Chassisnr.	WBA31AC07 05S95853	Merk	BMW	Onderhoudsdatum	-
Kenteken	K4-62-KT	Model	X1 sDrive16dA 5d	Km stand onderh	-
Inschrijvingsdatum	22-01-2021	Bouwjaar	2021	Kleur	Oranje Metallic
Km stand	71 459 km	Cylinderinhoud	1496	Interieurkleur	Beige
Brandstof	Diesel	Carrosseriesoort	-	Apk datum	-
Aantal zitplaatsen	-	Transmissie	Automaat	Uitstoot	-
Aantal portieren	5	Aantal versnellingen	-		

Inspectie gegevens

Inspectiedatum	24-04-2025	Terminal	Dekra Ayvens
----------------	------------	----------	--------------



Accessoires

Airconditioning (automatisch)	✓
Cruise control	✓
Lederen bekleding	✓
Navigatiesysteem	✓
Lichtmetalen velgen	✓
Automatische versnellingsbak	✓
Metaallak	✓
Centrale vergrendeling	✓
Electrische bedienbare ramen	✓
Dakrails	✓
Parkeersensoren	✓
Audiosysteem	✓
Led verlichting	✓

Verwijderbare items

Hoedenplank	✓
-------------	---


Documentenlijst

Handleiding	✓
Reservesleutel	✓
Sleutel met afstandsbediening	✓
Navigatie software	✓

Banden

Winterbanden

Pirelli 225/55/17 Winter 7.0 mm



Pirelli 225/55/17 Winter 7.0 mm



Pirelli 225/55/17 Winter 7.0 mm

Pirelli 225/55/17 Winter 7.0 mm

Exterieur schade

1



● ●

Onderdeel	Portiergreep buiten
Positie	Linksvoor
Type	Kras
Omvang	Lengte (cm) > 10
Bewerking	Herstellen

2



● ● ● ● ●

Onderdeel	Portier
Positie	Linksachter
Type	Hagel
Omvang	Diameter (mm) > 20
Bewerking	Smart Repair

3



● ●

Onderdeel	Scherm
Positie	Linksachter
Type	Deuk
Omvang	Diameter (mm) > 20
Bewerking	Smart Repair

5



● ● ● ● ●

Onderdeel	Scherm
Positie	Rechtsachter
Type	Deuk met lakschade
Omvang	Diameter (mm) > 20
Bewerking	Herstellen

6



● ●

Onderdeel	Bumper
Positie	Voor
Type	Kras
Omvang	Lengte (cm) > 10
Bewerking	Herstellen

7



● ● ●

Onderdeel	Motorkap
Positie	-
Type	Chemische afzetting
Omvang	-
Bewerking	Forfait herstelling

Interieur schade

4



Onderdeel	Achterklep-/kofferbakbekleding
Positie	-
Type	Kras
Omvang	-
Bewerking	Smart Repair