



WBA31AJ070CM53073

Informations concernant le véhicule

Opérateur		Conditions d'inspection	Conditionnel : lumière/humidité/saleté
Immatriculation du véhicule		Kilométrage (Lu)	24 863 km
Constructeur	BMW	Maintenance suivante dans	8 Monat(e)
Type/Modèle	530d xDrive	Certificat de contrôle technique (Lire sur ZBI)	01/2026
Numéro de châssis	WBA31AJ070CM53073	Puissance / Cylindrée	210 kW / 2 993 ccm
Première immatriculation	3 janv. 2023	Garnissage/Couleur	/
Dernière maintenance	03/2025, 23 971 km	Peinture	
Type de carburant	Hybr.diesel/électr.	Boîte de vitesses	Automatique

Zustandsbericht

Facteurs de diminution de valeur

N°	Groupe de pièces	Description
1	Habillages/Protections	Habillage porte avant gauche - Déformé - Diminution de valeur
2	Panneau latéral arrière gauche	Paroi latérale - Eraflé - Réparer et repeindre

Traces d'usure

N°	Groupe de pièces	Description
1	Carrosserie	Carrosserie (Steinschläge) - Rayure(s) - Pas de moins-value
2	Vitrage	Pare-brise (Steinschläge) - Pas de moins-value
3	Habitacle	Habitacle - Eraflure - Pas de moins-value
4	Carrosserie	Carrosserie - Dommage causé par des cailloux - Pas de moins-value

Pièces manquantes

Pièce manquante

Reprise de peinture constatée

N°	Lieu
Aucun constatable	



Monte principale

Essieu	Taille du pneu	Constructeur	Type de pneu	Profondeur du profil	Apte à la circulation	Homologation
1	245/45 R18 100V	Pirelli	Pneus hiver	7mm - 7mm	OK	
2	245/45 R18 100V	Pirelli	Pneus hiver	6mm - 6mm	OK	

Pneus supplémentaire

Essieu	Taille du pneu	Constructeur	Type de pneu	Profondeur du profil	Apte à la circulation	Homologation
1	245/40 R19 98Y	Goodyear	Pneus été	6mm - 6mm	OK	
2	275/35 R19 100Y	Goodyear	Pneus été	5mm - 5mm	OK	

L'état d'usure ainsi que les éventuels dommages des pneumatiques ont été pris en compte dans la valeur.

Commentaires

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und

Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.

Techn. Änderungen vorbehalten

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem

Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, i. O.

Fahrzeug war zum Zeitpunkt der Besichtigung regennass, weitere Beschädigungen können nicht ausgeschlossen werden.

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Lieu d'inspection
SAP SE
Dietmar-Hopp-Allee 16
69190 Walldorf

Date d'inspection: 22 avr. 2025
Numéro de protocole: 39394628
Date de livraison: 22 avr. 2025



Auto Plus

Informations concernant le véhicule

Constructeur	BMW	Conditions d'inspection	Conditionnel : lumière/humidité/saleté
Type/Modèle	530d xDrive	Kilométrage (Lu)	24 863 km
Numéro de châssis	WBA31AJ070CM53073	Première immatriculation	3 janv. 2023

Identification du véhicule:

Le numéro d'identification du véhicule (NIV) a été lu et le soussigné a vérifié qu'il correspondait aux documents soumis lors de l'inspection.

Conditions d'inspection:

Une inspection visuelle correcte de la peinture et de la carrosserie n'a été possible que dans une mesure limitée en raison d'un éclairage/humidité ou de saleté insuffisant. Au moment de l'inspection, une évaluation adéquate de l'état n'a pas pu être assurée. Les experts recommandent donc une inspection plus approfondie pour réduire le risque pronostique.

Etat général:

Le véhicule présente des traces d'usure correspondant à son âge et son usage.

Images de présentation



Illustration 1: Incliné à l'avant



Illustration 2: Incliné à l'avant



Illustration 3: Incliné à l'arrière



Illustration 4: Incliné à l'arrière



Illustration 5: Habitacle




Illustration 6: Habitacle



Illustration 7: Habitacle



Illustration 8: Habitacle



Illustration 9: Habitacle



Illustration 10: Divers



Illustration 11: Divers



Illustration 12: Divers

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Lieu d'inspection
SAP SE
Dietmar-Hopp-Allee 16
69190 Walldorf

Date d'inspection: 22 avr. 2025

Numéro de protocole: 39394628

Date de livraison: 22 avr. 2025



Auto Plus



Illustration 13: Divers



Illustration 14: Divers



Illustration 15: Divers



Illustration 16: Divers



Illustration 17: Divers



Illustration 18: Divers

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Lieu d'inspection
SAP SE
Dietmar-Hopp-Allee 16
69190 Walldorf

Date d'inspection: 22 avr. 2025
Numéro de protocole: 39394628
Date de livraison: 22 avr. 2025



Auto Plus



Illustration 19: Divers



Illustration 20: Divers



Illustration 21: Divers




Illustration 22: Divers



Illustration 23: Divers




Illustration 24: Divers

Photos de dommage



Domage #1: Habillages/Protections: Habillage porte avant gauche - Déformé - Diminution de valeur



Domage #1: Habillages/Protections: Habillage porte avant gauche - Déformé - Diminution de valeur



Domage #2: Panneau latéral arrière gauche: Paroi latérale - Eraflé - Réparer et repeindre



Domage #2: Panneau latéral arrière gauche: Paroi latérale - Eraflé - Réparer et repeindre