

Voertuig gegevens

Chassisnr.	WBA5P5104 0FK77855	Merk	BMW	Onderhoudsdatum	-
Kenteken	K6-52-NL	Model	3 Serie Sedan 330e 4d	Km stand onderh	-
Inschrijvingsdatum	19-01-2021	Bouwjaar	2021	Kleur	Zwart Metallic
Km stand	159 331 km	Cylinderinhoud	1998	Interieurkleur	Bruin
Brandstof	Hybrid benzine	Carrosseriesoort	Sedan	Apk datum	-
Aantal zitplaatsen	-	Transmissie	Automaat	Uitstoot	-
Aantal portieren	4	Aantal versnellingen	-		

Inspectie gegevens

Inspectiedatum	18-04-2025	Terminal	Dekra Ayvens		
					
					
					

Accessoires

Airconditioning (automatisch)	✓
Cruise control	✓
Lederen bekleding	✓
Navigatiesysteem	✓
Open dak	✓
Lichtmetalen velgen	✓
Automatische versnellingsbak	✓
Stoelverwarming	✓
Metaallak	✓
Centrale vergrendeling	✓
Electrische bedienbare ramen	✓
Parkeersensoren	✓
Audiosysteem	✓
Adaptieve snelheidsregelaar (ACC)	✓
Led verlichting	✓


Verwijderbare items

Mobiliteitsset	✓
Laadkabel	✓
Thuislader	✓

Documentenlijst

Handleiding	✓
Reservesleutel	✓
Sleutel met afstandsbediening	✓
Navigatie software	✓

Banden

Goodyear 235/40/19 Zomer 4.5 mm		Goodyear 235/40/19 Zomer 4.5 mm	
Pirelli 255/35/19 Zomer 6.0 mm		Pirelli 255/35/19 Zomer 6.0 mm	

Exterieur schade

1



Onderdeel	Dak
Positie	-
Type	Deuk met lakschade
Omvang	-
Bewerking	Herstellen

2



Onderdeel	Voorruit
Positie	Voor
Type	Steenslag
Omvang	-
Bewerking	Ter info

3



Onderdeel	Motorkap
Positie	-
Type	Steenslag
Omvang	Diameter (mm) > 4
Bewerking	Forfait herstelling

4



Onderdeel	Bumper
Positie	Voor
Type	Kras
Omvang	-
Bewerking	Herstellen

5




Onderdeel	Alu velg 19'
Positie	Linksvoor
Type	Kras
Omvang	-
Bewerking	Forfait herstelling

6



Onderdeel	Portier
Positie	Linksvoor
Type	Deuk
Omvang	Diameter (mm) > 20
Bewerking	Smart Repair

7



Onderdeel	Alu velg 19'
Positie	Linksachter
Type	Kras
Omvang	-
Bewerking	Forfait herstelling

8



Onderdeel	Achterklep
Positie	Achter
Type	Chemische afzetting
Omvang	-
Bewerking	Forfait herstelling

9



Onderdeel	Scherf
Positie	Rechtsachter
Type	Deuk met lakschade
Omvang	-
Bewerking	Herstellen

10



Onderdeel	Alu velg 19'
Positie	Rechtsachter
Type	Kras
Omvang	-
Bewerking	Forfait herstelling

11



Onderdeel	Alu velg 19'
Positie	Rechtsvoor
Type	Kras
Omvang	-
Bewerking	Forfait herstelling