


Voertuig gegevens

Chassisnr.	VF73AHNSP KJ694326	Merk	Citroën	Onderhoudsdatum	-
Kenteken	ZK-06-2S	Model	Grand C4 SpaceTourer PureTech 130 S;S Business 5d	Km stand onderh	-
Inschrijvingsdatum	24-06-2019	Bouwjaar	2019	Kleur	Zwart Metallic
Km stand	95 901 km	Cylinderinhoud	1199	Interieurkleur	Zwart
Brandstof	Benzine	Carrosseriesoort	-	Apk datum	-
Aantal zitplaatsen	-	Transmissie	Handmatig	Uitstoot	-
Aantal portieren	5	Aantal versnellingen	6		

Inspectie gegevens

Inspectiedatum	18-04-2025	Terminal	Ayvens Veghel
----------------	------------	----------	---------------



Accessoires

Airconditioning (automatisch)	✓
Cruise control	✓
Navigatiesysteem	✓
7 zitplaatsen	✓
Lichtmetalen velgen	✓
Metaallak	✓
Centrale vergrendeling	✓
Electrische bedienbare ramen	✓
Dakrails	✓
Parkeersensoren	✓
Audiosysteem	✓

Verwijderbare items

Kofferafdekking	✓
-----------------	---

Documentenlijst

Reservesleutel	✗
Handleiding	✓
Sleutel met afstandsbediening	✓
Navigatie software	✓

Banden

Michelin 205/60/16 All seasons 4.0 mm		Michelin 205/60/16 All seasons 3.5 mm	
Michelin 205/60/16 All seasons 6.0 mm		Michelin 205/60/16 All seasons 5.0 mm	

Exterieur schade

3



Onderdeel

Scherf

Positie

Linksachter

Type

Deuk met lakschade

Omvang

Aantal > 2

Bewerking

Herstellen

● ● ● ●

4



Onderdeel

Bumper

Positie

Achter

Type

Deuk met lakschade

Omvang

Aantal > 2

Bewerking

Herstellen

● ● ● ● ● ●

6



Onderdeel

Scherf

Positie

Rechtsvoor

Type

Deuk met lakschade

Omvang

Aantal > 2

Bewerking

Herstellen

● ● ●

7



Onderdeel

Bumper

Positie

Voor

Type

Kras

Omvang

Lengte (cm) > 10

Bewerking

Herstellen

● ●

8



Onderdeel

Motorkap

Positie

-

Type

Chemische afzetting

Omvang

-

Bewerking

Forfait herstelling

● ●

9



Onderdeel

Portier

Positie

Linksachter

Type

Deuk met lakschade

Omvang


Aantal > 2

Bewerking

Herstellen

● ●

10



Onderdeel

Dak

Positie

-

Type

Chemische afzetting

Omvang

-

Bewerking

Forfait herstelling

● ●

Interieur schade

1



Onderdeel

Reservesleutel

Positie

-

Type

Ontbrekend

Omvang

-

Bewerking

Vervangen

2



Onderdeel

Reiniging interieur

Positie

Voor

Type

Vuil

Omvang

-

Bewerking

Reinigen

5



Onderdeel

Achterklep-
/kofferbakbekleding

Positie

-

Type

Kras

Omvang

-

Bewerking

Smart Repair