

Onderhouds historie

HYUNDAI I10 1.0i Blue Comfort 5d



Chassisnummer NLHA851AALZ546594

Kenteken G-564-NR

Beschrijving	Onderhouden door	Datum	Type	Tellerstand	Kosten
Links achter Achterbumper tegen obstakel ger	Keuze MLA niet repa	9/16/2024	DAMAGE	0	0,00 €
Linkerzijde Deur LV (onb) tpy, geen WBF	Keuze MLA niet repa	10/27/2021	DAMAGE	0	0,00 €
Links voor Plaatschade (onb) tpy, geen WBF	Schadenet Broekhuis	1/4/2020	DAMAGE	0	354,94 €
40.000 Km - NVT	Autobedrijf Arjan G	9/27/2023	REPAIR	39412	669,50 €
APK icm beurt - NVT	Autobedrijf Arjan G	9/27/2023	REPAIR	39412	0,00 €
Bandvervanging - NVT	Autobedrijf Arjan G	9/27/2023	REPAIR	39412	0,00 €
Bougie - versleten	Autobedrijf Arjan G	9/27/2023	REPAIR	39412	0,00 €
Int luchtfilter - versleten	Autobedrijf Arjan G	9/27/2023	REPAIR	39412	0,00 €
Luchtfilter - versleten	Autobedrijf Arjan G	9/27/2023	REPAIR	39412	0,00 €
Uitlijn. vierk. - NVT	Autobedrijf Arjan G	9/27/2023	REPAIR	39412	0,00 €
Ruitenw.blad V - versleten	Profile Car ; Tyres	7/12/2023	REPAIR	40975	60,73 €
10.000 Km - NVT	Autobedrijf Arjan G	11/11/2020	REPAIR	11924	131,15 €