



**WAUZZZF48PA052103**

## Informations concernant le véhicule

| Opérateur                   |                                                                                        | Conditions d'inspection          | Conditionnel : lumière/humidité/saleté |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|
| Immatriculation du véhicule |                                                                                        | Kilométrage (Lu)                 | 62 047 km                              |
| Constructeur                | Audi                                                                                   | Maintenance suivante dans        | -600 km                                |
| Type/Modèle                 | A4 35 TDI S tronic Avant Kombi5-türig 1968 ccm 163 PS / 120 KW Diesel 7-Gang Automatik | Certificat de contrôle technique |                                        |
| Numéro de châssis           | WAUZZZF48PA052103                                                                      | Puissance / Cylindrée            | / 1 968 ccm                            |
| Première immatriculation    | 22 mars 2023                                                                           | Garnissage/Couleur               | /                                      |
| Dernière maintenance        |                                                                                        | Peinture                         |                                        |
| Type de carburant           | Diesel                                                                                 | Boîte de vitesses                | Automatique                            |

## Zustandsbericht

### Facteurs de diminution de valeur

| N° | Groupe de pièces              | Description                                                                                           |
|----|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 2e Jeu de roues               | 1 Jante alliage - Erafilé - Diminution de valeur                                                      |
| 2  | Porte ArD                     | Porte - Erafilé - Réparation intelligente                                                             |
| 3  | Pare-chocs arrière            | Barrette de protection milieu - Erafilé - Remplacer                                                   |
| 4  | Pare-chocs arrière            | Becquet - Déformé - Remplacer                                                                         |
| 5  | Système multimédia            | Système de navigation - Non opérationnel(le) - Régler/ajuster                                         |
| 6  | Divers                        | Inspection / Maintenance - Exigible - Effectuer                                                       |
| 7  | Pare-chocs arrière            | Pare-chocs arrière (Leichte Verformung, schadenserweiterung möglich) - Erafilé - Réparer et repeindre |
| 8  | Panneau latéral arrière droit | Paroi latérale - Erafilé - Réparer et repeindre                                                       |

### Traces d'usure

| N° | Groupe de pièces | Description                                                        |
|----|------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 1  | Habitacle        | Habitacle - Rayure(s) - Pas de moins-value                         |
| 2  | Carrosserie      | Carrosserie - Rayure(s) - Pas de moins-value                       |
| 3  | Vitrage          | Pare-brise - Dommages causés par des cailloux - Pas de moins-value |

### Pièces manquantes

Pièce manquante

### Reprise de peinture constatée



| N°                | Lieu |
|-------------------|------|
| Aucun constatable |      |

## Monte principale

| Essieu | Taille du pneu | Constructeur | Type de pneu | Profondeur du profil | Apte à la circulation | Homologation |
|--------|----------------|--------------|--------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| 1      | 205/60 R16 96H | Goodyear     | Pneus hiver  | 6mm - 6mm            | OK                    | OK           |
| 2      | 205/60 R16 96H | Goodyear     | Pneus hiver  | 7mm - 7mm            | OK                    | OK           |

## Pneus supplémentaire

| Essieu | Taille du pneu | Constructeur | Type de pneu | Profondeur du profil | Apte à la circulation | Homologation |
|--------|----------------|--------------|--------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| 1      | 225/50 R17 94H | Michelin     | Pneus été    | 5mm - 5mm            | OK                    | OK           |
| 2      | 225/50 R17 94H | Michelin     | Pneus été    | 5mm - 5mm            | OK                    | OK           |

L'état d'usure ainsi que les éventuels dommages des pneumatiques ont été pris en compte dans la valeur.

## Equipement

### Equipement

| Description                         |
|-------------------------------------|
| Climatisation automatique           |
| Module de navigation avec vue carte |
| Radio DAB                           |

## Commentaires

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und  
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.  
Techn. Änderungen vorbehalten  
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem  
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.  
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, i. O.

Fahrzeug war zum Zeitpunkt der Besichtigung verschmutzt, weitere Beschädigungen können nicht ausgeschlossen werden.



## Informations concernant le véhicule

| Constructeur      | Audi                                                                                      | Conditions d'inspection  | Conditionnel : lumière/humidité/saleté |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|
| Type/Modèle       | A4 35 TDI S tronic Avant Kombi5-türig 1968 ccm<br>163 PS / 120 KW Diesel 7-Gang Automatik | Kilométrage (Lu)         | 62 047 km                              |
| Numéro de châssis | WAUZZZF48PA052103                                                                         | Première immatriculation | 22 mars 2023                           |

### Identification du véhicule:

Le numéro d'identification du véhicule (NIV) a été lu et le soussigné a vérifié qu'il correspondait aux documents soumis lors de l'inspection.

### Conditions d'inspection:

Une inspection visuelle correcte de la peinture et de la carrosserie n'a été possible que dans une mesure limitée en raison d'un éclairage/humidité ou de saleté insuffisant. Au moment de l'inspection, une évaluation adéquate de l'état n'a pas pu être assurée. Les experts recommandent donc une inspection plus approfondie pour réduire le risque pronostique.

### Etat général:

Le véhicule présente des traces d'usure correspondant à son âge et son usage.

## Images de présentation



**Illustration 1:** Incliné à l'avant




**Illustration 2:** Incliné à l'avant




**Illustration 3:** Incliné à l'arrière



**Illustration 4:** Incliné à l'arrière



**Illustration 5:** Habitacle



**Illustration 6:** Habitacle



Illustration 7: Habitable




Illustration 8: Habitable




Illustration 9: Divers



Illustration 10: Divers




Illustration 11: Divers



Illustration 12: Divers




Illustration 13: Divers



Illustration 14: Divers



Illustration 15: Divers



Illustration 16: Divers





Illustration 17: Divers



Illustration 18: Divers



**Illustration 19:** Divers



**Illustration 20:** Divers



**Illustration 21:** Divers




**Illustration 22:** Divers

## Photos de dommage



**Dommage #1:** 2e Jeu de roues: 1 Jante alliage - Eraflé - Diminuti...  
de valeur



**Dommage #2:** Porte ArD: Porte - Eraflé - Réparation  
intelligente




**Dommage #3:** Pare-chocs arrière: Barrette de protection milieu -  
Eraflé - Remplacer




**Dommage #4:** Pare-chocs arrière: Becquet - Déformé -  
Remplacer




**Dommage #4:** Pare-chocs arrière: Becquet - Déformé - Remplacer



**Dommage #5:** Système multimédia: Système de navigation -  
Non opérationnel(le) - Régler/ajuster



**Dommage #6:** Divers: Inspection / Maintenance - Exigible - Effectuer



**Dommage #7:** Pare-chocs arrière: Pare-chocs arrière (Leichte Verformung, schadenserweiterung möglich) - Eraflé - Réparer



**Dommage #7:** Pare-chocs arrière: Pare-chocs arrière (Leichte Verformung, schadenserweiterung möglich) - Eraflé - Réparer et



**Dommage #8:** Panneau latéral arrière droit: Paroi latérale - Eraflé - Réparer et repeindre