

Voertuig gegevens

Chassisnr.	WF0PXXGCH PKU52230	Merk	FORD	Onderhoudsdatum	-
Kenteken	H2-41-ZN	Model	FOCUS 1.0 EcoB. 125pk ST-Line Bus. Wagon AA2	Km stand onderh	-
Inschrijvingsdatum	29-06-2020	Bouwjaar	2020	Kleur	Grijs Metallic
Km stand	190 010 km	Cylinderinhoud	999	Interieurkleur	Zwart
Brandstof	Benzine	Carrosseriesoort	-	Apk datum	-
Aantal zitplaatsen	-	Transmissie	Handmatig	Uitstoot	-
Aantal portieren	5	Aantal versnellingen	6		

Inspectie gegevens

Inspectiedatum	24-04-2025	Terminal	Dekra Ayvens		
					
					
					

Accessoires

Airconditioning (automatisch)	✓
Cruise control	✓
Navigatiesysteem	✓
Lichtmetalen velgen	✓
Stoelverwarming	✓
Trekhaak	✓
Metaallak	✓
Centrale vergrendeling	✓
Electrische bedienbare ramen	✓
Dakrails	✓
Parkeersensoren	✓
Audiosysteem	✓
Led verlichting	✓

Verwijderbare items

Reservewiel	
Kofferafdekking	

Documentenlijst

Sleutel	✗
Handleiding	✓
Onderhoudsboekje	✓
Sleutel met afstandsbediening	✓
Navigatie software	✓

Banden

Winterbanden

Pirelli 235/40/18 Winter 6.0 mm

Pirelli 235/40/18 Winter 5.5 mm

Pirelli 235/40/18 Winter 6.0 mm

Pirelli 235/40/18 Winter 5.5 mm

Exterieur schade

2



Onderdeel

Portier

Positie

Linksvoor

Type

Deuk

Omvang

Aantal > 2

Bewerking

Smart Repair

3



Onderdeel

Instaplaat

Positie

Linksvoor

Type

Deuk met lakschade

Omvang

-

Bewerking

Ter info

5



Onderdeel

Portier

Positie

Linksachter

Type

Kras

Omvang

-

Bewerking

Herstellen

6



Onderdeel

Instaplaat

Positie

Linksachter

Type

Kras

Omvang

-

Bewerking

Ter info

8



Onderdeel

Alu velg 18'

Positie

Linksachter

Type

Kras

Omvang

-

Bewerking

Forfait herstelling

9



Onderdeel

Achterklep

Positie

Achter

Type

Deuk

Omvang

Aantal > 2

Bewerking

Smart Repair

12



Onderdeel

Bumper

Positie

Achter

Type

Kras

Omvang

-

Bewerking

Herstellen

13



Onderdeel

Alu velg 18'

Positie

Rechtsachter

Type

Kras

Omvang

-

Bewerking

Forfait herstelling

14



Onderdeel

Scherm

Positie

Rechtsachter

Type

Deuk met lakschade

Omvang

-

Bewerking

Herstellen

15



Onderdeel

Portier

Positie

Rechtsachter

Type

Deuk

Omvang

Aantal > 2

Bewerking

Smart Repair

16



Onderdeel

Portier

Positie

Rechtsvoor

Type

Deuk

Omvang

Aantal > 2

Bewerking

Smart Repair

17



Onderdeel

Instaplaat

Positie

Rechtsachter

Type

Kras

Omvang

-

Bewerking

Ter info

18



Onderdeel

Alu velg 18'

Positie

Rechtsvoor

Type

Kras

Omvang

-

Bewerking

Forfait herstelling

19



Onderdeel

Voorruit

Positie

-

Type

Steenslag

Omvang

-

Bewerking

Ter info

20



Onderdeel

Dak

Positie

-

Type

Chemische afzetting

Omvang

-

Bewerking

Forfait herstelling

21



Onderdeel

Dakstijl

Positie

Links

Type

Deuk

Omvang

Aantal > 2

Bewerking

Smart Repair

Interieur schade

1



Onderdeel	Sleutel
Positie	-
Type	Ontbrekend
Omvang	-
Bewerking	Vervangen

4



Onderdeel	Stoelzitting
Positie	Voor
Type	Vuil
Omvang	-
Bewerking	Reinigen

7



Onderdeel	Stoelzitting
Positie	Achter
Type	Vuil
Omvang	-
Bewerking	Reinigen

10



Onderdeel	Achterklep- /kofferbakbekleding
Positie	Achter
Type	Kras
Omvang	-
Bewerking	Smart Repair

11



Onderdeel	Kofferbakbekleding
Positie	Linksachter
Type	Kras
Omvang	-
Bewerking	Smart Repair

22



Onderdeel	Vloerbekleding
Positie	-
Type	Versleten
Omvang	-
Bewerking	Herstellen