

**WBA31BN070CG47752**

## Informations concernant le véhicule

Opérateur		Conditions d'inspection	Suffisant
Immatriculation du véhicule		Kilométrage (Lu)	107 611 km
Constructeur	BMW	Maintenance suivante dans	17 000 km
Type/Modèle	520d	Certificat de contrôle technique (Rapport disponible)	09/2026
Numéro de châssis	WBA31BN070CG47752	Puissance / Cylindrée	140 kW / 1 995 ccm
Première immatriculation	4 févr. 2021	Garnissage/Couleur	/
Dernière maintenance	11/2024, 99 268 km	Peinture	
Type de carburant	Hybr.diesel/électr.	Boîte de vitesses	Automatique

## Zustandsbericht

### Facteurs de diminution de valeur

N°	Groupe de pièces	Description
1	Pare-chocs arrière	Pare-chocs arrière - Erafilé - Réparer et repeindre
2	Pare-chocs avant	Pare-chocs avant - Erafilé - Réparer et repeindre
3	Panneau latéral arrière gauche	Paroi latérale - Erafilé - Réparer et repeindre
4	Capot moteur	Capot moteur - Erafilé - Peinture

### Traces d'usure

N°	Groupe de pièces	Description
1	Dispositif de direction	Volant - Erafilé - Pas de moins-value
2	Vitrage	Pare-brise (Steinschläge) - Pas de moins-value
3	Habitacle	Habitacle - Erafiture - Pas de moins-value
4	Carrosserie	Carrosserie (Steinschläge) - Rayure(s) - Pas de moins-value

### Pièces manquantes

Pièce manquante

### Dommages pré-existants

N°	Dommage pré-existant
1	Arrière, Indiqué par l'utilisateur / le client

### Reprise de peinture constatée

N°	Lieu
	Aucun constatable



## Monte principale

Essieu	Taille du pneu	Constructeur	Type de pneu	Profondeur du profil	Apte à la circulation	Homologation
1	225/55 R17 97H	Pirelli	Pneus hiver	4mm - 4mm	OK	
2	225/55 R17 97H	Pirelli	Pneus hiver	5mm - 5mm	OK	

## Pneus supplémentaire

Essieu	Taille du pneu	Constructeur	Type de pneu	Profondeur du profil	Apte à la circulation	Homologation
1	225/55 R17 101Y	Goodyear	Pneus été	6mm - 6mm	OK	
2	225/55 R17 101Y	Goodyear	Pneus été	4mm - 4mm	OK	

L'état d'usure ainsi que les éventuels dommages des pneumatiques ont été pris en compte dans la valeur.

## Commentaires

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und

Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.

Techn. Änderungen vorbehalten

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem

Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, i. O.

**TÜV SÜD Auto Plus GmbH**  
Gutenbergstr. 13  
70771 Leinfelden-Echterdingen

**Lieu d'inspection**  
Allane Mobility Consulting  
GmbH

69190 Walldorf

Date d'inspection: 28 mars 2025

**Numéro de protocole: 39061455**

Date de livraison: 28 mars 2025



Auto Plus

## Informations concernant le véhicule

<b>Constructeur</b>	BMW	<b>Conditions d'inspection</b>	Suffisant
<b>Type/Modèle</b>	520d	<b>Kilométrage (Lu)</b>	107 611 km
<b>Numéro de châssis</b>	WBA31BN070CG47752	<b>Première immatriculation</b>	4 févr. 2021

### Identification du véhicule:

Le numéro d'identification du véhicule (VIN) a été lu et la conformité des documents présentés a été vérifiée lors de l'inspection par le signataire.

### Conditions d'inspection:

Les conditions d'observation étaient suffisantes pour évaluer le véhicule. L'examen a été réalisé en utilisant les conditions d'éclairage qui devaient être reproduites à l'aide du système photographique inclus dans le rapport.

### Etat général:

Le véhicule présente des traces d'usure correspondant à son âge et son usage.

## Images de présentation



**Illustration 1:** Incliné à l'avant



**Illustration 2:** Incliné à l'avant



**Illustration 3:** Incliné à l'arrière



**Illustration 4:** Incliné à l'arrière



**Illustration 5:** Habitacle



**Illustration 6:** Habitacle



Illustration 7: Habitacle



Illustration 8: Habitacle



Illustration 9: Habitacle



Illustration 10: Divers



Illustration 11: Divers




Illustration 12: Divers



Illustration 13: Divers



Illustration 14: Divers



Illustration 15: Divers



Illustration 16: Divers



Illustration 17: Divers



Illustration 18: Divers

69190 Walldorf



Illustration 19: Divers



Illustration 20: Divers



Illustration 21: Divers



Illustration 22: Divers




Illustration 23: Divers



Illustration 24: Divers

**TÜV SÜD Auto Plus GmbH**  
Gutenbergstr. 13  
70771 Leinfelden-Echterdingen

**Lieu d'inspection**  
Allane Mobility Consulting  
GmbH

69190 Walldorf

Date d'inspection: 28 mars 2025  
**Numéro de protocole: 39061455**  
Date de livraison: 28 mars 2025




Auto Plus



Illustration 25: Divers

## Photos de dommage



**Domage #1:** Pare-chocs arrière: Pare-chocs arrière - Erafilé - Réparer et repeindre



**Domage #1:** Pare-chocs arrière: Pare-chocs arrière - Erafilé - Réparer et repeindre




**Domage #1:** Pare-chocs arrière: Pare-chocs arrière - Erafilé - Réparer et repeindre



**Domage #2:** Pare-chocs avant: Pare-chocs avant - Erafilé - Réparer et repeindre



**Domage #2:** Pare-chocs avant: Pare-chocs avant - Erafilé - Réparer et repeindre



**Domage #3:** Panneau latéral arrière gauche: Paroi latérale - Erafilé - Réparer et repeindre



**Domage #3:** Panneau latéral arrière gauche: Paroi latérale - Erafilé - Réparer et repeindre



**Domage #4:** Capot moteur: Capot moteur - Erafilé - Peinture



**Domage #4:** Capot moteur: Capot moteur - Erafilé - Peinture